

استخدام هندسة الجودة في تدقيق وتحسين الإنتاج لمرحلة الغزل- دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية/الحلة

م.م محمد عاصي احمد
جامعة بابل / كلية الهندسة
قسم هندسة المواد

المستخلص

اولت المنظمات الصناعية اهتماماً متميزاً بالجودة وممارستها من اجل احداث نقلة نوعية فيها والذى توجب منها إعادة التوجّه Refocusing والتفكير Rethinking الجديين والخلاقين اتجاه أدائها وانسياب عملياتها وأنشطتها من خلال استخدام مبدأ هندسة الجودة Quality Engineering للمهندس الياباني Taguchis والذي يهدف الى تحقيق الجودة الجيدة في تصميم المنتوج والعملية process and design products يتم شحن المنتج الى الاسواق .

ولتحقيق ذلك فقد تم استخدام الاساليب الاحصائية statistical methods كما اجرى Taguchis بعض التغيرات البسيطة في اساليب السيطرة على الجودة من خلال الاعتماد على مبدأ الجودة باتجاه الهدف Target - oriented quality والذي يمثل القيمة التي تحدد خصائص جودة المنتوج.

أولاً: المقدمة Introduction

بدا استخدام أنظمة الرقابه على الجوده مع ظهور الثوره الصناعية كنتيجة لتقسيم العمل فبعد ان كان انجاز العمل يتم من خلال انتقال العامل مع مراحل الانتاج اصبح بعد الثوره الصناعية مسؤولاً عن جزء معين من المنتج أي ظهور التخصص للأقسام و العاملين داخل المنظمه الصناعية.

وقد تطورت اساليب الرقابه على الجوده من خلال ما قدمه العالم shewhart عام ١٩٢٤ (والذى كان يعمل في شركة Bell Telephone Laboratories من نماذج إحصائية وخرانط للرقابه على المتغيرات في المنتوج، وبعد بداية الضبط الإحصائي للجودة، وفي نفس الوقت ابتكر العالمان (H.F.Dodge و (H.G.Romig) فكرة القبول بالعينات Acceptance sampling كبداية لطريقة التفتيش بالعينات بدلاً من اجراء الفحص الشامل الذي لم يعد مناسباً خلال فترة الحرب العالمية الثانية وتصاعد وتاثير الانتاج.

ونتيجة التحولات والتطورات الجديدة تبين بان الافراد هم الموجهين النهائين للمنتجات ولذا يجب الاخذ بأرائهم والذى يبدأ من مرحلة تصميم المنتج او تصميم العملية وهذا يتطلب توفر بعض الادوات التي يمكن ان تستخدم في هذا المجال، وتعتبر الصناعات اليابانية اول من ادركت اهمية التصميم الاحصائية للتجارب The statistical Design of Experiments (SDE)، لا تقوم هذه العملية على اساس تغير عدة عوامل في وقت واحد وبطريقة منتظمة لضمان مصداقية واستقلالية الدراسة للعوامل المختلفة وللتفاعل فيما بينها وبعد ان يتم تحديد العوامل الاكثر تأثيرا في العملية الانتاجية يتم اتخاذ الخطوات الاجرائية اللاحقة باتجاه الرقابه الافضل خلال العملية التصنيعية، ومن هنا استتبع Taguchi,s خلال بناء الجودة للمنتج والعملية في التصميم الهندسى Engineering Design والذي يحدد بدقة مستوى الجودة وفقاً للمعايير او المواصفات المحددة والمليئة لاحتياجات الزبون .

وقد استخدم اسلوب الرقابة الاحصائية دالة Taguchi,s في دراستنا هذه لتحديد السيطرة الاحصائية والخسارة التي تسببها الشركة موضوع الدراسة للمجتمع المحيط بها من خلال تبني فلسفة Taguchi,s وفي مرحلة الغزل فقط.

ثانياً: مشكلة الدراسة : problem study

ان الهدف الرئيسي للمنظمات الصناعية على وجه التحديد هو الوصول الى منتج ذات مواصفات تلقى القبول من قبل الزبون(الداخلي والخارجي) وبعبارة أخرى فان المحك النهائي والأساسي لتقدير أي منظمة صناعية هو جودة الانتاج المقدمة الى الزبائن، وبذلك فهي تصبح من الامور التي يجب ان ينصب عليها القدر الاكبر من الاهتمام بالالتزام المواصفات المحددة .

وعلى هذا الأساس فان مجال مشكلة الدراسة يمكن ان تتحدد من خلال الاسئلة الآتية ومحاولة ايجاد الاجابة والحلول لها.

١- هل هناك إلمام وتطبيق فاعل للطرق الاحصائية من قبل قسم السيطرة النوعية والخطوط الانتاجية وتحليل النتائج ومعرفة سبب الاختلافات في مجال الجودة .

٢- هل هناك معرفة وتطبيق لدالة Taguchi,s في مراحل انتاج قسم الغزل لغرض معرفة خسارة الشركة من خلال اجراء المقارنة بين الدالة وأساليب الإحصائية وكذلك بيان مقدرة عملية الانتاج .

ثالثاً : أهمية الدراسة Importance study

تكمن أهمية هذه الدراسة في ضرورة وضع اسس علمية صحيحة لعملية اجراء الفحوصات قبل وإثناء وبعد عملية الانتاج نتيجة لما تواجهه هذه الصناعة من تحدي كبير بسبب افتتاح الاسواق والمنافسة الحادة في هذا المجال وأيضا نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال الصناعات النسيجية .

لذلك على الشركة موضوع الدراسة ان تتجه نحو استراتيجيات وخطط وأساليب عمل جديدة لغرض رفع مستوى جودة انتاجها من خلال

١- تحديد وتشخيص ومعالجة الانحرافات التي تحصل أثناء تشغيل المنتج داخل الخط الانتاجي عن طريق استخدام اساليب علمية في ذلك ومنها دالة Taguchis

٢- اجراء عملية تحسين مستمرة للجودة من خلال استخدام اساليب السيطرة النوعية ذات العلاقة بكل مرحلة من مراحل الانتاج.

٣- تخفيض كلفة الانتاج (scrap and Rework) عن طريق تخفيض الانحرافات الى ادنى مستوى ممكن لثناء التشغيل للمنتج .

٤- اعتقاد المسوحات البيانية المستمرة لغرض معرفة الخصائص التي يرغب الزبون ان تتتوفر في المنتج ويتم من خلال الدور الفعال لقسم البحث والتطوير في الشركة موضوع الدراسة .

رابعاً: هدف الدراسة : pocket study

تهدف الدراسة الى توظيف اساليب السيطرة النوعية بشكل عام ودالة Taguchi's بشكل خاص لغرض تحسين جودة الانتاج في الشركة مجال standard deviation chart and Rang Chart ودالة خسارة الجودة وبما يخدم عمل ودف الشركة .

خامساً: فرضية الدراسة Hypothesis study

تتعلق الدراسة من فرضية اساسية تنص على ان (الانحرافات التي تحدث في العملية التصنيعية ناتجة التغيرات الصدفية البحتة فيها او بسبب العوامل الصدفية فيها والتي تسبب في حدوث خسائر للمنظمة والمجتمع) وان تفعيل خرائط الرقابة ودالة Taguchi's يساعد ادارة المصنع في تحديد نقاط الضعف وتجاوزها .

سادساً: عينة الدراسة وأسلوب البيانات sample study and data methods تم اختيار الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة لتكون مجتمع الدراسة والمعلم رقم واحد ليكون عينة الدراسة وفي مراحل الغزل spinning كونها المرحلة الاساسية التي تجرى فيها اصعب وأدق العمليات منها عملية التسريح camping للشريطقطني والسحب draft للشريط المنتج، وتحديد نمرة

الخيط count وبرم الخيط twisting لغرض تشغيله في المراحل اللاحقة وإضافة مادة C.M.C كاربوкси مثيل السليوز والنشا Starch لغرض تقوية الخيط قبل اجراء عملية النسج، وتدوير مواسير اللحمة pirlnwinding machine لغرض استخدامها في لحمة النسيج في بعض انواع المكان، إذ أكد اغلب مهندسي الخط الانتاجي ان اغلب الانحرافات التي تحدث في للإنتاج وقدر بنسبة (%) ٩٠ هي بسبب الخلل التصنيعي في هذا القسم .

وقد تم اختيار العينات الفرعية sub groups عشوائياً وعن طريق استخدام الاعداد العشوائية The Random Number Method وبأوقات منتظمة ولمدة شهر كامل ويواقع ثلث عينات لليوم الواحد في عينية الكرد وأربع عينات في اليوم للسحب الاولى والثانوي وعشر عينات في اليوم للغزل أي ما يشكل نسبة نذرها (%) ١٩ للكرد و (%) ٢٥ للسحب الاولى والثانوي و (%) ٦٣ للغزل، وعندما لانتهاء من سحب العينات الفرعية وتحديدها يتم قياس الابعاد وتحديد حدود الضبط للمواصفة.

بعد ذلك تم استخدام بعض من الطرق الامثلية non-parametric methods إذ تعتمد هذه الطرق على حقيقة مبنية وهي أن التوزيع المستخدم هو توزيع طبيعي Normal distribution سواء كان توزيع المجتمع طبيعياً أم اذا كان حجم العينة كبيراً فان التوزيع التقريبي هو التوزيع الطبيعي، ولغرض التأكيد من تجانس العينات المسحوبة من الانتاج في الجانب التطبيقي وهل ان هذه العينات تمثل مجتمع الظاهرة تحت الدراسة ام لا فأنه جرى استخدام الاختبارين الآتيين:

١- اختبار بار تلت: Bartlett Test

ويستخدم للتتأكد من تجانس تباينات العينات المسحوبة، ونعيسار الاختبار للفرضية هو: ^(١)

$$X^2 = \frac{C_1}{C_2} = X^2_{(A-1)}$$

اذ ان فرضيتي الاختبار هما:

$H_0 \leftarrow$ تعني ان العينات الفرعية مسحوبة من مجتمع تباينه σ^2

$H_1 \leftarrow$ تعني ان العينات الفرعية مسحوبة من مجتمعات مختلفة للبيان .
وعليه تكون الصيغة للاختبار هي:

$$C_1 = \sum_{i=1}^K (ni - 1) \log_e \frac{S_2}{S_i^2}, S_2 = \frac{\sum_{i=1}^K (ni - 1) S_i^2}{\sum_{i=1}^K ni - K}$$

$$C_2 = 1 + \frac{1}{3(K-1)} \left[\sum_{i=1}^K \frac{1}{ni-1} - \frac{1}{\sum_{i=1}^K (ni-1)} \right]$$

ويتم قبول الفرضية (H_0) عندما تكون قيمة (X^2) المستخرجة < قيمتها الجدولية عندما مستوى المعنوية (α) وفي هذه الحالة تعد تباينات العينات متجانسة . وبعدها ترفض فرضية عدم (H_1) وفي هذه الحالة تكون البيانات غير متجانسة.

٢- اختبار حسن المطابقة : goodness of Fit Test :

يستخدم هذا الاختبار لتحديد فيما اذا كان المجتمع له توزيع نظري معين، ويعتمد الاختبار على توزيع مربع كاي χ^2 distribution وان هذا الاختبار يتبع الخطوات الآتية:

أ- تحديد الفرضية المطلوب اختبارها (H_0) والفرضية البديلة كالتالي :
المتغير تحت الدراسة له توزيع محدد (H_1).

المتغير تحت الدراسة ليس له توزيع محدد (H_1).

ب- تحديد مستوى المعنوية (α) وبعد ذلك حساب الاختبار والتي يرمز لها بالرمز (X^2) وفق المعادلة التالية :

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

اذ ان (E_i, O_i) هما التكرار المشاهد في العينة، والتكرار المتوقع تحت التوزيع المحدد في الفرضية (H_0) على التوالي، وان (E_i-npi) بالاعتماد على (n)

والذي يمثل حجم العينة (n) والذي يمثل التكرار النسبي (الاحتمال) الذي نحصل عليه باستخدام التوزيع المحدد من الفرضية (H_0) المطلوب اختبارها.

ج- تحديد منطقة الرفض بالاستناد الى قيمة (α) واستخدام توزيع (كاي) بدرجات حرية مساوية إلى ($k-1$) اذ ان (k) تمثل قيم المتغير تحت الدراسة .

د- اتخاذ قرار بشأن الفرضية اذ يتم قبول (H_0) عندما تكون قيم [(X) المستخرجة ($>$ قيمتها الجدولية] عند مستوى معنويه (α) وفي هذه الحالة تكون العينة التي تم اختبارها تمثل مجتمع الدراسة فعليا وبخلاف ذلك ترفض فرضية عدم (H_0).

المبحث الأول

الضبط الإحصائي للجودة Quality on statistical control

أولاً : مفهوم السيطرة النوعية : Concept of Quality control :

تعد السيطرة النوعية مرتكزاً أساسياً لإدارة الجودة الشاملة Total Quality Management إذ يركز كليهما على تقديم جودة عالية للبيانات وضرورة توفير قيمة المنتج وكذلك ضرورة القيام بالأعمال بصورة صحيحة ومن أول مرة وبدون أخطاء أو عيوب Zero Defect.

وعلية يمكن تحديد مفهوم (TQM) على انه " تفاعل المدخلات وهي الأفراد والأساليب والسياسات والأجهزة لتحقيق جودة عالية للمخرجات "^(٣) ، وهذا يعني إشراك ومساهمة العاملين كافة وبصورة فاعلة في العمليات الإنتاجية أو الخدمية مع التركيز على التحسين المستمر لجودة المخرجات بهدف تحقيق الرضا لدى الزبائن .

اما مفهوم السيطرة النوعية فقد تمتناوله من خلال تجزئته المفهوم إلى جزئين إذ عرفت الجودة Quality بأنها الخصائص الكلية للمنتج او الخدمة المتعلقة بالتسويق والهندسة والتصنيع والصيانة والتي يستطيع عندها من تحقيق متطلبات الزبون عند الاستخدام ^(٤). وهذا المفهوم يتطابق مع تطلعات المهندسين والتي ترتكز على نسبة الوحدات التالفة وحجم الشكاوى.

في حين تم تعريف الرقابة control بأنها (مجموعة من الخطوات المحددة مسبقاً والتي تهدف إلى التأكيد من إن الإنتاج المتحقق متطابق مع المواصفات والخصائص الأساسية الموضوعة للمنتج^(٢)).

وبناءً على ذلك فقد عرف Mitra السيطرة النوعية بأنها نظام يستخدم للمحافظة على المستوى المرغوب به من جودة المنتج^(٣).

وعلى هذا الأساس فإن السيطرة النوعية يمكن أن تتم عند المراحل الأساسية الآتية:

أ- مرحلة الرقابة على المواد الأولية ومسحوق ملائكة الإنتاج المتوقع استخدامها في تصنيع المنتج.

ب- مرحلة الرقابة على المنتجات النهائية.

ج- مرحلة الرقابة على العمليات التصنيعية.

ويجب على إدارة المصنع أو مهندسي السيطرة النوعية توجيه الاهتمام للمنتجات تحت الصنع والتي يجب أن تتوافق مع متطلبات التصميم الهندسي المعد لها مسبقاً والذي يتطابق مع تصميم العملية الانتاجية بحيث تتحدد المراحل الانتاجية ونقاط الرقابة عليها بدقة متناهية .

ان هذا الاسلوب يتوقف على مدى تعقيد الجوانب الفنية في تصميم المنتجات النهائية، فكلما كانت هذه المنتجات معقدة فربما كان تكون مركبة من عدة اجزاء مثلًا يصبح من الضروري فحصها بالتفصيل بعد الانتهاء من الإنتاج ومدى مراعاتها للجوانب التنافسية^(٤).

ثانياً : نظام ضبط الجودة احصائي Statistical of Quality control system: ان المهندس الصناعي لا يهتم فقط بكمية الإنتاج وإنما بجودته أيضاً . اذا بحدث ان تنتهي بعض الأجزاء او المنتجات بصورة غير مقبولة او بجودة متدنية . وقد يكون سبب ذلك الضعف هو طريقة الإنتاج والذي يتطلب ان يكون هناك برنامج ناجح للسيطرة النوعية خلال التصنيع . وبذلك فان برنامج السيطرة النوعية يقسم الى السيطرة الاحصائية على العملية Statistical (spc)

Acceptance sampling plans وخطط المعاينة للقبول process control وبما ان التغيرية Vannon التي تحدث في النظم التشغيلية تقضي التحليل والسيطرة على الجودة وذلك للتعارض بين عاملين^(١).


١- حقيقة التغيرية (عدم المطابقة) في كل النظم التشغيلية ولا توجد وحدتين من المخرجات متشابهة تماماً.

٢- يكون الانتاج واستعمال المنتجات اقتصادياً عندما تكون نوعية تلك المنتجات واحدة (متقارنة).

وبناءً على ذلك يمكن القول ان استخدام اساليب ضبط الجودة احصائياً وبصور مستمرة خلال التصنيع وتدريب المهندسين والفنانين عليها يعتبر ان من اهم عوامل نجاح برنامج السيطرة النوعية في المنظمات الصناعية، وخصوصاً استخدام الادوات السبعة التي اثبتت مقدرة عالية في حل مشكل الجودة في المنظمات الصناعية اليابانية^(٢).

اذ ان هدف عملية الضبط الاحصائي هو إزالة الظروف غير الطبيعية الشائنة كافية والتي تعترض العملية التصنيعية كونها ترتكز على منع الانحرافات قبل وقوعها من خلال سحب العينات وبشكل مستمرة خلال التصنيع أي خلال كل مرحلة تصنيعية للتأكد من مطابقتها للخصائص التصنيعية قبل اجراء العمليات اللاحقة لها.

إن عمل كهذا يتطلب اشتراك المهندسين المسؤولين عن التصميم ومهندسي الانتاج ومحلي الرقابة على الجودة (الاحصائيين) والمرافقين والعاملين في خطوط الانتاج والمعدات ودعم الادارة العليا والشكل (١-١) يوضح العناصر الاساسية لنظام الرقابة .



الشكل (١-١) العناصر الأساسية لنظام الرقابة على الجودة

المصدر : (العثاني، الشجيري، التكيم، ٢٠٠٣، ص ١)

وتنقسم لوحتَ السيطرة وفقاً لنوع البيانات التي تحتويها فبعضها يعتمد على القياس مثل (الوزن، الطول، العرض...الخ) وتسمى بالبيانات المستمرة Continues Data وبعضها الآخر يستند إلى عملية العدد وتسمى بالبيانات المتصلة Desiceate لذا يمكن التمييز بين نوعين اساسيين من لوحتَ السيطرة وهما:

١- لوحتَ السيطرة على الجودة للميزات Control Chart for Attributes

وستُستخدم عندما لا يتم قياس الخصائص بصورة تفصيلية، أو لا يكون ممكناً لذلك يكون كافياً تصنيف المنتوجات إلى جيدة أو معيبة، إذ بواسطة هذه اللوحات يكشف عن التغيرات اللاصدقة إن وجدت في العملية الإنتاجية والتي تعرف بانها انحرافات قابلة للتحديد ويحدث بواسطة مسببات نظامية كبيرة نسبياً ومنها (انخفاض كفاءة الماكينات الإنتاجية بسبب عمرها الإنتاجي الطويل، أو الاختلاف في استخدام المواد الأولية، أو التعب والإجهاد كعامل إنسانية للأيدي العاملة)، ومن أمثلة هذه اللوحات:

(U-Chart) ، (np -Chart) ، (C-Chart) ، (p-Chart)

٢- لوحتَ السيطرة على الجودة للمتغيرات control chart for variables

وستُستخدم هذه اللوحات في حالة وجود امكانية قياس المتغير الذي يعبر عن أي خاصية للمنتج وكذلك في حالة وجود انحرافات حدثت بسبب عوامل الصدفة

البحثة والتي تعرف بأنها التغيرات التي تلازم العملية الانتاجية وهي انحرافات عشوائية لا يمكن تجنبها وتحت بفعل عدد كبير من العوامل الصغيرة التي يكون لكل منها تأثير قليل في المنتج فیاسا بالتأثير الكلي لها . والتي تؤدي الى ان تكون الانحرافات مقبولة أي تحت السيطرة .^(٦) وتكون العملية مقبولة عند الحدود الآتية :^(٤)

ففي درجة ثقة مقدارها (%) ٦٨,٣ تصبح الحدود المقبولة $(M + \sigma)$
وفي درجة ثقة مقدارها (%) ٩٥,٤٥ تصبح الحدود المقبولة $(M + ٢\sigma)$
وفي درجة ثقة مقدارها (%) ٩٩,٧٣ تصبح الحدود المقبولة $(M + ٣\sigma)$
وقد تم اعتماد درجة ثقة (%) ٩٩ في اغلب الدراسات لتصبح الحدود المقبولة بسبب عوامل الصدفة مسؤولة الى ثلث انحرافات معيارية (٣σ)
وهناك مجموعة من لوحات السيطرة في هذا المجال منها:^(٥)

١- لوحه المتوسط (\bar{X}) او Mean chart لوحه المدى

٢- لوحه الانحراف المعياري (σ - chart) .

٣- لوحه الانحراف المعياري باستخدام العامل ($A\sigma$) ورموزها (δA)

وسوف يتم استخدام لوحه الانحراف المعياري (δ - chart) كون ان اغلب الصناعات الهندسية تستخدم هذه اللوحه بسبب التغير الصغير نسبة الى حدود تفاوتها وكذلك لوحه المدى وخطوطات اللوحتين هي حساب لوحه المتوسط للانحراف المعياري :^(٦)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{N}, \quad j=1, 2, 3, \dots, n$$

إذ أن N ← تمثل عدد ساعات الفحص اليومي لعينات
أيجاد قيمة (R) المدى لكل مجموعة فرعية يكون كالتالي:
 $R = X(\text{Largest Value}) - X(\text{Smallest Value})$

or: $R = L_i - S_i$

. إذ ان (K) تمثل أيام الفحص $i=1 \text{ to } 2, 3, \dots, K$.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{X}_i}{K}$$

$$U.C.L = \bar{X} + \frac{3\sigma}{\sqrt{n}} \text{ Upper Control limit}$$

حجم الشوائب وتعتمد على أساس ساعات الفحص اليومي d_2

$$\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

$$L.C.L = \bar{X} - \frac{3\sigma}{\sqrt{n}} \text{ Lower Control limit}$$

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{K}$$

حساب لوحة المدى (R-chart)

$$U.C.L = \bar{R} D_3 \quad L.C.L = \bar{R} D_4$$

إذ D_3 و D_4 تعتمد قيمتها على أساس ساعات الفحص اليومي.

ثالثاً : مقدرة العملية الإنتاجية Process production capability

عرف Fegenbaum مقدرة العملية بانها قابلية عملية الانتاج الواقعه تحت الضبط الاحصائي under control على تحقيق خاصية الجودة ضمن المواصفات المحددة ^(١٧).

اذ تصنف مقدرة العملية مدى التباين عن مواصفات التصميم الهندسي، وهو التباين المتوقع في ظروف عمل طبيعية فإذا كانت العملية مقدرة فالفروقات ما بين المواصفة بحدودها العليا upper specification والدنيا lower specification تقع داخل $(\pm 3\sigma)$ انحرافات معياريه عن المتوسط أي ان قيمة

مقياس الجودة يتولد من عملية اكبر من (6σ) وهذه تسمى بنطاق حدود التفاوت Tolerance width^(١٨)

وتحسب مقدمة العملية من خلال المعادلة التالية:

$$CP = 6 * \text{standard deviation } (\sigma)^{(١٧)}$$

اما (σ) standard deviation فيستخرج اما بدلالة الوسط الحسابي او المدى :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$$\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

اما مؤشر العملية (cp) فيحسب عن طريق المعادلة التالية:

$$CP_k = \min \left[\frac{\bar{X} - L_s}{3\sigma}, \frac{U_s - \bar{X}}{3\sigma} \right] \Rightarrow CP = \frac{T}{6\sigma}$$

ويتم استخراج التفاوت (T) من خلال المعادلة التالية :

Tolerance (t) = upper specification – lower specification

٤- طريقة تاكوشى : Taguchis method

سوف يتم تناول هذه الفقره من عدة مجالات وعلى النحو الآتى :

١- طريقة Taguchis method النشوء والمفهوم

خلال فترة الخمسينات والستينات طور Taguchis مدخله الخاص بالجودة Taguchis Approach to Quality ، والذي يعتمد على مبدأ هندسة الجودة Quality Engineering من خلال اهتمامه بالجودة العالية للمنتج والمادة الاولية (تصميم العملية والمنتج) لذا فان هذا المدخل قدم رؤيا جديدة ومتطرفة للمواصفات (المستهدفات والتفاوتات) اذ ان المستهدفات تمثل القيم المثالية التي يتوقع ان يحققها المنتج بينما التفاوتات تعنى الانحرافات المقبولة للقيم المثلثى وبناءً على ذلك فقد عرف الجودة بأنها الخسائر او التكاليف التي يتكبدها المجتمع من خلال المنتج بعد تسليمه الى أذربيون^(٢٠) وتمثل هذه الكلف خسارة

الجودة Quality loss والتي عرفها Taguchis بأنها الخسارة التي يفرضها المنتوج على المجتمع نتيجة لانحراف خصائص جودته عن قيمة الهدف^(١). اذ يمثل الهدف القيمة التي تحدد خصائص جودة المنتج، وكلما ابتعدت الخصائص المتحققة عن قيمة الهدف ازدادت الكلف غير المرغوب فيها Unwelcome costs بسبب عدم قدرة المنتج في الإيفاء بالمتطلبات الدقيقة للزبون والتي تمثل خسارة الجودة.


وهناك سمعتان لطريقة Taguchis وهما^(٢)

A-تصميم الجودة : Quality Design

حيث ان هذه الطريقة ترکز على جودة التصميم للتوصل الى المنتوج الاكثر استجابة لعمليات السيطرة عليه اثناء التشغيل وأكثر استجابة لحاجات الزبون والذي في النهاية يكون منتوجاً متيناً باستطاعته القيام بالأداء المطلوب او المتوقع منه في ظل مدى واسع من ظروف البيئة بدون اخفاق وبأدنى كلفة استخدام او تشغيل للمنتوج.

B- دالة خسارة الجودة Quality Loss Function

ان دالة خسارة الجودة هي مقياس كمي للنجاح او الاخفاق في الرقابة على الجودة وتعكس كلف الجودة بالنسبة للزبون والمجتمع التي تكون مبدئية جداً في حالة المنتوج الذي يكون عالي الجودة نسبياً ويترافق بدالة تربيعية للانحرافات عن المستهدفات في حالة المنتوج ذو الجودة المتدنية والشكل (١-٢) يوضح دالة خسارة الجودة.



شكل (١-٢) دالة خسارة الجودة

Source: Heizer, J., 1999^(٢٣)

٢- افكار و مجالات طريقة Taguchis

اكتد فلسفة Taguchis على ضرورة التفاعل مع العاملين بعدهم العامل الأساسي في اختيار الجودة المرغوب تحقيقها ولذلك اقترح طريقة نقطضي التحرك نحو تأثير الظروف البيئية المعاكسة لعملية التصنيع وليس التحرك نحو اسباب الفشل للسيطرة النوعية كون ان التحرك باتجاه المؤثرات تكون اكثر فاعالية واقل كلفة من التحرك باتجاه المسببات^(٢٤).

وببناء على ذلك فقد دعى الى تطبيق مجموعة من الافكار التي تحقق هذا التحرك وهي كالتالي^(٢٥)

أ-تجنب استخدام الفحص الواسع Mass Inspection من خلال انجاز العمل بشكل صحيح منذ البداية .

ب- تطبيق الطرق الاحصائية في تصميم جودة المنتوج والعملية .

ج- تحقيق المطابقة مع الهدف وباقل انحراف عنه وليس تحقيق المطابقة مع المواصفات

د- التوجه باتجاه الاثر Effect وليس باتجاه السبب Cause لخلق الموقف الايجابي الذي يعزز امكانية السيطرة على الجودة

ولتحقيق الافكار في اعلاه فإنه يجب تمييز او تشخيص سلوك المنتج او العمليه بصيغة عوامل والتي تقسم الى نوعين وهما^(٢١)

أ- عوامل يمكن السيطرة عليها (عوامل تصميميه) والتي يمكن تثبيت قيمتها او تعديلها من خلال مهندس التصميم او مهندس العمليه .

ب- عوامل لا يمكن السيطرة عليها (عوامل الضوضاء) وهي مصدر الانحراف وفي الغالب تتعلق ببيئة التشغيل، وتقسم الى ضوضاء خارجية مثل (الرطوبة، الحرارة، الاهتزاز) وداخلية مثل (التلف، التدهور، التلف التدريجي) ووسط الضوضاء كمورد المواد، المكونات الداخلية وحصول الانحرافات وتأثيراتها العملياتية

وبناءً على ذلك يجب على مهندس تطوير المنتج ان يقتني وبحكمه عوامل السيطرة ومستوياتها المختلفة من خلال اتباع استراتيجيات المقترن من قبل Taguchis والتي تتمثل بالآتي^(٢٢)

- عوامل السيطرة التي تؤثر في الاهداف وليس في التباين.
- عوامل السيطرة التي تؤثر في التباين وليس في الاهداف.
- عوامل السيطرة التي تؤثر في كل من الاهداف والتباين.
- عوامل السيطرة التي لا تؤثر في التباين والاهداف.

اذن فدالة تاكوشى تبغي انتاج منتج يتمتع بالقوة من خلال التصميم المتبين Robust Design من خلال استخدام تجارب التصميم الاحصائي لتحقيق الامثلية في التصميم والعمليات الانتاجيه والتي تحقق في نهاية الامر رضا الزبون وتقليل الانحرافات .

ثالثاً : طرق احتساب دالة Taguchis

من خلال ما تم التطرق اليه من الافكار التي اتت بها طريقة Taguchis للجودة فإنه يمكن قياس داله خسارة الجوده وفق المعادله التربعيه وبصيغه مبسشه والتي تتمثل بالآتي^(٢٣)

$$L = D^2 C$$

اذ ان : L = الخسارة و D^2 = مربع الانحراف عن القيمه المستهدفه و C تمثل كلفة تجنب الانحراف

ويمكن احتساب دالة Taguchis من خلال استخدام المعادله الآتية: (٢٩)

$$L(Y) = K(Y-M)$$

اذ ان :

M = القيمه المستهدفه و Y = قيمة الخصائص الوظيفية و K = ثابت التناسب
 ويمكن ان تستخرج قيمتها من خلال المعادله التاليه :

$$K = C/D,$$

اذ ان (C) تمثل الخسارة المرتبطة بالوحدة الواحدة والتي تم انتاجها عند حدود المواصفة وبافتراض ان الخسارة للوحدة الواحدة عند القيمة المستهدفة تساوي صفراء (كلفة الاستبدال او الصيانة) بينما (D) تمثل المسافة عن القيمة المستهدفة بالنسبة لحدود المواصفة (التشتت)، وهذا يعني اننا قمنا بحساب الخسارة لوحدة واحدة من المنتج، ولكن اذا ما اردنا ان تكون النمرة اشمل للعملية فان ذلك يتطلب منا القيام بإجراء تقييم شامل للمخرجات الكلية للعملية، او يجب ان يتم النظر الى كل من التباين او الانحراف والقيمة المستهدفة والصيغة المطلوب استخدامها في هذه الحالة هي :

$$L = K [(Y-M)^2 + Q]$$

حيث ان (M) تمثل القيمة المستهدفة و (Y) متوسط مخرجات العملية الانتاجية و (Q) تمثل الانحراف المعياري للمخرجات اما (K) فيمثل المعامل المالي الثابت و ($(Y-M)^2$) يمثل اثر العملية التي لا تكون عند القيمة المستهدفة و (Q^2) اثر التباين او الاختلاف للعملية (Q).

المبحث الثاني

قياس وتحليل وعرض النتائج Measurements, Analysis and Result Show سوف يتم تناول المبحث الثاني والخاص بالجانب العملي من هذه الدراسة من خلال الفقرات الآتية:

- ١- نبذة تاريخية عن الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة . احدى شركات وزارة الصناعة تأسست بموجب قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة

للصناعة رقم (١٧) والمحددة بالجلسة (٦١) في ١٥/١٠/١٩٦٧ باسم الشركة العامة للنسيج الحريري وبرأسمال قدره (١٥) مليون دينار . تم انشاء التصاميم الاساسية من قبل شركة ماسوير السويسرية، اما الجانب المدنى أي الانشاءات فقد اجزتها شركة اميريزيت الايطالية اما المكان والمعدات فقد كانت من قبل شركة بلاس ساكو الانكليزية، اما جوانب التكيف فقد تم من قبل راينشال الالمانية.

وأصبحت شركة باسم الشركة العامة للصناعات النسيجية عام ١٩٩٧ وبرأسمال قدره (٢٠٨,٤٥٩) مليون دينار وتأتي الشركة على مهامين معاً رقم (١) والمتخصص بإنتاج الأقمشة القطنية والمخلوطة بالبوليستر وأصناف متعددة ومعمل رقم (٢) والخاص بصناعة الأقمشة الخفيفة والجاكارد .

ثانياً : استخراج النتائج

لقد تم تبويب البيانات الخاصة بعينة الدراسة وبحسب تسليل العينات من اليوم الاول وحتى الثلاثين من الشهر وبواقع (٣) عينات لليوم الواحد ليكون لدينا (٩٠) عينة و(٤) عينات لبعض الفحوصات ليكونن لدينا (١٢٠) عينة و (١٠) عينات ليكونن لدينا (١٠٠) عينة للفحص الاخير وهو الغزل وكانت النتائج على النحو الاتي :

١ - حساب نمرة شريط الكرد

الصنف يتكون من (٢٠%) بوليستر يضاف له (٨٠%) قطن والنمرة المطلوبة هي (٣٠ text) وهي احد الانظمة المترية لنترقيم الخيوط والاشرطة ونمرة الخيط بنظام (text) هي عبارة عن الوزن (بالغرامات) لطول ثابت قدره (١٠٠٠ متر) اذ يجري في هذه المرحلة عملية تسريع شعرات القطن او الالياف النسيجية وترتيبها متوازية بعضها مع بعض بقدر الامكان بحيث تخرج في النهاية في صورة شريط كرد card بواسطة ماكينة الكرد machine والجدول (١-٢) يوضح القراءات والتي كانت كالتالي :

sample	Observations			\bar{X}_i	Ri	sample	Observations			\bar{X}_i	Ri
	X ₁	X ₂	X ₃				X ₄	X ₅	X ₆		
1	٢,٣٦	٢,٣١	٢,٣٤	٢,٣٣	٠,٣٧	٢	٢,٣٨	٢,٣٩	٢,٣٩	٢,٣٩	٠,٣٦
٢	٢,٣٧	٢,٣٣	٢,٣٩	٢,٣٥	٠,٣٩	٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٥
٤	٢,٣٢	٢,٣٦	٢,٣٩	٢,٣٣	٠,٣٦	٥	٢,٣٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٦	٢,٣٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٧	٢,٣٨	٢,٣٩	٢,٣٩	٢,٣٩	٠,٣٦
٩	٢,٣١	٢,٣٦	٢,٣٧	٢,٣٦	٠,٣٦	١٠	٢,٣٨	٢,٣٩	٢,٣٩	٢,٣٩	٠,٣٦
١٢	٢,٣٩	٢,٣٦	٢,٣٧	٢,٣٦	٠,٣٦	١٣	٢,٣٨	٢,٣٩	٢,٣٩	٢,٣٩	٠,٣٦
١٤	٢,٣٩	٢,٣٦	٢,٣٩	٢,٣٦	٠,٣٦	١٥	٢,٣٦	٢,٣٧	٢,٣٧	٢,٣٧	٠,٣٦
١٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	١٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٢٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٢١	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٢٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٢٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٢٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٢٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٢٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٣٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٣٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٣٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٣٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٣٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٣٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٣٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٤٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٤١	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٤٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٤٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٤٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٤٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٤٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٥٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٥٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٥٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٥٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٥٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٥٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٥٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٥٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٦٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٦٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٦٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٦٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٦٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٦٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٦٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٦٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٧٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٧٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٧٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٧٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٧٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٧٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٧٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٧٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٨٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٨٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٨٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٨٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٨٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٨٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٨٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٨٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٩٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٩٢	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٩٣	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٩٤	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٩٥	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٩٧	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	٩٨	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦
٩٩	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦	١٠٠	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٢,٣٦	٠,٣٦

المصدر (اعداد الباحث استناداً للقرارات التي تم تلبيتها من المختبر الفيزيائي)

و قبل إجراء الحسابات لهذه القراءات فقد تم اختبار تجانس تباينات العينات وباستخدام اختبار Bartlett و وجد إن قيمة (X^2) المستخرجة (٣٠,٦٣٠) هي أقل من القيمة الجدولية ($٥٢,٣٣٥٦ = ٢٩$) وذلك يعني قبول للفرضية (H₀) أي ان العينات الثلاثين متحانة من مجتمع تباينه (σ^2) أي ان هذه التباينات الثلاثين متجانسة وهذا يعني إن (S) هي تقدير جيد لتباين هذا المجتمع (σ^2).

و عند اختبار حسن المطابقة (Goodness of Fit Test) وجد إن قيمة معيار الاختبار عند درجة حرارة (K=٢٩) وبمستوى معنوية (٠,٠٥) هي (٢,٩٦٤) وهي أقل من القيمة الجدولية ($٤٢,٥٥٦ = ٢٩$) وهذا يعني قبول فرضية (H₀) أي ان العينة قد تم اختيارها فعلياً من مجتمع الظاهره قيد الدرائمه.

واستناداً إلى الجدول (٢-١) والخاص بقرارات نمرة شريط الكرد في شعبه الكرد فقد تم حساب لوحسته (R-chart) وكانت النتائج كالتالي :

- Calculation (δ-chart)

$$R = 0,19 \quad d_3 = 1,69 \quad \sigma = 0,11 \quad \bar{X} =$$

٣,٤٢ Central Line

U.C.L = ٣,٦١ upper control limit

L.C.L = ٣,٢٣ Lower control limit

calculation (R-chart) Range


$D_4 = ٢,٥٧ \quad D_3 = ٠ \quad \bar{R} = 0,19$ Central Line

U.C.L = ٠,٤٩ L.C.L = ٠


من خلال الشكل (A-٢-١) والذي يوضح standard deviation chart و (B-٢-١) والذي يوضح R-chart يتوضح لنا ان جميع النقاط تقع ضمن حدود السيطرة وهذا يعني ان العملية تقع تحت تأثير عوامل الصدفة وعليه سوف يتم حساب مقدمة العملية بدلاً المدى وبمعلوماتية

$$C_p = T / 6s = ٣,٥٥ \quad \bar{R} \quad CP = ٠,٧٤$$

وهذا يعزز التحليل اعلاه اذ ان ($CP > 1$) وهذا يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين حالة الماكينة او خط الانتاج داخل هذه الشعبة بالكامل فضلا عن تفتيش المنتج بنسبة (١٠٠%)



الشكل (A-٢-١) لوحة المتوسط لنمرة شريط التكرد




الشكل (B-٢-١) لوحة المدى لنمرة شريط الكرد
ولعرض الوقوف على سلوك العملية التصنيعية، واتخاذ القرار بشأن موقع
جهود التحسين فيها فإن ذلك يتطلب حساب Frequency histogram وعليه
سوف يتم إعداد الجدول (٢-٢) والذي يتبيّن فيه Class and Center Class
وتكرارات العملية Frequency processing.

الجدول (٢-٢) جدول التوزيع التكراري لعملية نمرة شريط الكرد

Class table	Frequency	Center class
٣.٧٤-	٦	٣.٧٤
٣.٧٨-	٢١	٣.٧٣
٣.٨٢-	٢٢	٣.٨٢
٣.٨٦-	٢٣	٣.٨٥
٣.٩٠-	٩	٣.٩٠
٣.٩٤-	٣	٣.٩٤
٣.٩٨-٣.٧٨	٢	٣.٧٨
Σ	٩٠	

من الجدول أعلاه والذي يتبيّن فيه مركز الفئات والتكرارات نستطيع ان نرسم
المدرج التكراري في الشكل (٢-٢)



الشكل (٢-٢) المدرج التكراري لنمرة شريط الكرد


وضع الشكل (٢-٢) ان المتوسط والمدى في العمليه مقبول ولكن متوسط العمليه الانتاجيه مزاح نحو اليسار . وهذا يؤكد ان العمليه سوف تخرج عن حدود الضبط الاحصائي مستقبلاً ويتطلب ايضاً بان يكون الفحص للمنتج النهائي بشكل كامل والسبب في ذلك هو خضوع العمليه في هذه المرحله للعوامل الصدفيه أي ان هناك عوامل كثير يكون لكل منها تأثير قليل في الانتاج وبناء على ذلك سوف يتم احتساب دالة الخسارة في هذه المرحله إذ تم احتساب انحراف الكلفه وفق الصيغة

$$L = D' C = 36,3 DI$$

وهذا يعني ان خسارة الجوده للوحدة الواحدة تكلف المنظمه ما مقداره (٣٦,٣) دينار وعندما تم حساب دالة الخسارة وفق المعادله التاليه:

$$L(Y) = K (Y - M)'$$

وبمعلوميه ($K = 1079,4$) فقد بلغت خسارة العمليه (٦١,٧DI) دينار للوحدة الانتاجية الواحدة وبعد ذلك تم احتساب دالة الخسارة بعد الاخذ بنظر الاعتبار القيمة المستهدفة والتباين (الانحراف) بنظر الاعتبار وفق الصيغه [$Y - (Q_2 + 2 + Q_1)$] حيث حيث بلغت الخسارة للعمليه (١٥٥,٥DI) دينار للوحدة الواحدة والتي يمكن ايصالها في الشكل (٢-٣)




شكل (٢-٣) دالة خسارة الجودة لشريط الكرد (Tex)

وهذا يعني ان الشركة تكون خسارتها في الوحدة الواحدة تبلغ (٦١,٧) دينار وهناك خسارة للمجتمع ايضا عن طريق الابتعاد عن القيمة المستهدفة وبلغت (١٥٥,٥) دينار وهذا يتطلب تحفيض الانحراف والذى سوف يتم اضافته فى الشكل (٤-٢) وفق دالة Taguchis بحيث تكون ضمن القيمة المستهدفة والذي يتطلب بأن يكون متوسط العملية التصنيعية يساوى (٣,٧٠) أو تكون القيمة

وفق المعادلة التالية:

$$L = 1,79,4 (3,70 - 3,70)^2 = .$$

وهذا يعني ان متوسط العملية (\bar{X}) يجب ان يساوى القيمة المستهدفة لان ذلك يؤدي ان تكون خسارة العملية مساوية للصفر والشكل (٤-٤) يوضح ذلك .



شكل (٤-٤) القيمة المستهدفة لشريط الكرد (٣٠ Tex)

٢- حساب النمرة لشريط السحب الاولى :

الصنف المنتج يتكون من (%) ٢٠ Viscose Fibers و (%) ٨٠ قطن والنمرة المحددة هي (tex٣٠) والمواصفة المطلوبة هي (٣,٧) وبنسبة مسامحة ($T = \pm ٠,٥$) أذ يتم في هذه المحطة الإنتاجية إجراء عملية السحب لغرض موازنة الألياف بعضها مع بعض تمهدا لإجراء عمليات الغزل المتناثلة الاخرى بواسطة ماكينة السحب drawing frame ويطلق على هذه العملية

بنظام التقى ورباط الدوس في النسج اليدوي، والجدل (٢-٣) يوضح نتائج فحص العينات.

الجدول (٢-٣) قراءات الثمرة لشريط السحب الأولى

No	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	X₆	X₇	X₈	X₉	X₁₀	X₁₁	X₁₂	X₁₃	X₁₄	X₁₅	X₁₆	X₁₇	X₁₈	X₁₉	X₂₀	X₂₁	X₂₂	X₂₃	X₂₄	X₂₅	X₂₆	X₂₇	X₂₈	X₂₉	X₃₀	X₃₁	X₃₂	X₃₃	X₃₄	X₃₅	X₃₆	X₃₇	X₃₈	X₃₉	X₄₀	X₄₁	X₄₂	X₄₃	X₄₄	X₄₅	X₄₆	X₄₇	X₄₈	X₄₉	X₅₀	X₅₁	X₅₂	X₅₃	X₅₄	X₅₅	X₅₆	X₅₇	X₅₈	X₅₉	X₆₀	X₆₁	X₆₂	X₆₃	X₆₄	X₆₅	X₆₆	X₆₇	X₆₈	X₆₉	X₇₀	X₇₁	X₇₂	X₇₃	X₇₄	X₇₅	X₇₆	X₇₇	X₇₈	X₇₉	X₈₀	X₈₁	X₈₂	X₈₃	X₈₄	X₈₅	X₈₆	X₈₇	X₈₈	X₈₉	X₉₀	X₉₁	X₉₂	X₉₃	X₉₄	X₉₅	X₉₆	X₉₇	X₉₈	X₉₉	X₁₀₀	X₁₀₁	X₁₀₂	X₁₀₃	X₁₀₄	X₁₀₅	X₁₀₆	X₁₀₇	X₁₀₈	X₁₀₉	X₁₁₀	X₁₁₁	X₁₁₂	X₁₁₃	X₁₁₄	X₁₁₅	X₁₁₆	X₁₁₇	X₁₁₈	X₁₁₉	X₁₂₀	X₁₂₁	X₁₂₂	X₁₂₃	X₁₂₄	X₁₂₅	X₁₂₆	X₁₂₇	X₁₂₈	X₁₂₉	X₁₃₀	X₁₃₁	X₁₃₂	X₁₃₃	X₁₃₄	X₁₃₅	X₁₃₆	X₁₃₇	X₁₃₈	X₁₃₉	X₁₄₀	X₁₄₁	X₁₄₂	X₁₄₃	X₁₄₄	X₁₄₅	X₁₄₆	X₁₄₇	X₁₄₈	X₁₄₉	X₁₅₀	X₁₅₁	X₁₅₂	X₁₅₃	X₁₅₄	X₁₅₅	X₁₅₆	X₁₅₇	X₁₅₈	X₁₅₉	X₁₆₀	X₁₆₁	X₁₆₂	X₁₆₃	X₁₆₄	X₁₆₅	X₁₆₆	X₁₆₇	X₁₆₈	X₁₆₉	X₁₇₀	X₁₇₁	X₁₇₂	X₁₇₃	X₁₇₄	X₁₇₅	X₁₇₆	X₁₇₇	X₁₇₈	X₁₇₉	X₁₈₀	X₁₈₁	X₁₈₂	X₁₈₃	X₁₈₄	X₁₈₅	X₁₈₆	X₁₈₇	X₁₈₈	X₁₈₉	X₁₉₀	X₁₉₁	X₁₉₂	X₁₉₃	X₁₉₄	X₁₉₅	X₁₉₆	X₁₉₇	X₁₉₈	X₁₉₉	X₂₀₀	X₂₀₁	X₂₀₂	X₂₀₃	X₂₀₄	X₂₀₅	X₂₀₆	X₂₀₇	X₂₀₈	X₂₀₉	X₂₁₀	X₂₁₁	X₂₁₂	X₂₁₃	X₂₁₄	X₂₁₅	X₂₁₆	X₂₁₇	X₂₁₈	X₂₁₉	X₂₂₀	X₂₂₁	X₂₂₂	X₂₂₃	X₂₂₄	X₂₂₅	X₂₂₆	X₂₂₇	X₂₂₈	X₂₂₉	X₂₃₀	X₂₃₁	X₂₃₂	X₂₃₃	X₂₃₄	X₂₃₅	X₂₃₆	X₂₃₇	X₂₃₈	X₂₃₉	X₂₄₀	X₂₄₁	X₂₄₂	X₂₄₃	X₂₄₄	X₂₄₅	X₂₄₆	X₂₄₇	X₂₄₈	X₂₄₉	X₂₅₀	X₂₅₁	X₂₅₂	X₂₅₃	X₂₅₄	X₂₅₅	X₂₅₆	X₂₅₇	X₂₅₈	X₂₅₉	X₂₆₀	X₂₆₁	X₂₆₂	X₂₆₃	X₂₆₄	X₂₆₅	X₂₆₆	X₂₆₇	X₂₆₈	X₂₆₉	X₂₇₀	X₂₇₁	X₂₇₂	X₂₇₃	X₂₇₄	X₂₇₅	X₂₇₆	X₂₇₇	X₂₇₈	X₂₇₉	X₂₈₀	X₂₈₁	X₂₈₂	X₂₈₃	X₂₈₄	X₂₈₅	X₂₈₆	X₂₈₇	X₂₈₈	X₂₈₉	X₂₉₀	X₂₉₁	X₂₉₂	X₂₉₃	X₂₉₄	X₂₉₅	X₂₉₆	X₂₉₇	X₂₉₈	X₂₉₉	X₃₀₀	X₃₀₁	X₃₀₂	X₃₀₃	X₃₀₄	X₃₀₅	X₃₀₆	X₃₀₇	X₃₀₈	X₃₀₉	X₃₁₀	X₃₁₁	X₃₁₂	X₃₁₃	X₃₁₄	X₃₁₅	X₃₁₆	X₃₁₇	X₃₁₈	X₃₁₉	X₃₂₀	X₃₂₁	X₃₂₂	X₃₂₃	X₃₂₄	X₃₂₅	X₃₂₆	X₃₂₇	X₃₂₈	X₃₂₉	X₃₃₀	X₃₃₁	X₃₃₂	X₃₃₃	X₃₃₄	X₃₃₅	X₃₃₆	X₃₃₇	X₃₃₈	X₃₃₉	X₃₄₀	X₃₄₁	X₃₄₂	X₃₄₃	X₃₄₄	X₃₄₅	X₃₄₆	X₃₄₇	X₃₄₈	X₃₄₉	X₃₅₀	X₃₅₁	X₃₅₂	X₃₅₃	X₃₅₄	X₃₅₅	X₃₅₆	X₃₅₇	X₃₅₈	X₃₅₉	X₃₆₀	X₃₆₁	X₃₆₂	X₃₆₃	X₃₆₄	X₃₆₅	X₃₆₆	X₃₆₇	X₃₆₈	X₃₆₉	X₃₇₀	X₃₇₁	X₃₇₂	X₃₇₃	X₃₇₄	X₃₇₅	X₃₇₆	X₃₇₇	X₃₇₈	X₃₇₉	X₃₈₀	X₃₈₁	X₃₈₂	X₃₈₃	X₃₈₄	X₃₈₅	X₃₈₆	X₃₈₇	X₃₈₈	X₃₈₉	X₃₉₀	X₃₉₁	X₃₉₂	X₃₉₃	X₃₉₄	X₃₉₅	X₃₉₆	X₃₉₇	X₃₉₈	X₃₉₉	X₄₀₀	X₄₀₁	X₄₀₂	X₄₀₃	X₄₀₄	X₄₀₅	X₄₀₆	X₄₀₇	X₄₀₈	X₄₀₉	X₄₁₀	X₄₁₁	X₄₁₂	X₄₁₃	X₄₁₄	X₄₁₅	X₄₁₆	X₄₁₇	X₄₁₈	X₄₁₉	X₄₂₀	X₄₂₁	X₄₂₂	X₄₂₃	X₄₂₄	X₄₂₅	X₄₂₆	X₄₂₇	X₄₂₈	X₄₂₉	X₄₃₀	X₄₃₁	X₄₃₂	X₄₃₃	X₄₃₄	X₄₃₅	X₄₃₆	X₄₃₇	X₄₃₈	X₄₃₉	X₄₄₀	X₄₄₁	X₄₄₂	X₄₄₃	X₄₄₄	X₄₄₅	X₄₄₆	X₄₄₇	X₄₄₈	X₄₄₉	X₄₅₀	X₄₅₁	X₄₅₂	X₄₅₃	X₄₅₄	X₄₅₅	X₄₅₆	X₄₅₇	X₄₅₈	X₄₅₉	X₄₆₀	X₄₆₁	X₄₆₂	X₄₆₃	X₄₆₄	X₄₆₅	X₄₆₆	X₄₆₇	X₄₆₈	X₄₆₉	X₄₇₀	X₄₇₁	X₄₇₂	X₄₇₃	X₄₇₄	X₄₇₅	X₄₇₆	X₄₇₇	X₄₇₈	X₄₇₉	X₄₈₀	X₄₈₁	X₄₈₂	X₄₈₃	X₄₈₄	X₄₈₅	X₄₈₆	X₄₈₇	X₄₈₈	X₄₈₉	X₄₉₀	X₄₉₁	X₄₉₂	X₄₉₃	X₄₉₄	X₄₉₅	X₄₉₆	X₄₉₇	X₄₉₈	X₄₉₉	X₅₀₀	X₅₀₁	X₅₀₂	X₅₀₃	X₅₀₄	X₅₀₅	X₅₀₆	X₅₀₇	X₅₀₈	X₅₀₉	X₅₁₀	X₅₁₁	X₅₁₂	X₅₁₃	X₅₁₄	X₅₁₅	X₅₁₆	X₅₁₇	X₅₁₈	X₅₁₉	X₅₂₀	X₅₂₁	X₅₂₂	X₅₂₃	X₅₂₄	X₅₂₅	X₅₂₆	X₅₂₇	X₅₂₈	X₅₂₉	X₅₃₀	X₅₃₁	X₅₃₂	X₅₃₃	X₅₃₄	X₅₃₅	X₅₃₆	X₅₃₇	X₅₃₈	X₅₃₉	X₅₄₀	X₅₄₁	X₅₄₂	X₅₄₃	X₅₄₄	X₅₄₅	X₅₄₆	X₅₄₇	X₅₄₈	X₅₄₉	X₅₅₀	X₅₅₁	X₅₅₂	X₅₅₃	X₅₅₄	X₅₅₅	X₅₅₆	X₅₅₇	X₅₅₈	X₅₅₉	X₅₆₀	X₅₆₁	X₅₆₂	X₅₆₃	X₅₆₄	X₅₆₅	X₅₆₆	X₅₆₇	X₅₆₈	X₅₆₉	X₅₇₀	X₅₇₁	X₅₇₂	X₅₇₃	X₅₇₄	X₅₇₅	X₅₇₆	X₅₇₇	X₅₇₈	X₅₇₉	X₅₈₀	X₅₈₁	X₅₈₂	X₅₈₃	X₅₈₄	X₅₈₅	X₅₈₆	X₅₈₇	X₅₈₈	X₅₈₉	X₅₉₀	X₅₉₁	X₅₉₂	X₅₉₃	X₅₉₄	X₅₉₅	X₅₉₆	X₅₉₇	X₅₉₈	X₅₉₉	X₆₀₀	X₆₀₁	X₆₀₂	X₆₀₃	X₆₀₄	X₆₀₅	X₆₀₆	X₆₀₇	X₆₀₈	X₆₀₉	X₆₁₀	X₆₁₁	X₆₁₂	X₆₁₃	X₆₁₄	X₆₁₅	X₆₁₆	X₆₁₇	X₆₁₈	X₆₁₉	X₆₂₀	X₆₂₁	X₆₂₂	X₆₂₃	X₆₂₄	X₆₂₅	X₆₂₆	X₆₂₇	X₆₂₈	X₆₂₉	X₆₃₀	X₆₃₁	X₆₃₂	X₆₃₃	X₆₃₄	X₆₃₅	X₆₃₆	X₆₃₇	X₆₃₈	X₆₃₉	X₆₄₀	X₆₄₁	X₆₄₂	X₆₄₃	X₆₄₄	X₆₄₅	X₆₄₆	X₆₄₇	X₆₄₈	X₆₄₉	X₆₅₀	X₆₅₁	X₆₅₂	X₆₅₃	X₆₅₄	X₆₅₅	X₆₅₆	X₆₅₇	X₆₅₈	X₆₅₉	X₆₆₀	X₆₆₁	X₆₆₂	X₆₆₃	X₆₆₄	X₆₆₅	X₆₆₆	X₆₆₇	X₆₆₈	X₆₆₉	X₆₇₀	X₆₇₁	X₆₇₂	X₆₇₃	X₆₇₄	X₆₇₅	X₆₇₆	X₆₇₇	X₆₇₈	X₆₇₉	X₆₈₀	X₆₈₁	X₆₈₂	X₆₈₃	X₆₈₄	X₆₈₅	X₆₈₆	X₆₈₇	X₆₈₈	X₆₈₉	X₆₉₀	X₆₉₁	X₆₉₂	X₆₉₃	X₆₉₄	X₆₉₅	X₆₉₆	X₆₉₇	X₆₉₈	X₆₉₉	X₇₀₀	X₇₀₁	X₇₀₂	X₇₀₃	X₇₀₄	X₇₀₅	X₇₀₆	X₇₀₇	X₇₀₈	X₇₀₉	X₇₁₀	X₇₁₁	X₇₁₂	X₇₁₃	X₇₁₄	X₇₁₅	X₇₁₆	X₇₁₇	X₇₁₈	X₇₁₉	X₇₂₀	X₇₂₁	X₇₂₂	X₇₂₃	

٣	٢٧	٣٤	٣٦	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠
٢	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩
١	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
٠	٢٣	٢٤	٢٤	٢٥	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦

المصدر : اعداد الباحث استنادا القراءات التي تم تتبينها من المختبر الفيزياوي

وبعد حساب اختبار تجانس العينات من خلال استخدام اختبار Bartlett Test وجد ان قيمة (χ^2) التي تم استخراجها هي (٤١,٣٨٨٨) وبذلك فهي أقل من القيمة الجدولية ($\chi^2_{0.05,12} = 29.356$) وهذا يعني قبول فرضية (H_0) وبذلك فإن العينات الثلاثين مسووبة من مجتمع تباعته (٥) وبالتالي فهي متجانسة.

و عند إجراء اختبار Goodness of Fit Test (Goodness of Fit Test) تبين لنا إن القيمة المحسوبة = (٣,٠٤٠٢٩) وهي أقل من القيمة الجدولية ($\chi^2_{0.05,12} = 42.556$) وهذا يعني قبول فرضية (H_0) والتي تعني ان العينات التي تم استخدامها في تقييم إنتاج هذه المحطة قد تم سحبها من المجتمع قيد الدراسة فعلاً.

واستنادا إلى الجدول (٢-١) والخاص بقرارات نمرة شريط الكرد في شعبية الكرد فقد تم حساب لوحه (δ -chart) و (R-chart) وكانت النتائج كالتالي :

واستنادا إلى نتائج الجدول (٢-٣) والتي حسب فيها ($\bar{X}_i = 109.93$) و ($R_i = 2.89$) وكانت نتائج التحليل لهذه البيانات كالتالي :

-Calculation Standard deviation chart

$$D_4 = 2.06$$

$$= 0.047\sigma$$

$$\bar{X} = 3.66$$

$$R = 0.096$$


$$U.C.L = 3.73$$

$$CL = 3.66$$


$$L.C.L = 3.59$$

-Calculation Range chart

$CL = \bar{R} = 0.096$, $D_4 = 2.283$, $D_3 = 0$, $\bar{U}.C.L = 0.22$, $L.C.L = 0$.
من خلال الشكلين (A-٢-٥) والذي يوضح متوسط العملية التصنيعية و (B-٢-٥) والذي يوضح المدى والتنبؤ للعملية الإنتاجية نلاحظ أن جميع النقاط تقع ضمن حدود السيطرة ولكن هناك تشتت كبير في العملية إذ نلاحظ أن اغلب النقاط للوحة المدى بعيد جداً عن خط الوسط، وهذا يعني أن العملية تقع تحت تأثير العوامل الصدفية لها وبناءً على ذلك سوف يتم حساب مقدرة العملية بدلاًلة المدى ($R = 0.096$) و ($d_2 = 2.06$) وكانت ($cp = 1.79$)



شكل (A-٢-٥) لوحة المتوسط لنمرة شريط السحب الأولى



شكل (B-٢-٥) لوحة المدى لنمرة شريط السحب الأولى


وهذا يتطلب من المصنع التدقير في حدود الموافقة أو عملية الإنتاج أو كليهما بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج لعدم الحاجة لهذه الدقة العالية لأن ($Cp = 1,33$) إذ أن ($Cpk = 1,33$) يمثل أفضل مؤشر لمقدرة العملية والذي يتحقق عندما يكون التفاوت مساوياً إلى (σ) انحرافات، وذلك لأن أي تغير أو ازاحة في المتوسط سوف لن يؤثر في التشتت إذ أن الإنتاج سيقى داخل حدود التفاوت المسموح به ($Cpk = 1,33 \sigma / 6 \sigma = 0.8$).

ولمعرفة سلوك العملية التصنيعية وتأكيد حالتها بشكل دقيق فإنه سوف يتم اللجوء إلى استخدام المدرج التكراري وكما في الجدول (٢-٤)

الجدول (٢-٤) جدول التوزيع التكراري لنمرة شريط السحب الأولى

Class table	Frequency	Center class
٣,١٦ -	١	٣,٢٠
٣,٢٢ -	١	٣,٢٧
٣,٣١ -	zero	٣,٣٥
٣,٣٩ -	zero	٣,٤٣
٣,٤٧ -	zero	٣,٥١
٣,٥٥ -	٢١	٣,٥٩
٣,٦٣ -	٦٩	٣,٦٧
٣,٧١ - ٣,٧٩	٢٨	٣,٧٥
Σ	١٢٠	

من الجدول أعلاه والذي نوضح فيه مراكز الفئات والتكرارات نستطيع أن نرسم المدرج التكراري لتبيان الازاحة في متوسط العملية والتشتت فيها والشكل (٢-٦) في أدناه يوضح ذلك .



شكل (٢-٦) المدرج التكراري لنمرة شريط الكرد

يوضح الشكل (٢-٦) المتوسط والمدى للعملية الإنتاجية بأنه مقبول إلى حد ما، لكن نلاحظ بأن متوسط العملية الإنتاجية مزاج نحو اليسار وهذا تبين لنا في الجدول (٢-٤) إذ نلاحظ إن (٩٦) عينه من أصل (١٢٠) أي ما نسبة (%)٨٥ هي أقل من مركز المواصفة والذي سبب التشتت الكبير في العملية الإنتاجية وبالتالي في لوحدة المدى ولكن هذا التشتت في المدى سوف لسن يؤثر في العملية الإنتاجية إذ ستبقى العملية داخل حدود التفاوت المسموح بها والبالغة (١٠,٣٢).

وأستناداً إلى ذلك سوف يتم احتساب دالة الخسارة في هذه المرحلة إذ كان انحراف الكلفة وفق القانون الآتي:

$$L = D' C = ٦,٤ DI$$


وهذا يعني إن خسارة الجودة للوحدة الواحدة يكلف المنظمة ما مقداره (٦,٤) دينار وهي تكثيف أقل إذا ما قورنت بالمرحلة السابقة وعندما تم احتساب دالة الخسارة وفق القانون التالي :

وبمعلومية ($K=14,4,9$) فقد بلغت خسارة العملية ما مقداره (٠٠,١٤) وهذا ما يؤكد تحليينا السابق والذي تحقق عندما تم احتساب (CP) إذ تم التأكيد فيه بضرورة التدقيق في حدود المواصفة أو عملية الإنتاج أو كلبيما معاً لخوض تخفيف التكاليف الإنتاجية لعدم الحاجة لهذه الدقة العالية وهذا ما أكدته دالة الخسارة للعملية والتي بلغت (٠٠,١٤) دينار.

وبناءً على ذلك سوف يتم حساب دالة الخسارة بعد الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المستهدفة والتباين وفق القانون الآتي:

$$() L = K [-M] + Q'$$

وقد بلغت خسارة العملية (٥,٣٥DI) وهي تكاليف متدينة جداً وهذا دليل آخر على جودة العملية والإنتاج داخل هذه المحطة . ويمكن توضيح دالة الخسارة في الشكل (٢-٧).




شكل (٢-٧) دالة خسارة الجودة لشريط السحب الأولى

وهذا يدل ان المنظمة تكون خسارتها للوحدة الواحدة تساوي ($D_1 = 0.14$) وهي عملية جيد جدا والخسارة للمجتمع تبلغ (0.36) وهي ايضا متذبذبة وتعمل المنظمة لغرض تخفيض الانحراف والذي سوف يتم ايساصه من خلال الشكل (٢-٤) وفق دالة الخسارة Taguchis بحيث تصبح ضمن حدود القيمة المستهدفة وبما يجعل متوسط عملية التصنيع (27) اذ تكون القيمة وفق القانون الآتي:

$$L = 14 + 4.9(37 - 3T)$$

وذلك يعني ان متوسط العملية (X) يجب ان يساوي القيمة المستهدفة لان ذلك يجعل خسارة العملية تساوي صفر والشكل (٢-٨) يوضح ذلك .



شكل (٢-٨) القيمة المستهدفة لشريط السحب الأولى

٣- حسابات النمرة لشريط السحب الثاني:
المنتج مزيج من (%80) قطن cotton و (%20) بولستير viscose fibres
والنمرة count المحددة هي (١٥٨) و الموصفة المطلوبة هي (٣٧) وبنسبة مسامحة هي (±٠.٥).

والهدف من عملية السحب هو ترتيب الشعيرات والالياف النسيجية على هيئة شرائط في وضع منتظم ومتوازن قدر الامكان بواسطة ماكنة السحب الثانوي وكانت نتائج الفحص للعينات كما في الجدول (٢-٥) اذ تم سحب (١٢٠) عينة طول مدة الدراسة والتي امتدت لمدة شهر واحد وبواقع (٤) عينات في اليوم الواحد.

الجدول (٢-٥) قراءات النمرة لشريط السحب الثانوي

sample	Observations						Sample	Observations						
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	\bar{X}	Ri		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	\bar{X}	Ri	
١	٣,٧٦	٣,٧٩	٣,٧٣	٣,٧٤	٣,٧٣	٠,٠٧	١٦	٣,٧٣	٣,٧٤	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠٢	
٢	٣,٧٨	٣,٧٧	٣,٧١	٣,٧٧	٣,٧٣	٠,٠٧	١٧	٣,٧٠	٣,٧٠	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠١	
٣	٣,٧٤	٣,٧٣	٣,٧١	٣,٧٠	٣,٧١	٠,٠٤	١٨	٣,٧٧	٣,٧١	٣,٧	٣,٧٦	٣,٧	٠,٠١	
٤	٣,٧٦	٣,٧٥	٣,٧٥	٣,٧٩	٣,٧٣	٠,٠٢	١٩	٣,٧١	٣,٧٤	٣,٧	٣,٧٨	٣,٧	٠,٠٢	
٥	٣,٧٥	٣,٧٥	٣,٧٨	٣,٧٢	٣,٧٣	٠,٠٢	٢٠	٣,٧٤	٣,٧٠	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠١	
٦	٣,٧٤	٣,٧٤	٣,٧٣	٣,٧٣	٣,٧٣	٠,٠٣	٢١	٣,٨٠	٣,٧٦	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠١	
٧	٣,٧٧	٣,٧٣	٣,٧١	٣,٧٣	٣,٧٣	٠,٠٣	٢٢	٣,٧٣	٣,٨٠	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,١	
٨	٣,٧٠	٣,٧٣	٣,٧٤	٣,٧٤	٣,٧٣	٠,٠٣	٢٣	٣,٧٤	٣,٧٤	٣,٧	٣,٧٧	٣,٧	٠,٠١	
٩	٣,٧٣	٣,٧٠	٣,٧٣	٣,٧٠	٣,٧١	٠,٠٣	٢٤	٣,٧٢	٣,٧٢	٣,٧	٣,٧٤	٣,٧	٠,٠١	
١٠	٣,٧٦	٣,٧٧	٣,٧١	٣,٧١	٣,٧٣	٠,٠٣	٢٥	٣,٧٥	٣,٧٥	٣,٧	٣,٧٤	٣,٧	٠,٠١	
١١	٣,٧٩	٣,٧٣	٣,٧١	٣,٧٩	٣,٧٣	٠,١	٢٦	٣,٧٧	٣,٨٠	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,١	
١٢	٣,٧٢	٣,٧٢	٣,٧٥	٣,٧٣	٣,٧٣	٠,٠٣	٢٧	٣,٧٥	٣,٧٥	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠٠	
١٣	٣,٧٦	٣,٧٤	٣,٧٥	٣,٧٣	٣,٧٤	٠,٠٣	٢٨	٣,٧٩	٣,٧٤	٣,٧	٣,٧٣	٣,٧	٠,٠١	
١٤	٣,٧٤	٣,٧٠	٣,٧١	٣,٧٦	٣,٧٣	٠,٠٤	٢٩	٣,٧٩	٣,٨٠	٣,٧	٣,٧٩	٣,٧	٠,١	
١٥	٣,٧٧	٣,٧٠	٣,٧٠	٣,٧٧	٣,٧٣	٠,١٧		٣٠	٣,٧٦	٣,٧٦	٣,٧	٣,٧٦	٣,٧	٠,٠
					Σ								١١١	
													١,٦	
													٢	

المصدر: اعداد الباحث استنادا القراءات التي تم الحصول عليها من المختبر الفيزياوي

وعند إجراء اختبار Bartlett لمعرفة تجانس العينات التي تم سحبها من محطة السحب الثانوي والخاصة بنمرة الشريط، وجد إن قيمة (X^2) المحسوبة تبلغ (٢١,٤٣٥٠) وهي بذلك أقل من القيمة الجدولية (٥٢,٣٣٥٦) (٢٩=٥٢,٣٣٥٦, ..., X^2)، ويعني هذا قبول فرضية (H_0) وبذلك فإن العينات التي تم اعتمادها في الفحص هي من مجتمع تباعته (σ^2) أي أن العينات الثلاثين متجانسة.

وعند إجراء اختبار (Goodness of Fit Test) فقد كانت القيمة المحسوبة (٨,١٢٣) والقيمة الجدولية (٤٢,٥٥٦) وهذا يعني قبول فرضية (H_0) والتي تؤكد بأن نتائج الفحص للعينات تمثل المجتمع الظاهر قيد الدراسة. واستناداً إلى الجدول (٢-١) والخاص بقرارات نمرة شريط الكرد في شعبة الكرد فقد تم حساب لوحة (δ -chart) و(R -chart) وكانت النتائج كالتالي : وبناءً على نتائج الجدول (٢-٥) والتي تم فيها احتساب ($X = ١١١,٨١$) و ($R = ١,٨٢$) وكانت نتائج التحليل لهذه البيانات كالتالي :


-Calculations Standard deviation chart

$$U.C.L = ٣,٧٦, \quad C.L = ٣,٧٢, \quad L.C.L = ٣,٦٧,$$


$$\bar{R} = ٠,٧, \quad D_r = ٢,٠٦, \quad \sigma = ٠,٠٢٩, \quad X = ٣,٧٢$$

-Calculation Range chart

$$U.C.L = ٣,١٤ \quad R = ٠,٦ \quad L.C.L = ٠$$



شكل (A-٢-٩) لوحة المتوسط لنمرة شريط السحب الثانوي



شكل (B-٢-٩) لوحة المدى لنمرة شريط السحب الثانوي


من خلال الشكلين (A-٢-٩) والذى يوضح متوسط العملية الانتاجية نلاحظ ان العملية متواسطهما المحسوب اكبر من المواصفة المحددة ورغم ذلك فان الحدود العليا والدنيا للمواصفة تقع ضمنها جميع النقاط ولكنها لا تتمركز حول منتصف العملية، وهذا يعني ان العملية تقع تحت تأثير المسببات الصدفية في العملية الانتاجية ويؤكد ذلك الشكل (B-٢-٩) والخاص بلوحة المدى والتي يبين مقدار التشتت اذ يلاحظ ان العملية تشتتها كبير وبناءا على ذلك سوف يتم احتساب مقدمة العملية الانتاجية (cp) بدالة المدى والذى يساوى ($R=0.06$)

وبمعلومية ($Cp = 0.29$) وكانت ($d_2 = 2.06$) وهذا يعني أن (١> $Cp = 0.29$) والذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حالة المكان في هذه المحطة أو الخط الإنتاجي فضلاً عن ذلك تفتيش الإنتاج بنسبة (١٠٠%) وعدم الاعتماد على العينات العشوائية لأن الدفعة الإنتاجية فيها كميات كبيرة تالفة ويجب عرّافتها. وللتتأكد من حالة الدفعة الإنتاجية بشكل أدق فإنه سيتم احتساب مركز الموافقة ومقدار التشتت فيها من خلال استخدام المدرج التكراري وكما في الجدول أدناه.

الجدول (٢-٦) التوزيعات التكرارية لنمرة شريط السحب الثانوي

Class table	Frequency	Center class
٣,٧١٠	٤	٣,٧٢
٣,٧١٥	٣	٣,٧٢٧
٣,٧٢٠	٦	٣,٧٣
٣,٧٢٥	٤٢	٣,٧١
٣,٧٣٠	٤٣	٣,٧٣
٣,٧٣٥	٤٢	٣,٧٣
٣,٧٤٠	٤٢	٣,٧٥
٣,٧٤٥	١٤	٣,٧٧
٣,٧٥٠,٣,٧٥٥	١٢	٣,٧٩

من الجدول أعلاه يتبيّن لنا فيه مراكز الفئات والتكرارات والتي على أساسها يتم رسم المدرج التكراري لغرض معرفة مقدار الازاحة في المتوسط والتشتت للعملية التصنيعية والشكل (٢-١٠) يوضح ذلك في أدناه.



شكل (٢-١٠) المدرج التكراري لنمرة شريط السحب الثانوي

يتضح من الشكل (٢-١٠) ان المتوسط الحسابي مزاح نحو اليمين أي باتجاه الحد الأعلى للتفاوت المسموح به على الرغم من إن التشتت كان مقبولاً لهذه العملية. والسبب في ذلك يرجع إلى إن العملية تخضع لظروف إنتاجية عشوائية مستمرة وهذا يتطلب التدقيق في الإنتاج بشكل كامل للحد من تأثير هذه العوامل وإبقاء العملية تحت السيطرة الإحصائية .

وللتعرف على مقدار الخسارة التي تصيب الشركة والمجتمع يمكننا التعرف عليها من خلال احتساب انحراف الكلفة وفق القانون التالي وبمعلوميه $C = 2,434 DI$

(٢٨٩٤) دينار فهي:

$$L = D'$$

هذا يعني أن خسارة الجودة للوحدة الواحدة تكبّد الشركة خسارة مقدارها (٢,٤٣٤) دينار وعند احتساب دالة الخسارة للعملية وفق المعادلة التالية

$$L(Y) = K(Y-M)$$


وبمعلوميه $C = 1404,9$ دينار فهي :

اذ بلغت الخسارة (٠,٥٦٢DI) للوحدة الإنتاجية الواحدة. وبعد الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المستهدفة والتباين وفق القانون الآتي:

$$L = K [(Y-M)' + Q']$$

فقد بلغت الخسارة للعملية هي (٦,٢٣٩ DI) للوحدة الواحدة ويمكن توضيحها


بالشكل (٢-١١).



الشكل (٢-١١) دالة خسارة الجودة لشريط الخدمة للسحب الثانوي

من خلال المعادلة أعلاه والشكل (٢-١١) نلاحظ إن الشركة تكون خسارتها متذهبة جداً إذ بلغت (٥٦٢٠) دينار وهناك خسارة تحدثها للمجتمع أيضاً بعد الابتعاد عن القيمة المستهدفة تبلغ (٢٣٩٦) دينار للوحدة الواحدة وهذا يتطلب تخفيض الانحراف والاقتراب من المعاصفة المحددة والتي تبلغ ($\bar{X} = ٣,٧٠$) ويمكن توضيحها بالشكل (٢-١٢) ووفق معادلة Taguchiis حيث تكون ضمن القيمة المستهدفة والمحددة من قبل المنظمة الصناعية بحيث يتحقق متوسط العملية المطلوب ووفق المعادلة التالية:

وهذا يعني إن متوسط العملية (X) متساوي مع القيمة المستهدفة والذي يؤدي إلى عدم وجود خسارة للمجتمع والشركة معاً .



الشكل (٢-١٢) القيمة المستهدفة لشريط الخدمة للسحب الثانوي

٤- حسابات النمرة لخيط المكائن Open Engine

المنتج خليط من (%) ٨٠ قطن و (%) ٢٠ بوليستر والنمرة (٣٠ text) والمواصفة المطلوبة (٣٠ text) وبنسبة مسامحة ($\pm ٠,٥$) والهدف من هذه العملية هو تحويل الشعيرات والألياف النسيجية إلى خيوط صالحة للعملية النسيجية المختلفة ونمرة الخيط count هو نظام يعبر عن الكثافة الطولية للخيط (طول الخيط في وحدة الوزن أو وزن الخيط في وحدة الطول) ويتم إنتاج الخيط والنمرة على أحد أنواع المكائن النسيجية وهي تسمى غزل الطرف المفتوح open end إذ يتم تدوير هذه الخيوط على امطواة beam لعرض

استخدامها على مكان النسيج نوع جبكساريا والجدول (٢-٧) يوضح نتائج الفحص المختبري لهذا النوع من الإنتاج وبواقع (١٠) عينات في اليوم ولمدة (١٠) أيام لغرض الحصول على مائة عينة .

الجدول (٢-٧) قراءات التمرة للخيط للمكان open engine

Sa mple	Observation										X̄	R̄
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀		
١	٢٣,٢	٢٣,٤	٢٣,٦	٢٣,٨	٢٣,٩	٢٣,٥	٢٣,٧	٢٣,٣	٢٣,٥	٢٣,٨	٢٣,٦	٢,٢
٢	٢٣,٤	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٦	٢٣,٦	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٤	٢٣,٤	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٥	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٦	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٧	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٨	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
٩	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
١٠	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٢٣,٣	٠,٣
Σ												٢٣,٣

المصدر: اعداد الباحث استنادا الى نتائج المختبر الفيزيائي

و عند اجراء اختبار Bartlett الخاص بتجانس العينات وجد ان قيمة (X^2) التي تم حسابها تساوي (١١,١٦٣٩)، وهي بذلك اقل من القيمة الجدولية ($X^2 = ٢٣,٥٨٩٣$ ، ...) وهذا يعني قبول فرضية (H_0) والتي تعنى ان العينات التسعة مسحوبة من مجتمع تابعه (σ^2) اي ان العينات متجانسة.

و عند اجراء اختبار (Goodness of Fit Test) الذي يعتمد على توزيع مرربع كاني (X^2 distribution) وجد ان القيمة المحسوبة (٥,٩٨٩) وهي اقل من

القيمة الجدولية ($X = ٢٩,٩٩$) وهذا يعني قبول فرضية (H.) والتي تعني أن العينات تمثل مجتمع الدراسة. وبدلالة نتائج المختبر الفيزيائي للعينات الخاصة بنتائج فحص نمرة الخيط وفق الجدول (٢-٧) فإن ($R_i = ٢٩,٩$) وعليه فإن احتساب لوحه (R-chart) كانت كالتالي :

Calculation (δ -chart) $X = ٢٩,٩٩$ Tex . $\delta = ١,٠١$. $٣,٠٨$


$R = ٣,١$, D_4

$U.C.L = ٣١$ Tex $C.L = ٢٩,٩٩$ $U.C.L = ٢٩,٠$ Tex


Calculation (R- chart) $D_4 = ١,٧٧٧$ $D_3 = ٠,٢٢٣$ $R = ٣,١$

$U.C.L = ٥,٥$ $L.C.L = ٠,٧$

من خلال خارطة متوسط الانحراف المعياري في الشكل (A-٢-١٢) نلاحظ ان متوسط العملية للمواصفة المحسوب هو ($٢٩,٩٩$ Tex) لخيط المكائن نوع open engine وان النقاط تتمحور على خط المتوسط للعملية التصنيعية ويؤكد ذلك الشكل (B-٢-١٢) والخاص بخريطة المدى لـ يلاحظ ان العملية شنتها كبير جدا وهذا ما يؤكد التحليل السابق بين العمليات التصنيعية داخل هذه المحطة تخضع وبشكل كبير للمتغيرات الصدفية وبفعل عدد كبير من العوامل يكون لكل واحد منها تأثير قليل في العملية الإنتاجية، والتي تكون خارج حدود المكائن السيطرة عليه من قبل الشركة ولكنها تحاول الحد من تأثير هذه العوامل من خلال اجراءات السيطرة النوعية المضادة عليها وبناءاً على ذلك سوف تقوم باحتساب مقدرة العمنية (CP) وبدلالة المدى والذي يساوي ($R = ٣,١$) وبمعلومية ($D_4 = ٣,٠٨$) فإن ($CP = ٠,١$) وفي هذه الحالة يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين حالة المكائن في هذه المحطة او الخط الانتاجي بالكامل مع اجراء تفتيش كامل وبنسبة (%) ١٠٠ للدفعة الانتاجية لانها تحتوي على كميات كبيرة من الانتاج المائف.



الشكل (A-٢-١٣) لوحة المتوسط لنمرة خيط ماكينة Open-Engine




الشكل (B-٢-١٣) لوحة المدى لنمرة خيط ماكينة Open-Engine

وللتتأكد من سلامة الدفعـة الإنتاجـية بشـكل أوسع من الدقة فـانه سوف يتم حـساب مـركـز المـواصـفة أي مـتوـسط العمـليـة الإـنـتـاجـيـة وـمـقـدـار تـشـتـتـتها من خـلـال اسـتـخـادـام أـداـة أـخـرـى وـهـي الـمـدـرـج التـكـرـارـي كـما في الجـدول (٢-٨) أدـنـاه .

الجدول (٢-٨) التوزيعـات التـكـرـارـيـة لنـمـرـة خـيطـ المـكـانـنـ نوع open engine

Class table	Frequency	Center class
٢٥,٣	١	٢٥,٨
٢٦,٣	٢	٢٦,٨
٢٧,٣	١	٢٧,٨
٢٨,٣	٩	٢٨,٨
٢٩,٣	٣٧	٢٩,٨
٣٠,٣	٣٣	٣٠,٨
٣١,٣-٣٢,٣	٤	٣١,٨
	١٠٠	

واستناداً إلى الجدول أعلاه يتوضّح لنا مركز المواصفة والتكرارات والتي على أساسها يتم رسم المدرج التكراري لغرض بيان مقدار الإزاحة في متوسط عملية الانتاج للخيط والتشتت فيها والشكل (٤-١٤) يوضح ذلك في أدناه:



شكل (٤-١٤) المدرج التكراري لنمرة خيط المكابن نوع open engine من الشكل (٤-١٤) يتوضّح لنا ان التشتت للعملية ومتوسطها المزاح بشكل قليل نحو الحد الأعلى للتفاوت لكن لم يكن هناك نسبة من المنتجات تقع خارج الحدود المسموح بها ولكن استمرار المتوسط بالازاحة نحو جهة اليمين من المدرج التكراري سوف يؤدي مستقبلاً إلى خروج نسبة من المنتجات إلى خارج الحد الأعلى للتفاوت المسموح به، ذلك ينبغي ايقاف الإزاحة ومحاولة السيطرة او الحد من العوامل العشوائية التي تؤثر في العملية التصنيعية لضمان الانتاج وفق ما هو مستهدف في المواصفة.


وبغية التعرف على مقدار الخسارة التي تتكبدها المنظمة الصناعية والمجتمع ومن خلال معلومة ($C = ٢٨٩٤ DI$) يمكننا التعرف على انحراف الكلفة وفق القانون الآتي :

وهذا يعني ان خسارة الجودة للوحدة الواحدة تتقدّم المنظمة خسارة مقدارها ($٢٩٥٢,١٦٩$) دينار وعند احتساب دالة الخسارة للعملية ووفق القانون الآتي وبمعلومة ($K = ٩٤٠ DI$) دينار فهي :

$$L(Y) = K(Y - M)^2$$

إذ بلغت الخسارة بالدينار (DI ٩٤,٠٠) للوحدة الإنتاجية الواحدة وبعد الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المستهدفة والتباين وفق القانون ($L=K(Y-M)^{1/Q}$)

فقد بلغت خسارة العملية (٩٥٨,٩٨٨DI) للوحدة الواحدة ويمكن توضيح ذلك بالشكل (٢-١٥)




الشكل (٢-١٥) دالة خسارة الجودة لنمرة خطط المكان Open Engine.

من خلال الحسابات السابقة والشكل (٢-١٥) يتبين لنا ان المنظمة موضوع الدراسة تكون خسارتها في هذه المحطة مرتفعة نوعا ما إذ بلغ انحراف الكلفة (٢٩٥٢,١٦٩) دينار ولكن خسارة العملية كانت متدنية جدا إذ بلغت (٩٤,٠٠) دينار للوحدة الإنتاجية الواحدة ولكن الخسارة على المدى البعيد للعملية التمهنية بسبب الابتعاد عن القيمة المستهدفة والتي بلغت (٩٥٣,٩٨٨) دينار سوف تؤثر على سمعة الشركة وزبائنها وعلى المجتمع بشكل نهائى وهذا يتطلب من الشركة موضوع الدراسة الاقتراب من الموافقة المحددة وهي (٣٠ Tex) ويمكن توضيح ذلك في الشكل (٢-١٦) ووفق معادلة Taguchis حيث تصبح ضمن القيمة المستهدفة وفق المعادلة الآتية:

$$L = 94,00 - 30,00 \cdot (30,00 - X)^2$$

وهذا يعني ان متوسط العملية () يساوي القيمة المستهدفة والذى يجنب المنظمة الخسارة التي تسببها للمجتمع والبيئة معاً والشكل (٢-١٦) يوضح ذلك



شكل (٢-١٦) القيمة المستهدفة لنمرة خيط المكان.

المبحث الثالث

الاستنتاجات والتوصيات Conclusions & Recommendation

من خلال الدراسة الميدانية والتحليل الاحصائي للبيانات واختبارها، والاطلاع على طبيعة سير العمليات التصنيعية، والمشاهدة عن كثب لجميع خطوط الإنتاج داخل القسم المعنى بهذه الدراسة تمكن الباحث من التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات الآتية:

أولاً: الاستنتاجات: Conclusions

وتتضمن الآتي:

- ١- إن جميع عمليات الإنتاج تخضع لعوامل الصدفة البحتة، إذ أكدت جميع نتائج التحليل بعد حساب (standard deviation chart) والحد الأعلى والأدنى لكل العمليات إن نقاطها تكون تحت السيطرة، ولكن التشتيت لهذه اللوحات كبير مما يعني أن العمليات جميعها في هذا القسم سوف تكون خارج حدود السيطرة على المدى البعيد.
- ٢- ثبوت صحة الفرضية التي استندت إليها الدراسة، وتم تأكيد ذلك من خلال مقدرة العملية إذ كانت (CP) في كل الفحصات دون الواحد، وهذا يتطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حالة المكان أو الخط الإنتاجي داخل هذا

- القسم بالكامل، فضلاً عن تفتيش المنتج بنسبة (١٠٠٪)، وعززَ هذا الجانب المدرج التكراري إذ كانت الإزاحة في كل العمليات الأربع نحو اليمين وهذا يعني إن العمليات تخضع للعوامل الصدفية البحثة.
- ٣- من خلال استخدام دالة Taguchis بعد الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المستهدفة والتباين (الانحراف) بنظر الاعتبار إن الشركة المعنية تسبب خسائر للمجتمع إذ كانت في الكرت (١٥٥,٥Di) والسحب الأولى (٥,٣٥Di) والسحب الثانوي (٦,٢٣٩Di) والغزل (٩٥٨,٩٨٨Di) للوحدة الواحدة، وهذا يؤدي إلى عزوف عن منتجات هذه الشركة لتدني مستوى الجودة فيها.
- ٤- أثبتت الاختبارات التي تم استخدامها في هذه الدراسة إن العينات ولجميع الفحوصات الأربع متجانسة وأثبتت من خلال اختبار Bartlett إذ كانت جميعها أقل من القيمة الجدولية وهذا يعني قبول فرضية (H₀)، وأكد اختبار حسن المطابقة Goodness of Fit Test أن جميع الفحوصات الأربع إن العينات التي تم اختبارها تمثل مجتمع الظاهره قيد الدراسة من خلال قبول فرضية (H₀) لأن قيمها كانت أقل من القيمة الجدولية، وهذا يعني مدى موثوقية الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة.
- ٥- من خلال المشاهدة الميدانية لاحظ الباحث أن هنالك خللاً واضحاً في برامج الصيانة التي يتم اعتمادها في الشركة، إذ يتم استخدام برنامج الصيانة عند حدوث الفشل Failure Maintenance on وعدم وجود برنامج للصيانة الظرفية (الشرطية) Condition Based Maintenance والذي يتطلب استمرار مراقبة مؤشرات العطل مثل (الاهتزازات، الحرارة، أو بعض العوامل الأخرى) قبل توقف المكان عن الاشتغال، بينما إذا علمنا أن جميع المكان هي من نوعيات قيمة ومندثرة دفترياً والذي يؤدي إلى انخفاض معوليه هذه المكان.
- ٦- إن أي برنامج لتحسين الجودة في الشركة المعنية ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار أهدافاً أساسية تتضمن تقليل انحراف أداء المنتجات عن القيمة

المستهدفة، أذ كلما قل الانحراف أو تغير الأداء كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى الجودة.

٧- عدم استخدام نظام فعال ومتكمال للسيطرة النوعية، وضعف أداء العاملين في هذا القسم أدى إلى الحق خسائر بالشركة والمجتمع المحيط بها وكما توصلت إليه الدراسة من نتائج في هذا الجانب.

ثانياً: التوصيات Recommendation

- ١- ضرورة تبني استخدام TQM كونها تركز على أجزاء العمليات وبشكل صحيح ومن المرة الأولى وهندسة الجودة وفق أسلوب Taguchis لغرض حساب دالة خسارة الجودة التي توضح مقدار الخسارة التي تتکبدتها الشركة من جراء عدم المطابقة بين المواصفات المحددة والقيمة المستهدفة، لغرض تفادي الخسارة ومعرفة موقعها التافسي مع الشركات الأخرى.
- ٢- ضرورة استخدام المواد الأولية المطابقة للمواصفات وإرجاع الشركة إلى إنتاج المنتجات الحريرية وإلغاء عملية المزج بين القطن والفاسكوز لأنَّ هذا الأسلوب يؤدي إلى ارتفاع Scrap & Rework وكذلك تكبيد المجتمع خسائر كبيرة سيما إذا علمنا إن الشركة مصممة لأنَّ إنتاج الأقمشة الحريرية.
- ٣- رفع مستوى مهارة ومعلومات الأشخاص الذين يعملون في قسم السيطرة على الجودة لغرض التوسيع في استخدام الأدوات الاحصائية في عملية ضبط المنتج أثناء التشغيل لغرض رفع أي عينة تخرج عن المواصفات المحددة لها أثناء الإنتاج، والذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة الإنتاج والإنتاجية.
- ٤- اعتماد برنامج للصيانة التنبؤية، وعدم الاعتماد على برامج الصيانة عند الفشل، والتي تؤدي إلى تفادي جميع المشاكل المتعلقة بالتوقفات والعطلات للمكائن الإنتاجية.
- ٥- استخدام سجلات خاصة لصيانة المكائن في الشركة تتضمن المعلومات كلفة التي تتعلق بنشاطات الصيانة لكل المكائن وأعمارها الإنتاجية، مع اعتماد بطاقة صيانة تعلق على كل ماكينة تتضمن تواريخ إجراء الصيانة

الاعتيادية وجميع الأجزاء وتواريفها التي تم استبدالها وغيرها من المعلومات.

٦- تبني أسلوب الانحراف المعياري Standard deviation لجميع العمليات، وكذلك استخدام أسلوب مقدرة العملية (CP)، مع اعتماد الأساليب الخاصة بأسلوب Taguchis في تكوين الأعمدة المتعددة المستويات للعوامل المؤثرة في جودة المنتج بعد تأهيل الكادر الخاص بقسم الجودة في الشركة.

المصادر

١. المثلداي، محسود حسن وهرمز، أمير هنا، الإحصاء، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراق، ١٩٨٩.
٢. القاضي، دلال وعبد الله، سبيحة والبياتي، محمود، الإحصاء للإداريين والاقتصاديين، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ٢٠٠٤.
٣. انطى، عبد السلام محمد، إدارة الانتاج والعمليات / مدخل كمي ،طبعة الاولى، دار واثق للطباعة والنشر، الاردن . ٢٠٠٠
٤. Dilworth, James B.. operation control of manufacturing Design planning & services McGraw – Hill. Inc, ١٩٩٢.
- ٥ . الطائي، يوسف، العجيلى، محمد عاصى، الحكيم، ليث علی، نظم إدارة الجودة، مطبعة مكتب زهير العيسى للطباعة والاستنساخ،النجف الاشرف، العراق، ٢٠٠٥.
- ٦ .Mitra, Amitava. Fundamentals of Quality control improvement. macimilan pubushing company, ١٩٩٣.
٧. عبد الله، عبد الله والشامي، احمد محمد، تحضير ورقابة الانتاج والعمليات،دار الفكر المعاصر، صنعاء،اليمن، ٢٠٠٠

- ٨.Adam, Everit E.& Ebert. Roland J., production and operations management : concepts, models and Behavior prentichail, ١٩٩٢.
- ٩.محسن،عبد الكريم والنجار،صباح مجید،ادارة الانتاج والعمليات،مكتبة الذاكراة،بغداد،العراق،٤،٢٠٠٠.
- ١٠.ماضي،محمد توفيق،ادارة الجودة الشاملة:مدخل النظام المتكامل،دار المعارف،مصر،١٩٩٥.
- ١١.عبدالملك،عادل،الهندسة الصناعية- ادارة وتنظيم العمليات الانتاجية،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة البصرة،العراق،٢٠٠٠.
- ١٢.Vonderembse. Mark. A.& White, G.P., Operation management concept methods and strategies, west publish, company, ١٩٩٣.
- ١٣.البكاء،حسن ياسين والخطيب،سمير كمن،تصميم نظام السيطرة على جودة الإنتاج بدراسة تطبيقية في معصر الألبسة الرجالية في النجف،مجلة البحوث التقنية،العدد (٤)،السنة السابعة،١٩٩٤.
- ١٤.Buffa, Elweed. modern production management , John Wiley and sons, fifth edition, ١٩٧٧.
- ١٥.فاجن،ريتشارد، مدخل إلى الهندسة الصناعية، مترجم،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،العراق،١٩٨٩.
- ١٦.العزاوي،بهاء زكي،نظام تقييم إدارة الجودة،رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصرية،٢٠٠٠.
- ١٧.Slak, Nigel. & et al. operations management. U.K . PITMAN PUBLISHION. Q. ١٩٩٨
- ١٨.القران،إسماعيل إبراهيم،التربيب والتعليق من أجل الجودة ،المعهد العالي للصناعة، مصراته،ليبيا،١٩٩٥.

- ١٩.Krajewski, Lee & J.,Ritzman, Larry P., Operation management strategy and Analysis,^{5th} edition, Addison – Wesley Longman Inc. ١٩٩٩.
- ٢٠.Bergman, Bo & Klefsjo, Bengt. Quality from customer needs to customer satisfaction. McGraw- Hill Book company, New York, ١٩٩٤.
- ٢١ Hitomi, K., Manufacturing Systems Engineering,^{2nd} Edition Taylor & Francis. Inc. London, ١٩٩٦.
٢٢. نجم، نجم عبود، إدارة العمليات: النظم والأساليب والاتجاهات الحديثة، معهد الإدارة العامة، الرياض، الجزء الثاني، السعودية، ٢٠٠١.
٢٣. Heizer, J.. Render, B., principles of operations management,^{3rd} Edition. New Jersey, ١٩٩٩.
- ٢٤.The Same of Reference(٢٢).
- ٢٥.Logothetis, N., Management For Total Quality From Deming to Taguchi and SPC, prentice- Hall, New Delhi, ١٩٩٧.
- ٢٦,Wilde, Oscar. Management for Total Quality From Deming to Taguchi and SPC, prentice Hall(UK) Itd, ١٩٩٢.
- ٢٧.Kazmierski, Thomas J.. statistical Problem Solving in Quality Engineering,.McGraw-Hill. New York, Inc, ١٩٩٥.
- ٢٨.Schonberger,R. J. & Knod, E. M., Operation Management Customer- Focused Principles, McGraw-Hill, New York, sixth Edition, ١٩٩٧.
- ٢٩.Noori, H. & Radford, R.. Production and Operation Management Total Quality and Responsiveness, McGraw – Hill, New York, Inc, first edition, ١٩٩٥.
- وقد اعتمدت الدراسة على استخدام اساليب السيطرة النوعية واستخدام دالة Taguchis لتحديد هذه الخصائص والخسارة التي تسببها الشركة موضوع الدراسة للمجتمع.