

## Quality Control System for Rehabilitation of Defected Reinforced Concrete Structures

**Dr .Shakir A. Saheh**

Building and Construction Engineering Department, University of Technology/Baghdad  
Email: professorshakir@yahoo.com

**Dr. Tareq A. Khaleel**

Building and Construction Engineering Department, University of Technology/Baghdad  
Email: drtarikkhalil@gmail.com

**Ali Raid Saleem**

Building and Construction Engineering Department, University of Technology/Baghdad  
Email: ali\_raed1988@yahoo.com

Received on:5/1/2016 & Accepted on:22/6/2016

### ABSTRACT

The construction sector is facing many responsibilities and most importantly ensure implementation according to specifications and plans in order to ensure the safety of the structure and avoid any failures during or after the implementation or after, because the defects and failures is one of the reasons which will lead to delays in the implementation of project, or may stop the work for reasons related to the safety of structure, workers, and materials, which will lead to increase the cost of the project (the cost of repairs, tests, and stop). The theoretical part of the study dealt with display literature and publications and previous studies related to the failures and the reasons for their occurrence and methods of treatment, and the role of project management in control the failures.

In the practical part, the researcher display case studies of failures and the reasons for their occurrence, also the role of the administration diagnosis and treatment. In addition to the preparation of personal interviews with a number of project managers in construction field of reinforced concrete structures to see the most important failures faced by structures, and what are the measures taken in the diagnosis, control and prevention, also a scientific questionnaire has been prepared depending "on the information obtained from personal interviews, then the proposed administrative system has been built to control the failures and defects in reinforced concrete structures by treating all weaknesses that have been obtained through the questionnaire and personal interviews. The proposed administrative system was applied through a computer program, it can be used by project management in a flexible and easy way, and also it helps to avoid the occurrence of any failure during and after implementation. Also it identifies failures to be controlled during implementation and after the completion of the project. Additionally the factors that helped to achieve quality in implementation have been identified.

### بناء نظام للسيطرة على الاخفاقات وتلافتها في المنشآت الخرسانية المسلحة

### الخلاصة

تواجه قطاع التشييد مسؤوليات كبيرة وأهمها ضمان التنفيذ بمحض المواصفات والمخططات وذلك لضمان سلامة المنشآت وتجنب حدوث أي اخفاقات أثناء التنفيذ او بعده ، لأن العيوب والاخفاقات تعتبر من الاسباب التي تؤدي الى حدوث تأخير في تنفيذ العمل او قد يصل الامر الى توقف العمل لأسباب تتعلق بسلامة المنشآت والعمال والمواد ، ويتربى على ذلك حدوث زيادة في الكلفة للمشروع (تكلفة الاصلاح والفحص والتوقف ) ،تناول الجانب النظري من الدراسة عرض الادبيات والمنشورات والدراسات السابقة ذات العلاقة بالاخفاقات واسباب حدوثها وطرق معالجتها، ودور ادارة المشروع في السيطرة على الاخفاقات، وفي الجانب العملي قام الباحث بعرض

حالات دراسية للاحفافات وأسباب حدوثها دور الادارة في النجاح او الفشل في تشخيصها ومعالجتها ، اضافة الى اعداد مقابلات شخصية مع عدد من مدراء المشاريع في مجال المنشآت الخرسانية المسلحة لمعرفة اهم الاحفافات التي واجهت المنشآت وما هي الاجراءات المتخذة في تشخيصها والسيطرة عليها ومنع حدوثها، وتم اجراء استبانة علمية اعتماداً على المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات الشخصية ، و تم بناء نظام اداري للسيطرة على الاحفافات والعيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة وذلك من خلال معالجة كافة نقاط الضعف التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيان والمقابلات الشخصية ، و تمكن التدراسة من بناء برنامج حاسوبي يتم من خلاله تطبيق النظام الاداري المقترن وذلك لضمان استخدام النظام من قبل ادارة المشروع بصورة مرنة وسهلة ويساعد النظام المقترن في تحديد الاحفافات والسيطرة عليها خلال مرحلة التنفيذ وبما بعدها ، وتم تحديد وتصنيف العوامل التي ساعدت في تحقيق النوعية في التنفيذ وتلافي حدوث اي فشل او اخفاق اثناء وبعد مرحلة التنفيذ .

**الكلمات المفتاحية:** اخفافات، نظام اداري ، نظام خبير، معالجة

#### أهداف البحث

- تفعيل دور ادارة المشروع في السيطرة على الاحفافات وتحديد اسباب العيوب والعمل على منع حدوثها وتجاوزها وذلك من خلال بناء نظام اداري يساعد ادارة المشروع في السيطرة على الاحفافات في المنشآت الخرسانية.
- دراسة وتحديد وتصنيف اهم الاحفافات المؤثرة في المنشآت الخرسانية المسلحة اثناء وبعد التنفيذ لغرض تسهيل دور مدير المشروع في منع حدوثها.
- بناء برنامج حاسوبي يتم من خلاله تطبيق النظام الاداري المقترن لتحديد اسباب الاحفافات والسيطرة على حدوثها في الهياكل الخرسانية المسلحة.
- تقويم عمل الادارة موقعياً اثناء التنفيذ من خلال تقليل احتمال حدوث الاحفافات والحصول على منشأ سليم بموجب المواصفات والمخططات .

#### المقدمة

تعتبر الاحفافات في المنشآت الخرسانية المسلحة من الامور المهمة لكل من صاحب العمل والمقاول كونها ذات علاقة بحياة الانسان من جهة وخسارة في الاموال من جهة اخرى ، ويطلب ذلك العمل على منع حدوث الاحفافات من خلال استخدام التصاميم السليمة والمواد الناجحة بالاختبار والفحوصات اضافة الى الكادر الهندسي والعمال الحرفيين ذات خبرة ومهارة عالية في التنفيذ ، لذلك سيتم دراسة الاحفافات وتحديد اسبابها فيما اذا كانت تصميمية او اسباب تقود الى اخطاء ما بعد التنفيذ ، كذلك تتناول اهمية الصيانة في الحفاظ على المنشأ، وذلك تطلب وضع دليل يلخص اسباب تدهور المنشآت الخرسانية المسلحة وانواع هذا الاحفافات الناتجة عن التدهور ، والطرق المختلفة للمعالجة وتلافي تطور الضرر<sup>[1]</sup>.

#### الاسباب الرئيسية وراء حدوث الفشل في الهياكل الخرسانية

- أسباب الاحفافات الناشئة خلال التنفيذ :- يبين الجدول (1) الاسباب الشائعة للاحفافات خلال مرحلة التنفيذ.
- أسباب الاحفافات بعد التنفيذ: بين (Aggeliki, 2009)<sup>[1]</sup> الاسباب التي تؤدي الى الاحفافات بعد التنفيذ وكما في الجدول (2).

جدول (1). الاسباب الشائعة للاحفافات خلال مرحلة التنفيذ

مسلسل	اسباب الاحفافات خلال مرحلة التنفيذ <sup>[1]</sup>
١	تشييد الاسس على تربة غير صالحة (عضوية او جبستية ) او انقاض. و عدم عمل حدل جيد للتربة
٢	عدم اجراء عمليات تحريات الموقع (Site Investigation) او تحريات التربة (Soil Investigation) وعدم اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع وجود مواد ضارة في التربة كالكربونات
٣	التشييد على مناطق قد تكون معرضه للانهيار والهزات الارضية والقصور في اعداد التصاميم الانشائية بسبب اهمال فريق التصميم حيث يتم اعداد التصاميم بصورة غير دقيقة وتشمل ما ياتي:
١-٣	اهمال في تصميم الخلطة الخرسانية mix design
٢-٣	عدم الاعتماد على المدونات والمعايير والمواصفات مع عمل حسابات خاطئة للأحمال.

استخدام مواد أنسانية رديئة غير مطابقة للمواصفات ومن مناسئ غير جيدة و عدم اهتمام محاور الاشراف بالمنفذة للمواد وضمان فحصها قبل استخدامها	٣-٣
حدوث انفصال للخرسانة أثناء الصب و تنتج بسبب تأخر عربات الخلط والمضخات و بالإضافة لاستخدام الهزازات بطريقه خاطئة ولمدة كبيرة	٤-٣

**جدول (٢). بعض الاسباب للاحفاقتات بعد مرحلة التنفيذ للمنشآت الخرساني**

تسلاسل	اسباب الاحفاقتات بعد مرحلة التنفيذ <sup>(١)</sup>
١	تجاوز الاحمال المسلطة على المنشآت الحد الاقصى للتحمل
٢	اهمال عامل السلامة عند تحليل التصميم لمنع الفشل في حالة تعرض المنشآت الى احمال غير متوقعة .
٣	تغير استخدام المنشآت لأن أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل للمنشآت تزداد كلما زاد الحمل عليه
٤	اهمال عزل الرطوبة والحرارة حيث تتعرض الأساسات للتآكل لوجود مواد كيميائية مختلفة بعد التنفيذ بسبب وجود مياه أسفل المبني تؤدي للتفاعلات مع الحديد والخرسانة ووجود الماء وحده يسبب صدأ والتآكل لحديد التسليح
٥	عدم القيام بالتسطح بصورة جيدة مما ينتج عنه فصل بين حديد التسليح والخرسانة وذلك بسبب تآكل للحديد و الصدأ.
٦	أعمال التوسبيع في المنشآت بصورة غير مدروسة إضافة إلى أعمال الترميمات الرديئة باستخدام مواد رديئة ورخيصة غير مناسبة

**الشقوق في المنشآت الخرسانية المسلحة .**

تعتبر الشقوق من أحطر أنواع العيوب التي تعاني منها المنشآت الخرسانية وأكثرها انتشاراً وتسبباً في حدوث الانهيارات والكوارث وذلك على الرغم من التطور الحاصل في مجال البناء والاهتمام بجودة التصميم وحسن التنفيذ ، قد لا تكون الطريقة التي يتم بها تشخيص الشقوق في المبني دقيقة بالقدر الكافي. ويترتب على ذلك في العديد من الأحيان تشخيص خاطئ للأسباب وينعكس ذلك حتماً على أي وسيلة لمعالجة الشقوق<sup>[١]</sup> ، ويبين الجدول (٣) أنواع الشقوق والأسباب المؤدية إلى حدوثها والمعالجات الشائعة لها [١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦] .

**تقييم المنشآت الخرسانية المسلحة**

تحتاج الخرسانة المسلحة بصورة دائمة إلى الكشف و الصيانة لزيادة العمر الاستثماري للمنشآت وتجنب حالات الانهيار فيها ، حيث تتعرض المنشآت الخرسانية المسلحة خلال فترة استثمارها إلى عوامل وظروف طبيعية أو كوارث طبيعية تؤثر على عمر هذه المنشآت وسلامتها ومدى قدرتها التصميمية على استمرار أداء وظيفتها المخطط لها وفق المستوى المطلوب والأمن، وبذلك تقع عملية التقييم الفني والإنساني للمنشآت الخرسانية المسلحة على قدر كبير من الأهمية للوقوف على واقع هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامه المنشآت ومستوى الأداء المناطق بها ، وسلامة و أمن الأرواح خلال فترة استثماره .

**جدول (٣). أنواع الشقوق والأسباب المؤدية إلى حدوثها والمعالجات الشائعة لها**

الأسباب	نوع الشقوق في المنشآت	تسلاسل
نتيجة الحرارة الناتجة من التفاعل الكيميائي بين الاسمنت والرمل ، وعند ما تبرد الخرسانة وتتكثف تبدأ الاجهادات الحرارية في الظهور ، ويحدث اجهاد الشد الحراري و يؤدي إلى شقوق دقيقة جداً تؤدي إلى حدوث اسطح ضعيفة داخل الخرسانة	شقوق الانكمash الحراري	١
تحدث نتيجة التبخّر السريع للماء من سطح الخرسانة ويحدث هذا النوع من الشقوق في الخرسانة الدنة اثناء تصلتها	شقوق الانكمash اللدن	٢
عندما تقابل اجزاء المنشآت القصيرة ذات التسليح القليل بعض الحواجز تعيقها (كما في حالة اتصال صبة خرسانية ذات سمك قليل ببلاطة شرفة ذات سمك كبير).	شقوق الانكمash الجاف	٣
المنشآت المسبقة الصب اكثر تأثراً باختلاف درجة الحرارة ، بسبب تغيرات الطقس الطبيعي او نتيجة التسخين steam curing ، من غيرها من المنشآت وخاصة للفضاءات المقيدة من الجهازين لذلك تظهر الشقوق في هذه الفضاءات عندما يكون اتصالها بالمنشآت متباعدة . وأن للحرارة المفاجئة تأثير آخر حيث يولد الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة سلسلة من الشقوق أيضاً إذا حدث اختلاف كبير في درجة الحرارة بين الوجهين الداخلي والخارجي.	شقوق الفرق بالاجهادات الحرارية	٤

٥	شقوق نتيجة تأكل حديد التسليح ونخر الخرسانة	تأكل حديد التسليح ونخر الخرسانة عاملان رئيسان يساعدان على تزايد تأثير عوامل التعرية على المنشآت الخرسانية ، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الخرسانة كاشفة حديد التسليح
---	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وباءاً على ما تقدم فإن المعالجات الشائعة تكون كالتالي:

١. في حالة الشقوق الشعرية يتم تنظيف السطح بالفرشات المعدنية وحقن الشقوق على شكل طبقات من خلطة حقن اسمنتية لاصقة . وللتقويق العميق يتم الحقن باستخدام منتجات تتصلب حرارياً وتكون منخفضة اللزوجة.
  ٢. عندما يكون الشق وأصلاً إلى حديد التسليح يجب إزالة الغطاء الخرساني المغلق للحديد وتنظيف الحديد ووضع خرسانة جيدة كغطاء للحديد باستخدام مواد غروية لاصقة أو باستخدام أبيوكسي لاصق وخرسانة عالية المقاومة مع الدفع بالهواء باستخدام مدفع سمنت وقد تحتاج وضع حديد تسليح جديد إضافي في التقويب المحفورة في الخرسانة القديمة.
  ٣. استخدام البكتيريا في الخلطة الخرسانية للتفاعل مع السليكا بظاهرة التمعدن الحيوي حيث تساعد البكتيريا على ترسيب كربونات الكالسيوم الذي يعطي خرسانة بمواصفات عالية تسمى Bacterial Concrete و زيادة وزيادة الغطاء الخرساني.
- تعتبر مرحلة تقييم المنشآت مهمة جداً لأولئك الذين لهم علاقة بفحص المنشآت وتقييمها وإصلاحها أو بصيانة المنشآت أو العاملين في الصيانة الإنسانية بشكل عام [١٣] .
- يتadar إلى أذهان المهندسين والعاملين في مجال الصناعة الإنسانية سؤال هام هو (لماذا نقوم بالتقدير الفني والإنساني للمنشآت الخرسانية المسلحة القائمة؟) ، يوجد العديد من الأسباب الرئيسية التي تتطلب منا الوقوف على الواقع المنشآت وإجراء عملية تقييم فني وإنشائي له واهماً ما يأتي [١٤] :-
١. معالجة بعض أخطاء التصميم والتنفيذ الحاصلة.
  ٢. تحديث الأنبياء بسبب القدر ومتطلبات الحادثة ، أو بهدف التغيير في وظيفة البناء أو زيادة حمولاتها والهدف من استخدامها .
  ٣. تضرر وتشوه المنشآت الخرساني نتيجة تعرضه لظواهر متعددة و لكوارث طبيعية كالزلزال و العواصف والحرائق.
  ٤. حساب كلفة الأعمال التأهيلية المطلوبة من أجل إجراءات التأمين أو القروض المصرفية لتمويل العمليات المطلوبة.

#### التحليل الاحصائي للعوامل ذات الصلة بحدوث الاحفافات في المنشآت الخرسانية المسلحة

قام الباحث بتوزيع ( 43 ) استماراة استبيان (أستبيان) (أستبيان) (٣٨) مقابله شخصية ضمن استماراة أخرى وزعت على ذوي الخبرة من المهندسين والعاملين على تنفيذ وصيانة المنشآت الخرسانية المسلحة في دوائر الدولة والشركات والمشاريع كما في الملحقين (١) و(٢)، وتم من خلال نتائج تحليل الاستبيان تحديد العوامل المؤثرة والغير مؤثرة في ظهور الاحفافات والعيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة مع تحديد درجة الاهمية لكل عامل مؤثر حسب حدود الوسط الحسابي ( 3.24 → 3 ) ، وذلك خلال مرحلة تنفيذ المشروع وبين الجدول (٤) الوسط الحسابي والنسبة المئوية لاجيات العينة، وكذلك مرحلة ما بعد التنفيذ حيث بين الجدول (٥) الوسط الحسابي والنسبة المئوية لاجيات العينة حيث تم اهمال العوامل التي يقل وسطها الحسابي عن ٢.٣٤ ، ومن ذلك تبين وجود حاجة لوجود نظام اداري فعال يتم من خلاله السيطرة على الاحفافات والعيوب في المنشآت الخرسانية. اضافة الى استخدام برنامج حاسوبي يتم من خلاله تحقيق سهولة المتابعة والمراقبة .

النظام الاداري المقترن لغرض تنفيذ فعالية السيطرة على الاحفافات خلال مرحلة تنفيذ المشروع من قبل ادارة المشروع تم اقتراح نظام اداري يوضح اسلوب ادارة تلك الفعالية ، كذلك تم اقتراح نظام اداري للسيطرة على الاحفافات والعيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة وذلك خلال مرحلة ما بعد التنفيذ وكما يأتي :-

**جدول (٤). العوامل المؤثرة التي من خلالها يتم تلافي حدوث اي فشل او اخفاق اثناء التنفيذ**

مستوى التأثير استناداً لحود الوسط لحسابي	وصف الفقرة مع النسبة المئوية للاجابات	ت
3.0000	اعمال قطع الرطوبة اسفل الاسس (100%)	١
3.0000	اجراء تحريات التربة دقيقة و اعتمادها في تصميم الاسس (100%)	٢
3.0000	اعمال الدفن مطابقة للمواصفات (مواد و عمل). (100%)	٣
2.8333	ضبط القوالب للاعمدة والجسور وتدقيقها قبل الصب (%81.5)	٤
2.6667	التسليح للاعمدة والجسور وبموجب المخططات ومع الفحص %5.7	٥
2.6667	ضبط القوالب للسقوف وتدقيقها قبل الصب (%65.7) .	٦
2.8333	ضبط التسليح للسقوف حسب المخططات مع الفحص(%65.7) ( )	٧
3.0000	السيطرة على اعمال الصب للخرسانة وضبط نسب الخلط حسب التصميم (%100)	٨
2.8333	اخذ نماذج من خرسانة الصب لغرض الفحص ومتابعة النتائج . (%76.3)	٩
2.5000	بقاء قوالب الصب وعدم رفعها حسب الظروف الجوية والمواصفات ومكان العنصر الانشائي واهميته (%68.4.)	١٠
3.0000	ضبط اعمال التسطيح بموجب طبقات مثبتة بالمخططات والمواصفات وجدائل الكميات. (100%)	١١
2.8333	الانهاءات الداخلية المتمثلة بتطبيقات الارضيات بموجب المخططات والمواصفات ومواد مجازة للفحوصات . (%81.5)	١٢
2.6667	الانهاءات الداخلية للجدران بالبلاط وبالسمنت وبالجص بموجب المواصفات ومواد اجتازت الفحوصات . (%65.7)	١٣
2.6667	الانهاءات الخارجية للتغليف بالرخام او بالحجر بموجب المواصفات ومواد اجتازت الفحوصات. (%73.7)	١٤
2.6667	الانهاءات الخارجية، بالبلوك بالسمنت حسب المواصفات والمواد المفحوصة (%65.7)	١٥
3.0000	الاعمال الصحية والصرف الصحي ومجاري مياه الامطار التي يتم تنفيذها بموجب المخططات والمواصفات ومواد مفحوصة.(100%)	١٦
2.8333	الاعمال الصحية لأنابيب الماء الحار والبارد من مواد عالية الجودة ومنفذة بمهارة ومثبتة بصورة جيدة ومحفوظة بضغط ملائم لمنع تسرب المياه (%89.4)	١٧
3.0000	الاعمال الخاصة بالملحقات الصحية يجب ان تكون عالية الجودة وغير قابلة للكسر او التشقق لمنع تسرب المياه.(100%)	١٨

## جدول (٥). العوامل المؤثرة والفعالة في حدوث العيوب والاختيارات اعتماداً على الدراسة الميدانية

مستوى التأثير استناداً لحدود الوسط لحسابي	وصف الفقرة مع النسبة المئوية للإجابات	ت
2.8837	التأسيسات الصحية ومدى تنفيذها بصورة صحيحة ومتابقتها للمواصفات والمخططات. (88.4)	١
2.8605	أعمال التسطيح منفذة بموجب المواصفات مع استخدام مانع رطوبة من منشأ جيد. (88.4)	٢
2.2326	الجهة الشاغلة المستفيدة هل متفق عليها قبل اعداد التصميم ( )	٣
2.3023	المبني جاء متطابقاً مع احتياجات ورغبات صاحب العمل ( )	٤
2.3488	ملائمة الانهاءات الداخلية للمبني وحسب وظيفة كل جزء ( )	٥
2.9535	التصميم للاسس تم اعدادها بموجب تحريات التربة والاحمال الخاصة بطبيعة المبني (97.7)	٦
2.9535	اعمال العزل المائي تحت الاسس منفذة بموجب المواصفات واستخدام مواد جيدة للعزل (95.3)	٧
2.3023	الانهاءات الخارجية ملائمة لنوع واستخدام المنشأ وطبيعة البيئة والمناخ 41.9	٨
2.9535	الاعمال الخرسانية المسلحة لكافة العناصر الانشائية منفذة	٩
	بموجب المواصفات والمخططات وتنفيذ كافة الفحوصات اللازمة (95.3)	

١- النظام الاداري المقترن للسيطرة على العيوب خلال مرحلة التنفيذ.

يبين الشكل (١) النظام الاداري المقترن للسيطرة على العيوب خلال مرحلة التنفيذ. ويكون من المراحل الآتية:

أ- مرحلة توصيات مدير المشروع


تمثل هذه المرحلة بتوجيهه مجموعة من التوصيات الى مهندس الموقع لمتابعة اعمال مهندسو متابعة مراحل التنفيذ لغرض السيطرة على كافة هذه المراحل المثبتة لتجنب حدوث العيوب خلالها ، وفي نفس المرحلة يتبع مهندس الموقع حالة المواد الانشائية واسلوب خزنها وتسلسل استخدامها في التنفيذ وابلاغ مهندسي المتابعة بذلك .

ب- مرحلة تدقيق مراحل التنفيذ

يقوم في هذه المرحلة مهندسو المتابعة بأخذ نظام الخير تزامناً مع كل مرحلة من مراحل التنفيذ لتدقيق مدى سلامة التنفيذ بموجب المخططات والمواصفات وتجهيزات مدير المشروع .

ت- مرحلة ارسال تقارير المتابعة

يقوم مهندسو المتابعة بأرسال تقارير هندسية عن كل مرحلة يتم تنفيذها تحتوي هذه التقارير على معلومات كاملة تصدر من النظام الخبير مبين فيها هل ان العمل معرض الى ظهور العيوب او ان العمل منفذ بموجب الشروط والمواصفات والمخططات ، ويقوم مدير المشروع بدراسة التقارير وابلاغ مهندس الموقع بالتجهيزات اللازمة وحسب كل حالة حيث يقوم مهندس الموقع بالاجراءات اللازمة لتلافي حدوث العيوب .




شكل (١). النظام الاداري المقترن للسيطرة على الاختيارات خلال مراحل تنفيذ المشروع

١. النظام الاداري المقترن للسيطرة على الاختيارات خلال مرحلة ما بعد التنفيذ للمشروع .
٢. يبين الشكل (٢) النظام الاداري المقترن للسيطرة على الاختيارات بعد انجاز المشروع واستخدامه من قبل الجهة المستفيدة.

#### النظام الخبرير المقترن


تمكن الباحث من بناء نظامين خبيرين للسيطرة والمراقبة على العيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة ، فالاول يعتبر نظام خبير للسيطرة على العيوب في مرحلة التنفيذ يدار النظام من قبل مدير المشروع ، والثاني نظام خبير للسيطرة على العيوب بعد التنفيذ ويدار من قبل مدير الصيانة.



شكل (٢). نظام اداري للسيطرة على الامانات بعد انجاز المشروع الانشائي

**مراحل بناء النظام الخبير**


يتتألف بناء النظام الخبير من مرحلتين حيث تضمنت (المرحلة الاولى) جمع البيانات من الخبراء من خلال المسح الميداني والاسطبيان ومن ثم استخلاص النتائج لغرض التوصل الى الحقائق التي تنظم بشكل مخططات انسانية والتي تتم بطريقة ("اذا" ،شرط (١) وشرط (٢) "اذن" نتائج) لكون الانظمة الذكية تستخدم اكثر من شرط. ويبيّن الشكل (٣) مخطط انساني لتدقيق فقرة الاعمال تحت الاسس.



شكل (٣). مخطط انسيابي لنظام خبير للسيطرة على الاختلافات لمرحلة تدقيق تنفيذ الاعمال تحت الاسس


اما (المرحلة الثانية) فتضمنت قيام المبرمج ببرمجة البيانات التي وضعتها الدراسة بلغة البرمجة (Visual Basic) حيث استخدم نظام (Visual Studio2013 ) في ادارة السيطرة على الاختلافات في المنشآت الخرسانية المسلحة ، وذلك لمساعدة كل من ادارة المشروع وادارة الصيانة في عملية السيطرة على الاختلافات والعيوب .

1. يقوم مستخدم نظام الخبير (ادارة المشروع وادارة الصيانة ) بتشغيل برنامج Microsoft Visual Studio ( تشغيل برنامج Microsoft Visual Studio ) وتنزيل الواجهة التعرفية للبرنامج كما في الشكل (٤) ،التي تحتوي على اسم النظام .



شكل (٤) الواجهة التعريفية للبرنامج المقترن

٢. ظهور نافذتين يقوم من خلالهما مستخدم البرنامج باختيار أحد الاختيارات وكما في الشكل (٥) وكمياتي:
- السيطرة والمراقبة على الامانات لمنشاء خرساني مسلح خلال مرحلة التنفيذ.
  - السيطرة والمراقبة على الامانات لمنشاء خرساني مسلح مابعد مرحلة التنفيذ.



شكل (٥). واجهة الاختيار للسيطرة والمراقبة للمرحلتين (خلال التنفيذ وخلال ما بعد التنفيذ)

٣. يظهر المستخدم النافذة في الشكل (٦) لاختيار نوع العمل المطلوب تدقيق مواصفاته، وعند اختيار اعمال الاسس تظهر النافذة في الشكل (٧) تسأل عن تصاميم الاسس هل تمت بموجب تحريرات التربة واذا الاجابة (نعم) يتم السؤال بموجب النافذة في الشكل (٨) عن اعمال قطع الرطوبة واذا كانت (كلا) تظهر توصية باعادة تصاميم لاسس بموجب تحريرات التربة كما في الشكل (٩) ، وهكذا بالنسبة لبقية الفقرات الانشائية في الشكل (٦).



شكل (٦) . واجهة السيطرة والمراقبة خلال مرحلة التنفيذ



شكل (٧). نافذة السؤال عن تصاميم الاسس هل يتم تنفيذها بمحظ تحريرات التربة



شكل (٨). نافذة السؤال عن اعمال قطع الرطوبة هل يتم تنفيذها بمحظ المواصفات

**المرحلة الثالثة:** تم في هذه المرحلة عملية التقويم لبرنامج النظام الخبير للدراسة بعرضه على المهندسين في موقع العمل بعدد من المشاريع لاختباره من خلال ملئ استبيان انتشار اعدتها الدراسة لهذا الغرض لمعرفة مدى أهمية البرنامج ومدى الاستفادة منه.



شكل (٩). واجهة تبين للمستخدم اعادة اعداد تصاميم الاسس بمحظ تحريرات التربة

#### الاستنتاجات

تمكنت الدراسة اعتماداً على الجانبين النظري والعملي (الدراسة الميدانية) من تحديد أهم العيوب والأخفافات والعوامل المؤثرة في حدوثها إضافة إلى دراسة أهم المعالجات والتعليمات الخاصة بقليل هذه العيوب وتبييبها في برنامج حاسوبي يساعد إدارة المشروع في السيطرة عليها وتقليل حدوثها ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة ما ياتي:

- ١- يتطلب تنفيذ فعالية السيطرة على الامانات وتنفيذها من قبل إدارة المشروع إلى نظام اداري ينظم اسلوب ادارة تلك الفعالية ، حيث يقوم في هذه المرحلة مهندسو المتابعة باستخدام نظام الخبير تزامناً مع كل مرحلة من مراحل التنفيذ لتدقيق مدى سلامة التنفيذ بمحظ المخططات والمواصفات وتوجيهات مدير المشروع .
- ٢- بینت نتائج الاستبيان التقويمي للنظام الاداري المقترن والبرنامج الحاسوبي النتائج الآتية:

- أ. الدقة في السيطرة على الاحفاقتات و ويستفاد منه كل من مدير المشروع ومدير الصيانة في السيطرة على الاحفاقتات
- ب. يحقق الاهداف المرجوة في السيطرة على الاحفاقتات
- ج. سهولة تطبيق النظام باستخدام البرنامج الحاسوبي
- د. أن البرنامج غطي معظم العيوب في المنشآت الخرسانية.
- ٣- يساعد على تقليل الكلف والوقت وتحسين النوعية للمنشاء الذي تحت التنفيذ.

## REFERENCES

- [1].Aggeliki K "Long-term Stability of Polymer Solar Cells is Improving" www.brighthub.com  
↳ ... Solar Energy" edited by: Lamar Stonecypher• May 2009.
- [2] حامد، سعيد، "الأسباب والعوامل البيئية المؤدية لحدوث تشوهات في المباني"، مجلة مهندسون مصرىون (٢٠٠٢).
- [3] عيسى، ايوب، ""عيوب الأبنية"، جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة، الطبعة الثانية،الأردن، ٢٠٠٢.
- [4] بسام، "الدور الفعال للصيانة في الحفاظ على المنشأ" ،<https://ar.wikipedia.org/wiki> ، ٢٠٠٠،
- [5].Kales, Paul "Reliability for Technology, Engineering and Management", University of Massachusetts; U.S.A., 1998
- [6]مجلة معهد توب ماكس تكنولوجي ٢٠١٠ قسم هندسة الانشاءات الخرسانية و المعدنية "اسباب الشقوق الخرسانية وطرق علاجها" Copyright © 2007 - 2010, topmaxtech.net ٢٠١٥-٩-١- تاريخ الدخول
- [7] مدونة الهندسة المدنية ٢٣ مارس ٢٠١٠- تاريخ الدخول ٢٠١٥-٩-١
- [8] [الطرق المتاحة لعلاج الشقوق في الجدران الخرسانية ]-<http://thecivil>- ٢٠١٠ ،engineering.blogspot.com/2010/03/blog-post\_23.html
- [9].Alexander et al (eds) N. De Belie & W. De Muynck "Crack repair in concrete using bio deposition ", London, ISBN 978-0-415-46850-3777 , 2009
- [10].Henk, Jonkers; " TU Delft: Self-healing of Concrete by Bacterial" www.citg.tudelft.nl
- [11]م. رمضان، انس، "الشقوق الخرسانية اسبابها وعلاجها" ، مجلة المهندس العدد ٤ ربيع الاول ٢٠٠٦ -WWW.AL-TANBOLY.COM2015١٤١٧
- [12].Delatte, N. J. (2009),Beyond failure: Forensic Case Studies for Civil Engineers,American Society of Civil Engineers (ASCE), Reston, Virginia, (144-149)
- [13] [ملتقى المهندسين العرب (٢٠١٥/٥/١١) (مركز الخليج الاستراتيжи) تاريخ الدخول ٢٠١٥/٥/١٢]
- [14]. Federal Emergency Management Agency (FEMA), "FEMA 356-Seismic Rehabilitation Pre-standard", Washington DC, USA 2000,.