

لحام المونة للكرافيت / كرافيت بأستخدام سبيكة الحشو الفعالة نحاس-تيتانيوم

د.فاضل عباس هاشم

جلال عزيز يوسف

راند كاظم سالم

جامعة ذي قار / كلية الهندسة

المعهد التقني / كركوك

الكلية التقنية / بغداد

قسم الهندسة الميكانيكية

الخلاصة:

تم إجراء أكثر من خمسة عشر تجربة لحام مونة (Brazing) لوصلة تناكبية (Butt Joint) للكرافيت / كرافيت بأستخدام سبيكة حشو فعالة (Active Brazing Alloy) (ABA) مكونة من النحاس Cu والتيتانيوم Ti وبنسب وزنية للتيتانيوم من (2wt % إلى 50wt %) . حيث تم التأكد من حدوث عملية اللحام عن طريق الفحص المجهرى لمنطقة الربط وكذلك أطوار الربط عند الحد الفاصل (Interface Region) بين المونة الفعالة والكرافيت بأستخدام حيود الأشعة السينية XRD (X-Ray Diffraction) وأخيرا تم إجراء الفحص الميكانيكي للوصلات ثنائية التناكب (Double Brazed Joints) وبأستخدام جميع أنواع سبائك الحشو عن طريق إجراء تجارب القص المزدوج لتلك العينات (Double –Brazed Shear Test) DBST حيث اتضح لنا أن العينات الملحومة بسبيكة حشو ذات نسبة وزنية من التيتانيوم مساوية إلى اقل من 20wt% لا تعطي متانة ربط ملائمة بينما العينات الملحومة بسبيكة حشو ذات نسبة وزنية من التيتانيوم بحدود 40 wt % فأنها تعطي أعلى أجهاد قص (Shear Stress) بحدود 14MPa .

سبائك حشو فعالة (Active Filler- Metal

Alloys Theory) . وبقيت هذه النظرية الوحيدة

الى أن نشر اوهومورا- يوشيدا [٦] في العام ١٩٨٠ بحثا حيث اعتمدت نظريتهما على انحلال وترسيب عنصر معين كالكربون بين جانبي وصلة اللحام وقد بدأت في ذلك العام في ربط الفولاذ المختلف ولكنهم في عام ١٩٩٤ [٧] نشر الباحثين اوهومورا و يوشيدا -كاو شيري ويوشيموتو بحثا استخدم النظرية الثانية في ربط الكرافيت وذلك بوضع شريحة (ذات سمك قليل جداً 0.15 ملم) من الفولاذ الواطئ الكربون في وسط الحشو بحيث يحيط بجانبي الشريحة النحاس ثم يقوم ذلك الحشو بربط جانبي الكرافيت. حيث يعد النحاس الوسط لنمو ومرور الأعمدة columnar الممتدة من الحديد إلى الكرافيت وتكوينها مركبات معدنية كاربيدية تؤدي بالنهاية إلى تكوين الرابطة. ثم أعيد هذا العمل ولكن بظروف

المقدمة

تم إجراء هذا البحث على أساس مفاده انه هنالك نقص في المعلومات حول عملية ربط ولحام الكرافيت / الكرافيت بطرائق اللحام المختلفة [١،٢،٣] حيث اعتمدت تلك البحوث عند التطرق إلى لحام الكرافيت على الباحثين دونلي وسلوتر [٤] وفوكس - سلوتر [٥] والتي بدأت جهودهم منذ عام ١٩٦٢ ولغاية العام ١٩٦٤ . حيث بينت هذه البحوث في نشرها للمعلومات فقط صور عامة لعينات الربط وجداول توضح متانة الربط ولم تتطرق إلى آلية الربط من حيث الصور المجهرية والأطوار المسؤولة عن عملية الربط . ولكن بدأت أول نظرية لعملية الربط للكرافيت بالمونة Brazing من خلال دونلي - فوكس - سلوتر واصطلح على تلك النظرية بنظرية الربط للكرافيت بطريقة اللحام بالمونة بأستخدام

الجدول ١: مواصفات المساحيق المستخدمة في الحشوة

نوع مادة المسحوق	الكثافة النظرية g/cm ³	درجة الانصهار °C	حجم الجسيمات التقريبي	المصدر
النحاس	٨.٩٣	١٠٨٤.٣	٦٣ >	Merck Company
التيبتانيوم	٤.٥٠	١٨٠٠	١٥٠ >	Fluka Company

الجدول ٢: أنواع الحشوات الفعالة المستخدمة في هذا البحث

نوع الحشوة	النسبة الوزنية من النحاس	النسبة الوزنية من التيتانيوم	درجة حرارة اللحام
ABA1	98 %	2 %	١١٠٠
ABA2	95 %	5 %	١١٠٠
ABA3	90 %	10 %	1050
ABA4	85 %	15 %	1050
ABA5	80 %	20 %	1050
ABA6	75 %	25 %	1000
ABA7	70 %	30 %	1000
ABA8	60 %	40 %	1000
ABA9	50 %	50 %	1000

٤. الفرن المستخدم Furnace

تم استخدام فرن المعاملات الحرارية (Muffle Furnace) في عمليات اللحام حيث وضعت العينات والتي هي على نوعين كما موضح في الشكل (١) داخل حاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ كما في الشكل (٢) ، وتكون هذه الحاوية محكمة الغلق وفيها فتحتان ملحومتان بأتوبيين من نفس المعدن احدهما لدخول الغاز الخامل والثانية لخروج ذلك الغاز لخارج الفرن ، وبهذا النظام يتم غمر العينات المجمعة بالغاز الخامل (الاركون ذو نقاوة بحدود ٩٩٪). تستخدم مثبتات لغرض المحافظة على أبعاد وصلة اللحام مجمعة مع الحشوات وكما في الشكل (٣) .

اما الدورة الحرارية فهي كما يأتي : تم رفع درجة حرارة الفرن مع الحاوية التي بداخلها العينات المجمعة مع المثبتات إلى درجة حرارة تقريباً ٣٠٠٠ c وعندها تم ضخ غاز الاركون واستمر الضخ مع رفع درجة الحرارة وصولاً إلى درجة حرارة اللحام . ثم البقاء عند هذه الدرجة بحدود عشرة دقائق ، ثم خفضت درجة الحرارة الى أن وصلت إلى ٣٠٠٠ c تم عندها قطع ضخ الاركون . وبقيت العينات مجمعة داخل الحاوية إلى أن يبرد الفرن إلى درجة حرارة الغرفة وعندها تم فتح الفرن والحواصة وإخراج العينات الملحومة، يوضح الشكل (٤) الفرن المستخدم في هذا البحث.

مغايرة من قبل الباحث حيدر [٨] وقد وصل إلى أجهاد قص لتلك الوصلة بحدود (11MPa) . من هنا بدأنا بالبحث لأجراء عمليات ربط للكرافيت باستعمال النظرية الأولى أي نظرية المونة الفعالة .

المواد وطرق العمل

١. المعدن الأساس Base Metal

استخدم في هذا البحث قطع مكعبة من الكرافيت (14*14*10) ملم نوعه (Aller-12 Allcatel) من شركة الكتيل الفرنسية فيه نسبة من النحاس .


٢. سبائك الحشو الفعالة ABA(Active Brazing Alloy)

Alloy)


لصعوبة تصنيع سبائك الحشو الفعالة (المحتوية على التيتانيوم Ti) وذلك لفعاليتها مع الأوكسجين . لذلك يلجأ الباحثون إلى استخدام الحشو الفعال على شكل عجينة (Paste) حيث يتم مزج مسحوق من النحاس الذي يعد الأساس ومسحوق من التيتانيوم وحسب النسب الوزنية وبدقة عالية (دقة الوزن ٠.٠٠١ غرام) مع وجود مادة لزجة (الكليسرين) لتكوين عجينة من تلك المساحيق (Paste Filler Metal) وزن هذه العجينة بدون المادة اللزجة يساوي ٠.٢ غرام . مواصفات هذه المساحيق مبينة في الجدول رقم ١ . أما الجدول رقم ٢ فيتضمن الأنواع المختلفة من عجينة تلك المساحيق المستخدمة كحشو في هذا البحث .

٣. وصلات اللحام Welding Joints

تم تقطيع الكرافيت وصولاً إلى شبه مكعب (سهولة تقطيع الكرافيت) ثم يتم تنعيم الحافات باستخدام المبرد وأوراق التنعيم وصولاً إلى الأبعاد الملائمة (14*14*10 ملم) وبدقه ± 0.1 ملم وتكون الأسطح المراد لحامه بنوعه (N4). اما وصلات اللحام المطلوبة فهي كما في الشكل ١ ، حيث أن الشكل (١- أ) تمثل وصلة لحام تناكبية أحادية لدراسة التركيب المجهرى اما الشكل (١- ب) فأنها تستخدم لدراسة المواصفات الميكانيكية لوصلة اللحام وذلك بحساب أجهاد القص للمساحيتين (١٤*١٤) ملم حيث يقسم الإجهاد عليهما .



شكل رقم (٣): المثبت المستخدم في عمليات اللحام



شكل رقم (٤): منظومة الفرن المستخدم في البحث


الجدول ٣ : عدد التجارب التي تم إجرائها لمختلف أنواع الحشوات

رقم التجربة	نوع الحشوة	عدد التجارب
١	ABA1	١
٢	ABA2	١
٣	ABA3	١
٤	ABA4	٢
٥	ABA5	٢
٦	ABA6	٢
٧	ABA7	٢
٨	ABA8	٢
٩	ABA9	٢

٥. تجارب اللحام Welding Experiments


تم إجراء أكثر من خمسة عشر تجربة لحام لمختلف أنواع المونة (الحشو الفعال) المستخدمة. انظر الجدول (٣) حيث تم تثبيت المتغيرات المهمة في جميع تلك التجارب وهي كالآتي :

- زمن اللحام عشرة دقائق
- وزن عجينة الحشوة بحدود ٠.٢ غرام .
- الوزن المستخدم في تجميع مثبت اللحام بحدود خمسون غرام (بواسطة براغي التثبيت).



الشكل (١) : أ: وصلة لحام تناكبية (Butt Joint) تستخدم لدراسة التركيب المجهرى لوصلة اللحام .

ب: وصلة لحام تناكبية ثنائية (Double Butt Joint) تستخدم لدراسة أجهاد القص لوصلة اللحام




الشكل رقم (٢) : حاوية من الفولاذ المقاوم توضع داخلها العينات الملحومة

الوزنية للعنصر الفعال والتي هي أقل من ١٠% من على إجراء وصلة لحام جيدة (كما أشار الباحثون ميزوهورا وجماعته [٩]).

لكن بعد إجراء العديد من التجارب الأولية أتضح لنا عدم استجابة الكرافيت إلى الحشوات ذات محتوى وزني للتيتانيوم أقل من ١٠% بعدها أخذنا القرار بزيادة نسبة التيتانيوم وصولاً إلى ٥٠% كحد أقصى. عند إجراء تجربة لحام فيها نسبة التيتانيوم الوزنية ١٥% بدأت تتضح معالم حصول خط لحام عند نقطة التلاقي (حشوة / كرافيت) كما هو واضح في الشكل (٦).

من هذا الشكل بدأت تتشكل منطقة الربط بين المونة والكرافيت وعلى جانبي وصلة اللحام. وفي حالة زيادة نسبة التيتانيوم إلى ٢٥% فإن منطقة ربط متكاملة نحصل عليها كما هو واضح من الشكل (٧)، حيث تظهر لنا تعرجات منطقة التداخل بين المونة والكرافيت على الخط الفاصل ولا توجد جزر من الكرافيت كما في الشكل السابق والنتيجة عن تكسر الكرافيت في درجات الحرارة العالية (أكثر من ١٠٠٠ من مونية) ودخولها ضمن منطقة الربط كذلك تتكون منطقة الربط بشكل أكثر وضوح في حالة زيادة نسبة التيتانيوم ٣٠% - ٤٠% و ٥٠% كما في الأشكال (٨)، (٩) و (١٠).



شكل (٥): القالب المستخدم في فحص القص للملحومات ثنائية التناكب (Double Bult Joints)

فحوصات البنية المجهرية Microstructural Examinations

في الفحص المجهرى للعينات التناكبية الأحادية جرت عمليات التنعيم (Grinding) باستخدام ورق تنعيم بدرجة (١٢٠٠) ثم تمت بعدها عملية الصقل (Polishing) باستخدام مسحوق الألومينا بحجم حبيبي (٠.٣) مايكرون mm وبعدها يتم تنظيف العينة بالماء وتجفيفها بالهواء الساخن ثم تم إجراء عملية الإظهار باستخدام المحلول (٣٠ ml HCl, 10ml FeCl3, 120ml methanol) لدراسة التراكيب والأطوار التي من الممكن ملاحظتها من خلال خط اللحام حيث استخدم ثلاث تكبيرات (X500, X250, X100) في التكبير الأول تم مراقبة جودة خط اللحام من ناحية تبلل واتساع المونة (Wetting and Spreading). أما التكبير الثاني فقد استخدم لمراقبة تغلغل الأطوار على الخط الفاصل بين منطقة الربط والكرافيت. أما التكبير الأخير فقد استخدم في تبيان منطقة الربط وتراكيبها.

أختبار حيود الأشعة السينية X-ray Diffraction Test

بأستخدام جهاز فحص حيود الأشعة السينية XRD نوع (Philips-Pw1050 X-Ray Diffraction) حيث يتم فحص العينات للسطوح المكسورة في منطقة الربط بعد أن تمت تهيئة السطوح برفع الحافات الحادة وصولاً إلى خط الربط حتى تم الحصول على الأطوار التي أدت إلى حصول عملية الربط.

أختبار مقاومة القص للوصلات اللحامية المزدوجة Double Brazed Shear Test

أجري هذا الفحص لمعلومات ثنائية التناكب شكل (١-ب) و للحشوات (ABA9-ABA1) وحسب الجدول (٣) تتم عملية الفحص باستخدام ماكينة الكبس (Shematzo Universal Compression Machine, 25 Tons) كما في الشكل (٥).

النتائج والمناقشة Result and Discussion

١. نتائج الفحص المجهرى

Microstructural Testing Results

في بداية العمل كان من المؤمل إجراء تجارب ناجحة لحشوات مونة فعالة ذات نسب وزنية للتيتانيوم أقل من ١٠% وذلك لتغطية الجزء الذي لم يعمل به الباحثون دونلي - فوكس - سلاوتر. حيث أنهم استخدموا مونة فعالة ١٠٠% ، أما في هذا البحث فإن الحشوات المستخدمة ذات أساس غير فعال (نحاس) وكان الأساس عندهم (Mo أو Cr أو Ti أو Zr). كذلك تم في هذا البحث معرفة تأثير النسبة



الشكل (٩) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها مونة (Cu40Ti٦٠) . ويظهر فيها مناطق فيها جزر من الكرافيت X 150




الشكل (١٠) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها مونة (Cu50Ti٥٠) . ويظهر فيها مناطق فيها جزر من الكرافيت X 150 .

٢. آلية الربط Bonding Mechanism


أن أغلب آليات الربط في لحام المونة الفعالة (ABAW) تكون ضمن آلية موحدة وكما في الشكل (١١) . والتي تمثل تكون طورين : الطور الأول I يكون المسؤول عن عملية الربط (Bonding Phase) حيث في تلك المنطقة يتم استقطاب العنصر الفعال للتجمع وتكوين الرابطة المسؤولة عن اللحام في تلك المنطقة وبذلك فإن الطور I يكون غني بالعنصر الفعال للتيتانيوم .

بينما الطور II والذي يمثل ماتبقى من الحشوة الفعالة وتكون فقيرة من العنصر الفعال لذلك يطلق عليها فضلات المونة الفعالة (Lacework Phase). أما ماحصلنا عليه في هذا البحث وعند زيادة النسبة الوزنية للتيتانيوم فإن آلية الربط مختلفة تماماً عن ماسبق ، حيث ظهر لنا طور واحد يستمر بين جانبي وصلة اللحام كرافيت / كرافيت . أي بمعنى آخر أن الحشوة تصبح كلها طور واحد مسؤول عن الربط كما هو واضح من الشكل (١٢) .


وهنا يتضح لنا عدم مغادرة العنصر الفعال إلى منطقة التلاقي أو الخط الفاصل بل أن الكاربون المكون للكرافيت هو الذي انتقل من جانبي وصلة اللحام إلى




شكل (٦) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها حشو النسبة الوزنية للتيتانيوم ١٥% أي (Cu15 Ti) . X150



الشكل (٧) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها مونة (Cu25 Ti٧٥) . ويظهر خط اللحام مع تواجد جزء من الكرافيت X 150 .



الشكل (٨) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها مونة (Cu30 Ti٧٠) . ويظهر فيها خط اللحام شبه متكامل مع وجود نقاط من الكرافيت X 150 .



الشكل (١٣) : مخرج حيود الأشعة السينية لمنطقة الربط لحشوة (Cu40Ti60) .




الشكل (١٥) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت تبين فيها توزيع عقد ومناطق الربط بشكل منتظم (دون اظهار) X450


منطقة الحشوة وكون طور واحد بينته الفحوصات بحيود الأشعة السينية (XRD) وهو طور الكاربيد للتيتانيوم كما في الشكل (١٣) و (١٤) .

الطور الواحد I في هذه الحالة يكون على شكل أعمدة (columnar) من الكاربيدات ممتدة بين جانبي وصلة اللحام شكل (١٢) وأيضا يوضح ذلك الشكل (١٥) الذي يمثل منطقة الربط بالكامل لوصلة لحام دون أظهار مما يؤكد توازن توزيع الحشوة بمحتوياتها بين خطي اللحام .

ولتأكيد تلك الآلية تأتي فحوصات الXRD في الأشكال (١٣) و (١٤) لعينات ملحومة بحشوات ذات نسب وزنية للتيتانيوم ٤٠% و ٥٠% على التوالي . حيث يظهر في تلك المخرجات ((XRD chart تكون كاربيد للتيتانيوم (TiC) والكاربون (C) وهما الأكثر تواجد في المنطقة .



الشكل (١١) : آلية الربط في لحام المونة باستخدام المونة الفعالة .



الشكل (١٢) : وصلة لحام كرافيت/ كرافيت مستخدم فيها مونة (Cu50Ti50) . وفيها يكون طور الربط عبارة عن أعمدة (columnar) من الكاربيدات بين جانبي وصلة اللحام X 450


الجدول ٤: قيم أجهاد القص مختلف أنواع الحشوات المستخدمة في اللحام.

نوع حشو اللحام	أجهاد القص MPa
ABA2	0.5
ABA3	٢.٠
ABA4	٤.٠
ABA5	٣.٨
ABA6	٢.٢
ABA7	٤.٢
ABA8	١٤.٢
ABA9	٦.٥

الاستنتاجات Conclusion

مما تقدم نستطيع بيان الآتي:-

١. نستطيع إجراء عمليات اللحام بالمونة (Brazing) لوصلة لحام كرافيت / كرافيت باستخدام حشوات ذات أساس غير فعال (نحاس) .
٢. أفضل سبيكة حشو تم الحصول عليها في لحام المونة للكرافيت / كرافيت هي السبيكة ذات المحتوى الوزني للـتيتانيوم بحدود ٤٠ % و ٦٠ % للنحاس وذلك لكون منطقة الربط بقيت محافظة على مطوليتها في تلك الحالة بالمقارنة مع سبيكة ذات محتوى ٥٠ % (هشة) .
٣. آلية الربط أعطت لنا تواجد طور واحد بين جانبي وصلة اللحام هو المسؤول عن الربط وهو تكون طور كاربيد التيتانيوم Ti C مع وجود جزر من الكرافيت .
٤. أجهاد القص الذي تم الحصول عليه لوصلة لحام ثنائية التناكب بحشوة ٦٠ Cu 40 Ti يعد ضمن الجو العام لاختبارات القص للحام المونة للكرافيت وكذلك السيراميك .



الشكل (١٤) : مخرج حيود الاشعة السينية XRD لمنطقة الربط لحشوة (Cu50Ti٥٠) .

٣. متانة الربط Bonding Strength

لغرض اختبار متانة الربط فقد تم إجراء وصلات لحام ثنائية التناكب كرافيت / كرافيت وكانت نتائج فحص القص موضحة بالجدول رقم (٤) حيث يتضح من الجدول أن متانة أجهاد القص يكون أقل من ٤ MPa لجميع وصلات اللحام التي فيها نسبة التيتانيوم في سبيكة الحشوة دون ٣٠ % . اما عندما أصبحت النسبة الوزنية للتيتانيوم ٣٠ % فإن أجهاد القص ارتفع عن ٤ MPa ووصل أقصاه عند وصلة اللحام ذات المحتوى من التيتانيوم بمقدار ٤٠ % حيث وصل أجهاد القص إلى أقصاه ١٤.٢ MPa، ثم بدأت بالانخفاض عندما زادت النسبة الوزنية للتيتانيوم وأصبحت ٥٠ % وهذا يعطي لنا أن (كاربيد التيتانيوم) عندما زاد في تلك الوصلة أصبحت هشة بحيث أصبح إجهاد القص أكثر قليلا من ٦ MPa.. وبذلك تكون السبيكة ذات نسبة وزنية من التيتانيوم بحدود ٤٠ % نقطة انقلاب وبالمقارنة مع نتائج الباحث حيدر [٨] فإن تلك النتيجة (١٤.٢ MPa) تعتبر موثوقة وجيدة حيث انه حصل على أعلى متانة بحدود (١١ MPa).

..

Abstract

More than fifteen brazed joints are tested for graphite butt joints by using active filler metal alloy (ABA) , which contained copper and titanium as active elements .Titanium weight percent ranging from 2wt% -to- 50wt.%

Bonding is observed by using optical microscopic for bonding region ,and by seeking for bonding phases at the metal / Filler interface by using XRD technique .Finally mechanical properties be concluded by using compression stress to obtaining shear stress from double butt brazed joints .The final results are , that joints which brazed with titanium content less than 20wt% are not reliable ,while that brazed by Filler metal alloy of 40wt% content of titanium give optimum shear stress of 14 MPa.

Hayder Ibraheam Saleh " .^٨
Evaluation of Graphite / Graphite
Brazing " M.Sc.Thesis ,university of
technology, Baghdad 2005
H . Mizuhara , E. Huebel , T .
Oyama " High Reliability joining of
Ceramic to metal " Ceramic Bulletin ,
vol .68 (No.9) ,1988

المصادر

١. Metals Handbook " ASM,Vol.6 ,
Metals Park ohio.1976
٢. M.M. Schwartz " Metals Joining
Manual " Mc Graw- Hill Book
Company New York 1979
٣. J.F. Lancaster " Metallurgy of
Welding " George Allen & Union LT.D
., London 1980
٤. R.G. Donnelly & G.M. Slaughter
"The Brazing of Graphite " Welding
Journal Vol . 41, (No.5),1962
٥. C .W.Fox & G.M Slaughter "
Brazing of Ceramics " welding journal
vol. 43,(No.7), 1964
٦. H.Ohmure & T . Yoshida "
Dissolution& Deposit of Base Metal in
Dissimilar Carbon Steel Brazing "
welding journal , vol .59 ,(No.10),1980
٧. H.Ohmure & T . Yoshida
 ,K.Kawshiri , O. Yoshimoto " A
Technique for Brazing Graphite /
Graphite and Stainless Steel /High
Carbon Steel Joints " Welding Journal ,
vol. 73, (No.10) 1994