

تركيز بعض العناصر في مياه نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل

رياض عباس عبد الجبار / كلية العلوم جامعة تكريت
علي عبد الزهرة اللامي / وزارة البيئة
رشدي صباح عبد القادر / كلية التربية جامعة تكريت

الخلاصة

قدرت تراكيز عناصر الكاديوم، والنيكل، والخاصين، والنحاس والحديد في مياه نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل من تشرين الثاني 2001 وإلى نهاية تشرين الأول 2002 في أربعة محطات. هذه المحطات كان اثنان منها في نهر دجلة، والاثنان الآخران في رافد الزاب الأسفل. كانت معدلات تراكيز عناصر الكاديوم، والنيكل، والخاصين، والنحاس والحديد في مياه نهر دجلة (0.0141، 0.00175، 0.0006، 0.049) (2.167، 0.0575، 0.0422، 0.00075) ملغرام التتر على التوالي. وفي مياه رافد الزاب الأسفل للعناصر نفسها (0.006، 0.928) ملغرام التتر على التوالي. تبين من هذا إن العناصر المذكورة على الرغم من ندرة تراكيزها وعدم تسجيلها في بعض الأشهر أن هناك فروقا واضحة في معدلاتها. إذ كانت التراكيز في مياه رافد الزاب أعلى نسبياً من مياه نهر دجلة ماعدا النيكل. سجلت تراكيز العناصر الكاديوم والنيكل والخاصين فروقا معنوية نسبة إلى محطات الدراسة، إذ تميزت المحطة الرابعة (محطة المصب) عن باقي محطات الدراسة.

المقدمة

الكاديوم عنصر غير ضروري وسام و سريع الذوبان، إذ أن (80-90)% من أيوناته توجد بشكل مذاب وتعتمد على الأس الهيدروجيني، وتزداد كلما اتجهنا نحو الحامضية. نركز الأحياء الكاديوم في مستويات. حيث إن لها القدرة على التجمع في السلسلة الغذائية، ولكن الدراسات التي أجريت أشارت إلى محدودية تجمعه الحيوي في الكائنات الحية، فضلا أن قسما من الأنواع أظهرت تأثيرات صحية نتيجة لملامسة مع عنصر الكاديوم، ماعدا المناطق الحاوية على تراكيز عالية (14). وبعد كلوريد الكاديوم من أكثر المركبات التي تستهلكها النباتات وتراكمها الحيوي في السلسلة الغذائية يؤثر في فعاليات الأغشية البلازمية وبروتوبلازما الخلايا النباتية، علاوة على كونه يؤثر في قشرة الكلية والعظام في اللبائن، وتسبب سرطان الرئة [20].

يعد الماء عنصراً أساسياً في دعم الحياة، ولا تقتصر أهميته في كونه وسطاً مهماً لاستمرار التفاعلات الحيوية داخل الخلايا الحية ومذيباً فعالاً لا تستطيع الكائنات الحية الاستغناء عنه، بل على احتوائه لمجموعة من العناصر والمركبات المضافة التي تساعد الكائنات الحية البسيطة أو المعقدة التركيب في استمرار حياتها والبعض من هذه العناصر والمركبات تؤثر بشكل سلبي في استمرار انتقال الطاقة ضمن السلسلة الغذائية [1,12].

توجد العناصر الثقيلة طبيعية في قشرة الأرض، وتدخل الدورة المائية بسلسلة من الفعاليات الجيو كيميائية فضلاً عن الفعاليات الصناعية وازدياد مقذوفات المجاري غير المعالجة [17] لقسم منها فعل إيجابي في سلسلة من الفعاليات الحيوية عند تواجدها بتراكيز محددة بينما تعد سموماً بيئية تؤثر في مسارات الأنظمة الإنزيمية أو قسم من المهام الخلوية الأساسية [15] في حين ما تجاوزت ذلك.

النيكل هو أحد العناصر المكونة لقشرة الأرض (2%) من وزن الأرض) وان الكمية المحمولة منه في نظم المياه العذبة (3.4 * 10⁷) كيلو غرام، وتنتقل منه ما يقدر (3.5 * 10⁹) كيلو غرام سنة [19]، وهو عنصر مسرطن ومركباته مسؤولة عن عدة أنواع من السرطانات [13].

الخاصين والنحاس والحديد من العناصر المغذية الدقيقة ولها آثار مهمة في نقل الإلكترونات في العديد من التفاعلات الإنزيمية وتراكمها الحيوي قليل في أغلب الأحياء المائية [16,18].

على الرغم من عدم تسجيل النحاس كعنصر مسرطن إلا أن الخاصين قد يكون ساما بسبب الوفاة (LD₅₀ 1 mg/20 kg). أما الحديد فهو عنصر مغذي للمنتجين في السلسلة الغذائية وبالأخص الهائمة منها على الرغم من تنوع مركباته (أكاسيد، هيدروكسيدات، فوسفيت وحديد ذائب) [8].

ترمي الدراسة إلى تقدير تراكيز قسم من العناصر الثقيلة في مياه نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل ومدى ملائمتها للمستخدمين في أعمالهم اليومية.


المواد وطرق العمل

بعض العوامل الكيميائية والفيزيائية لمياه نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل.

التحليل الإحصائي: تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS بإصداراته 7.5 لتحليل البيانات إحصائياً.

تقع المحطة الأولى والثانية في الجزء الجنوبي من نهر الزاب الأسفل قبل نقطة التقاء مع نهر دجلة، وتمثل بيئة زراعية ورعوية. أما المحطة الثالثة فتتمثل نقطة سيطرة للباحث عن طبيعة المياه في نهر دجلة قبل تأثرها بمياه الزاب، إضافة إلى أنها تكون بعيدة عن الملوثات التي تطرح في نهر دجلة. أما المحطة الرابعة فهي لقياس مدى تأثر نهر دجلة بمياه الزاب وبالملوثات المطروحة.

جمعت العينات شهرياً من أربع محطات مختارة من المياه السطحية لكل من نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل (شكل-1). لفترة من تشرين الثاني 2001 وإلى نهاية تشرين الأول 2002. إذ كانت المحطات (1، 2) على رافد الزاب الأسفل والمحطات (3، 4) على نهر دجلة. تم تحديد تراكيز بعض العناصر الثقيلة وهي الكاديوم والنيكل والخرصين والنحاس والحديد، اعتماداً على الطرائق المذكورة في [10] ASTM وباستخدام جهاز (Hitachi-30) Atomic Absorption Spectrophotometer (180). حدد تراكيز العناصر الكاديوم والنيكل والخرصين والنحاس والحديد عند الأطوال الموجية (229.8، 232، 213.8، 324.8، 248.3) نانومتر على التوالي. كذلك تم قياس



شكل 1 : يبين منطقة الدراسة والمواقع المختارة لأخذ العينات على الزاب الأسفل ونهر دجلة

النتائج والمناقشة

مصانع بيجي فتطرح مخلفات عمليات تكرير النفط. وشركة المنظفات تطرح المواد القلوية. وشركة الأسمدة الشمالية تطرح الامونيا والزنك والكميوموم [5، 3].

يبين جدول (2) معدل تراكيز الكاديوم والنحاس في المحطتين الرابعة (0.0006)، 0.0017) ملغرام التتر والثالثة (0.0006)، 0.0018) ملغرام التتر على التوالي اقل من تراكيز العنصرين المسجلة (0.001، 0.025) ملغرام \ التتر على التوالي في مياه نهر دجلة في المنطقة المحصورة بين شمال مدينة تكريت وجنوب مدينة سامراء [6، 7] والناجمة عن رمي فضلات الصناعات التحويلية إلى مياه النهر سواء عولجت منها أم لم تعالج، مما يزيد من تراكيزهما، لان هذه الفضلات لا تزال حاوية على مواد كيميائية ذائبة ومنها العناصر المعدنية [4]. معدل تراكيز النيكل والحديد في المحطتين الرابعة (0.0575، 2.117) ملغرام \ التتر على التوالي والثالثة (0.001، 2.277) ملغرام \ التتر على التوالي (جدول 2) أعلى من معدل تراكيز العنصرين المسجلة في مياه نهر دجلة في دراسة سابقة [8]. إذ يعد النيكل والحديد من العناصر المكونة للقشرة الأرضية ويتواجدان بتركيز معنوية في المخلفات الصناعية وبالأخص في مياه مجمعات صناعة الفولاذ [15].

إن التقاء نهري دجلة والزاب الأسفل يؤثر تأثيراً واضحاً في تراكيز العناصر، إذ أن تراكيز عناصر الكاديوم (عند مستوى معنوية 0.0001)، والنيكل (عند مستوى معنوية 0.01) والخاصين (عند مستوى معنوية 0.05) سجلت فروقاً معنوية حسب اختبار (t) للعينات المتماثلة نسبة إلى الاختلافات الموقعية للمحطات.

جدول (1) يبين قياسات قسم من العوامل الكيميائية والفيزيائية لمياه نهر دجلة ورافد الزاب الأسفل. يستنتج من النتائج الموضحة فيها، إن مياه الزاب الأسفل قد أثرت ببنياً في مياه نهر دجلة وبالأخص عند المحطة (4)، إذ أدى إلى انخفاض الكدرة والقاعدية والعسرة الكلية والأيونات السلبية فضلاً عن انخفاض المغذيات مقارنة بالمحطة الثالثة على النهر نفسه، وهو لا شك يعود إلى ملانمة المحطة الرابعة لتواجد الأحياء المائية وازدهارها وتنوعها من خلال ما لوحظ من ارتفاع قيم المتطلب الحيوي للأوكسجين الذي يعد ارتفاع قيمه إلى تواجد الأحياء بكثافة عالية (2).

يظهر من مدى ومعدلها تراكيز العناصر في المحطات الدراسية الأربعة (جدول 2)، إن قيم الكاديوم، والخاصين والنحاس أوطأ من القيم المسموح بها في المياه العذبة في حين كانت قيم النيكل والحديد أعلى من المستوى المسموح به في المياه العذبة. إذ سجلت المحطة الرابعة نحو ثلاثة أضعاف القيم المسموح بها للنيكل في حين سجلت قيم الحديد ما يساوي عشرة أضعاف ما هو مسموح به في المحطة الثانية. وقد يعزى هذا إلى الطبيعة الجيولوجية للتربة المحيطة وقاع النهر إذ اشارت دراسة التكوينات الصخرية ونظام بناء الطبقات إلى أنها تتكون من صخور متباينة في صفاتها وعمرها الجيولوجي، والذي قد يعود أقدمها إلى عصر الميوسين، كما في تكوين منطقة الفتحة، إذ تتكون من صخور جيبرية متبلورة تتكشف في بطون الأودية العميقة الواقعة في سلسلتي مكحول وحميرين [11]، وكذلك إلى ما تطرح من فضلات صناعية من المنشآت الموجودة في المنطقة التي فيها مخلفات المحطة الكهروحرارية ومخلفات مصانع بيجي وشركة المنظفات فضلاً عن شركة الأسمدة الشمالية. حيث إن المحطة الكهروحرارية تطرح الحوامض زيادة على الرصاص. أما

جدول (1): الصفات المنولوجية لمياه نهري دجلة والزاب الأسفل

نهر دجلة المدى	نهر الزاب الأسفل المدى	المحطات
		العوامل البيئية
28-10	27-10	درجة حرارة الماء (درجة مئوية)
8.6-7.52	8.37-7.71	الأس الهيدروجيني
758-248	962-320	قابلية التوصيل الكهربائية (مايكروسمنس / سنتمتر)
0.46-0.16	0.59-0.91	الملوحة (غرام التتر)
185-0.24	111-0.00	الكدرة (وحدة كدرة نفثالية)
10-6.1	10.35-5.2	الأوكسجين المذاب (ملغرام التتر)
4.5-0.35	4.6-0.4	المتطلب الحيوي للأوكسجين (ملغرام التتر)

635-110	540-65	العسرة الكلية (ملغرام لتر)
245-50	285-50	عسرة الكالسيوم (ملغرام لتر)
1.526-0.029	1.241-0.012	الفسفور الفعال (مايكرو غرام ذرة فسفور - فوسفيت لتر)
10.904-0.222	18.479-0.062	السليكا الفعالة (ملغرام لتر)
2.12-N.D	2.6-0.008	النترت (مايكرو غرام ذرة نترت لتر)

جدول (2): المدى (السطر الأول) والمعدل (السطر الثاني) لتراكيز العناصر الثقيلة في مياه رافد الزاب الأسفل (محطة 2,1) ونهر دجلة (محطة 4,3).

المحطات العناصر (ملغرام/لتر)	رافد الزاب الأسفل		نهر دجلة	
	1	2	3	4
الكاديوم	N.D-0.016 0.0015	N.D-N.D N.D	N.D-0.006 0.0006	N.D-0.004 0.0006
النيكل	N.D-0.114 0.036	N.D-0.142 0.0485	N.D-0.12 0.041	N.D-0.264 0.0575
الخاصين	N.D-0.08 0.109	N.D-0.024 0.006	N.D-0.06 0.0128	N.D-0.0544 0.0154
النحاس	N.D-0.012 0.003	N.D-0.104 0.009	N.D-0.008 0.0018	N.D-0.012 0.0017
الحديد	N.D-15.789 2.792	N.D-16.842 3.065	0.007-17.031 2.277	N.D-13.684 2.117

إن تميز اختلاف تراكيز العناصر الثلاثة في المحطة الرابعة (محطة المصب) عن باقي المحطات مما يزيد من فرص التأثيرات السلبية لهذه العناصر في صحة مستخدمي مياه نهر دجلة. فالمعادن الثقيلة تتميز ببقائها في المواطن البيئية المختلفة لعدم تحللها ولكنها قد تتحد لتكون مركبات مختلفة ومعقدة مما يزيد من خطورتها وانتشارها مسافات بعيدة عن مواضع نشونها أو طرحها، ولعل أخطر ما فيها يعود إلى قابلية بعضها على التراكم الحيوي Bioaccumulation في أنسجة الكائنات الحية وأعضائها (9).

إن السيطرة على أعالي نهري دجلة والزاب الأسفل وتحديد تصريفها من خلال السدود تأثيراً واضحاً في نوعية المياه، ناهيك عن كثرة التجمعات السكنية وإقامة المنشآت المدنية وبروز الصناعات التحويلية وما تستهلك من مياه وتنفذ إليه من مخلفات مؤثرة، تجاوزت تراكيز العناصر في مياه نهري دجلة والزاب الأسفل (جدول 2) أحياناً معدل تركيزهما في المسطحات المائية العذبة غير الملوثة، والتراكيز المسموح بها حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية (جدول 3).

جدول (3): تراكيز العناصر المسموح بها في المياه العذبة ومياه المجاري

المحطات العناصر ملغرام لتر	المسموح به	تراكيز العناصر في المياه العذبة	تراكيز العناصر في المجاري
الكاديوم	0.003	0.0004-0.0004	20

0.015-0.01	0.003	0.003	النكل
3000	0.01	0.005	الخاصين
600	0.015-0.012	20	النحاس
/	/	/	الحديد

المصادر :-

- أبو حمده، محمد رسمي مصطفى. (2000). دراسة نوعية مياه نهر دجلة ومياه الشرب في مشاريع تصفية الماء لمدينة بغداد. رسالة ماجستير. كلية الهندسة. جامعة بغداد.
- الأماره فارس جاسم محمد و عليوي، يسرى جعفر، وموسى، فائق صدام. (2001). التغيرات الشهرية في مستويات الأملاح المغذية وكلوروفيل أ في مياه شط العرب. مجلة وادي الرافدين للعلوم البحار. جامعة البصرة. 16 (1): 357-347.
- الحميش، موسى جاسم محمد. (2004) تأثير بعض الملوثات المطلقة من صناعة الأسمدة في بعض الخصائص الكيموحيوية و وظائف الدم لدى العاملين فيها، أطروحة دكتوراه كلية التربية - جامعة تكريت .
- دكس، أ.ج. أم. (1988). ترجمة كور كيس عبدال آدم. التلوث البيئي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة البصرة. دار الحكمة. 384 ص.
- الدوري، أيمن عوني سليم (2000) دراسة تأثير المتدفقات الصناعية والزراعية والمدينة على مياه نهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين، رسالة ماجستير كلية التربية - جامعة تكريت.
- عبد القادر. رشدي صباح. (2001). دراسة الإنتاجية الأولية للهائمات النباتية وبعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية في مياه نهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين. رسالة ماجستير. كلية التربية. جامعة تكريت 170 ص.
- عبد القادر، رشدي صباح. 2002. تقدير التأثير الكمي لعناصر الكاديوم والنكل والحديد من القيم الإنتاجية الأولية للهائمات النباتية في مياه نهر دجلة ضمن محافظة صلاح الدين. مجلة العلوم الصرفة لجامعة تكريت. المجلد 8، العدد 1: 74-61.
- عبد القادر، رشدي صباح وعبد الجبار، رياض عباس. (2004). التقدير الكمي لتأثير بعض العناصر الثقيلة والمغذية الدقيقة في تراكيز كلوروفيل أ للهائمات النباتية في مياه دجلة. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية. المجلد 4. العدد 2: 218-205.
- مولود، بهرام خضر، السعدي، حسين علي ناصر والاعظمي، حسين احمد شريف (1990). علم البيئة والتلوث. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر. بغداد، 366 ص.
- American Society for Testing and Materials (A.S.T.M). (1989). Annul Book of A.S.T.M standard water, printed in Easton Md. U.S.A. 1129pp.
- Al- Barazanji, A. et al 1984. Geological investigation and Geophysical analysis of Fatha area – Dour of Water Resources – Baghdad. Vol.3. No.2, pp142.
- Clegg, John. (1974). Fresh Water life. Freaderick warne and Co Ltd. London, England. 4th Edi. 293pp.
- Dunnick, J.K., Elwell, M.R., Radowsky, A.E., Benson, J.M., Hahn, F.F., Barr, E.B. and Hobbs, C.H. (1995). Comparative carcinogenic of nickel subsulide, nickel oxide, or nickel hexahydrate chronic exposures in the lung. Cancer Research. 55:5251-5256.
- John, Harte ; Cheryl. H; Richard, S; Christine, S. (1991). Toxics A to Z. A guide to everyday pollution hazards. University of California press. Berkeley. Los Angeles. Oxford 479pp.
- Madoni, p. (2000). The acute toxicity of nickel to fresh water Ciliates. Environmental pollution. 109:53-59.
- Miller, L; Krebs, N; Hambrde, K.M. (2000). Development of a comprehend model of human zinc metabolism. Am. J. physiol Regul. Integr. Comp-physiol. Nov :279(5):1671-1684.

- Muhammad ,N., parr, J., smith, M.D.& wheatley, A.D.(1997).Removal of heavy metals by slow sand filtration.23rd WEDC Conference, Durban, South Africa. 167-170.
- Murray, R-K; Granner, D-K; Mayes, P-A and Rodwell, V.(2000). Harpert biochemistry 25th edition. Alange Medical book. Stamford connecticut:653-661.
- Nriagu, J.O.(1980).Global cycle and properties of nickel in Nriagu, (ED). Nickle in the Environmental. Wiley, New York, 1-26.
- Yamano, T;Shimizn, Z; and Noda, T.(1998).Comparative effects of repeated administration of cadmium on Kidney, Spleen, Thymus, and bone marrow in 2-4 and 8 months old male Wister rats, Toxicological sciences. 64:393-402.

Concentration Of Some Element In Tigris River And Lower Zab Tributary

Riad Abass Abdul-Jabbar / College of Science - University of Tikrit.

Ali Abdul Zahra. Al-Lami / Ministry of Environment.

Rushdi Sabah Abdul-Kaader / College of Education- University of Tikrit.

Abstract

Concentration of cadmium, Nickel, Zinc, Cupper, and Iron elements were determined in Tigris River and Lower Zab tributary from November 2001 to October 2002 in four selected stations. Two of the stations were in Tigris river and the other two were in the lower Zab tributary. Average concentration of Cadmium, Nickel, Zinc, Cupper and Iron in Tigris river were (0.0006, 0.049, 0.0141, 0.00175, 2.197) mg/L, respectively. And in Lower Zab tributary for the same elements were (0.00075, 0.0422, 0.0575, 0.006, 2.928) mg/L respectively.

Although the recorded concentration of some of the above elements were rare, and were nil in other cases, but there were significant differences in their means. In that, the concentrations of the elements in lower Zab tributary were higher than the recorded concentrations in Tigris river except Nikel. The concentrations of Cadimium, Nikel and Zinc recorded significant differences among the study stations. Station 4 (the confluence station) differentiated from the other stations.

تحديد حالة تدهور الأراضي وتقييمها في مشروع ري الجزيرة الشمالي /ربيعية

د. جاسم خلف شلال

أستاذ مساعد/ قسم علوم التربة والمياه/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

الخلاصة

تعد مشكلة تدهور الاراضي والتربة واحدة من اهم المشاكل التي تواجه المشتغلين في الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة بسبب الظروف المناخية السائدة التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة فضلاً عن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية استخداماً سيئاً غير عقلاني. ويعد مشروع ري الجزيرة الشمالي واحداً من المشاريع الاروائية الاستراتيجية في القطر، نظراً للموقع والمساحة التي يشغلها المشروع في ناحية ربيعة/ محافظة نينوى، واعتماده على منظومات الري بالرش المحورية الحديثة والمتطورة وتنوع المحاصيل والخضراوات التي تزرع فيه.

تم اجراء تحريات حقلية واسعة ودقيقة من اجل جمع المعلومات والبيانات عن كل العمليات الزراعية المتبعة والمستخدمه في المشروع ولكل المحاصيل التي تزرع خلال الموسمين الشتوي والصيفي ولسنوات عديدة ،اذ شملت عمليات الحراثة وتهينة التربة والشتل والري والتسميد ومكافحة الافات والامراض والادغال .. وغيرها ، وتم استحصاا نماذج تربة ممثلة من المراحل الثلاثة في المشروع ومن مياه الري المستخدمة فيه من أجل الوقوف على اسباب التدهور ودرجاته وحالته في المشروع بالاعتماد على المعايير العالمية التي وصفها الباحث (Dregne) والتي اعتمد عليها في عمل خارطة التصحر ورسمها وتدهور الأراضي في العالم في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (FAO). أشارت النتائج الى وجود درجات مختلفة من تدهور الاراضي والتربة في مراحل المشروع الثلاثة تراوحت بين (الشديدة والمعتدلة والخفيفة) بسبب الاستخدام السيئ وغير العقلاني للموارد المائية والعمليات الزراعية مثل الري والتسميد والذين ينشأ عنهما تملح التربة، اذ تعد مشكلة انتشار ظاهرة التملح وارتفاع الماء الارضي وعدم كفاءة نظام البزل والاستخدام السلبي للري والتسميد والمبيدات مع قلة الوعي والخبرة الزراعية عند قسم من المزارعين والفلاحين من اهم العمليات المسؤولة عن تدهور الاراضي والتربة وانخفاض الانتاجية والتي لابد من الوقوف عندها من أجل عدم استمرارها والحد من مخاطرها.

المقدمة

نظراً للموقع والمساحة التي يشغلها مشروع ري الجزيرة الشمالي واعتماده على منظومات الري بالرش المحورية المتطورة وتنوع المحاصيل والخضراوات الشتوية والصيفية التي تزرع فيه،

فأنه يعد سلة الخضراوات والحبوب ليس لمحافظة نينوى فحسب وإنما لعموم العراق كافة. وعليه فمن الواجب ان يحظى بالاهتمام والبحث اللازم للعمل على الحفاظ وزيادة مستوى الانتاج فيه كماً ونوعاً. وهناك عدة اتجاهات واساليب في تحديد تدهور الاراضي وتقييمها والتربة او ما يسمى بالتصحر ، نظراً لكونها

من الاسباب والعمليات وذات آثار ومخاطر بدرجات مختلفة ومتباينة تختلف من مكان لآخر ومن مرحلة الى اخرى. لذا نجد أن الكثير من الابحاث والدراسات في هذا المجال منها ما يهتم بدراسة المخاطر وتحديدها والآثار المترتبة والناجمة من عمليات التدهور ، وهذا ما يعرف بدراسة (Risk of Degradation)، واخرى تختص بدراسة سرعة انتشار التدهور ومعرفة اتجاهه وتقديره ومعدلاته وتعرف بـ (Rate of Degradation)، واخرى تهتم بدراسة حالة التدهور (Status of Degradation) الموجودة وواقع حالها الفعلي. علماً بأنه اشارت الكثير من الدراسات الحديثة الى الامكانيات الواسعة والدقيقة لتقنيات التحسس النائي في مجال مراقبة ظاهرة التصحر ودراستها وحالة تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة كما وجد ذلك كل من (Shallal, 1992 ، Khalid, 2001 ، Shrestha, 2001).

وبسبب وقوع المشروع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تكون معرضة الى أشكال ودرجات مختلفة من التدهور وانخفاض القابلية الانتاجية بسبب عناصر المناخ السائدة في المنطقة والمتمثلة بارتفاع معدلات درجات الحرارة وتذبذب كميات الامطار الساقطة وقلتها، فضلاً (وهو المهم) عن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية استخداماً سيئاً وغير العقلاني ، فإنه يؤدي

بدون شك الى ما يعرف بالتصحر او تدهور الاراضي (Land Degradation) والذي يقصد به الانخفاض او النقصان الكمي والنوعي للعامل في القدرة الانتاجية او قابلية الاراضي والذي ينشأ بصورة رئيسة بسبب الظروف المناخية السائدة او الاستخدام والفعاليات البشرية السلبية والعكسية التي تؤدي الى الزيادة والإسراع في عمليات التدهور الرئيسية المعروفة، وهي: إزالة الغطاء النباتي والملوحة والتغذق والتعرية المائية والريحية وزيادة السمية ... وغيرها من العمليات التي تؤدي الى خفض الانتاجية وهذا التعريف هو ما اتفق عليه في مؤتمر قمة الارض الذي عقد في عاصمة البرازيل (ريودوجانيرو) خلال شهر حزيران من عام 1992 وذلك حسب ما جاء في نشرة برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP, 1999).

الهدف من البحث التحري والكشف عن اسباب تدهور الأراضي والتربة ودرجاته في مشروع ري الجزيرة الشمالي/ ربيعة بالاعتماد على المعايير Criteria التي وصفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (FAO) والتي اعتمدت في عمل خارطة التصحر ورسمها وتدهور الأراضي في العالم ، وكذلك من أجل تحديد حالة التدهور وتقييمها في المشروع.

المواد وطرائق العمل

وصف منطقة الدراسة:


المشروع من حيث أنواع المبازل وأطوالها وقنوات الري المستخدمة وفق ما جاء في تقرير (دجلة، 1999).

وتقع ترب أراضي المشروع ضمن رتبتَي الـ (Inceptisols) والـ (Mollisols) حسب نظام تصنيف التربة الأمريكي الحديث، ومعظم مواد الأصل للتربة عبارة عن ترسبات طميية وأحجار رملية فضلاً عن ترسبات طميية قديمة التكوين كلسية (Calcareous) مع وجود نسبة عالية من الجبس حسب ما جاء في (Nedeco, 1982).

تتحصر أراضي مشروع ري الجزيرة الشمالي بين خطي طول (20° 02' 42" و 45° 25' 42") شرقاً ودائرتي عرض (40° 33' 36" و 20° 53' 36") شمالاً، وتقع على الجهة الغربية من نهر دجلة ضمن محافظة نينوى. تبلغ المساحة الكلية للمشروع نحو (240) ألف دونم، وتقدر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بـ (100) ألف دونم، وتروى بواسطة القناة الرئيسية وبتصريف قدره (45م³/ثا). أما المرحلة الثانية فتبلغ مساحتها (140) ألف دونم، وتروى أراضيها بواسطة محطتين للضخ، الأولى تقع بين القناة الرئيسية والقناة الموازية، والمحطة الثانية بين القناة الموازية وقناة التوسع كما في الشكل (1).

وتعد مياه نهر دجلة المصدر الرئيس لإرواء أراضي المشروع بعد ضخها من بحيرة سد الموصل بواسطة محطة الضخ الرئيسية. ويوضح الجدول (1) بعض المعلومات الفنية عن

مشروع ري الجزيرة الشمالي



الشكل (1) توزيع شبكات الري والابزل في مشروع ري الجزيرة

جدول (1) عدد من المعلومات الفنية عن مشروع ري الجزيرة الشمالي

قنوات الري والمبازل	أطوالها (بالكيلومترات)
قنوات الري	
القناة المبطنة الرئيسية	128
القناة المبطنة الفرعية	185
القنوات المبطنة الحقلية	640
المبازل :	
المبازل الرئيسية	30
المبازل الفرعية	177
المبازل الثانوية	192
المبازل الحقلية	826

ويمتاز مناخ المنطقة بكونه يتبع مناخ الأستبس الحار والخاضع لتأثيرات البحر المتوسط والانخفاضات الجوية المارة عبر أجوائه وفق ما ذكر (هابيل، 1995). وتعد عناصر المناخ المختلفة مثل الحرارة والأمطار والرياح والتبخر وغيرها، من العوامل المهمة والرئيسة التي تساعد على تدهور الأراضي في المشروع من خلال تأثيرها المباشر وغير المباشر في النباتات أو التربة بفعل حركة الأملاح وتجمعها على سطح التربة أو ضمن مقطع التربة. ويوضح الجدول (2) عدد من المعلومات المناخية المهمة عن منطقة الدراسة حسب ما هو مسجل في محطة ربيعة للأنواء الجوية للمدة من (1981) ولغاية (1996).

جدول (2) عدد من المعلومات المناخية المهمة في محطة ربيعة

للفترة من 1981 ولغاية 1996

الأسهر	المعدل الشهري للأمطار (مم)	النسبة المئوية لمعدل الأمطار %	المعدل الشهري لدرجات الحرارة العليا (م)	المعدل الشهري لكمية التبخر (مم)	سرعة الرياح م/ثا	المعدل الشهري لساعات السطوع الشمسي ساعة/يوم
كانون ثاني	66.95	16.71	11.2	23.21	1.76	4.7
شباط	55.42	13.83	13.1	38.14	1.90	5.5
آذار	70.63	17.63	16.5	68.69	1.93	6.5
نيسان	37.70	9.41	23.3	117.10	1.99	8.0
آيار	30.75	7.67	30.4	209.58	2.12	9.8
حزيران	9.23	0.60	37.0	232.11	2.13	12.2
تموز	0	0	41.2	361.75	2.32	12.3
آب	0	0	46.0	327.88	1.99	11.6
أيلول	0.68	0.17	35.1	241.63	1.57	9.7
تشرين أول	26.29	6.56	28.8	136.31	1.64	8.1
تشرين ثاني	44.60	11.13	19.5	54.21	1.53	5.8
كانون أول	65.27	16.29	12.8	25.76	1.42	4.6

المصدر: الهيئة العامة للأتواء الجوية العراقية

التحريات والاجراءات الحقلية

شملت عمليات التحري والاجراءات الحقلية في مشروع ري الجزيرة الشمالي في ربيعة ، جمع المعلومات الدقيقة والملاحظات الحقلية المفصلة عن العمليات الزراعية المستخدمة في المشروع في مراحله الثلاثة (الاولى والثانية والثالثة)، وخلال الموسمين الصيفي والشتوي ولكل المحاصيل والخضراوات التي تزرع في المشروع من خلال الزيارات الحقلية والميدانية والمعاشية الفعلية للباحث في المشروع لقيامه بالكشف والاستشارات العلمية التي يقدمها للفلاحين والمزارعين في المنطقة عدة سنوات من خلال عمله خبيراً واستشارياً في المنطقة ، ومتابعة

عمليات تحضير الارض والحراثة وتهيئة البذور والشتلات التي تسمى محلياً (القرص) وعمليات الشتل والزراعة والري والتسميد ومكافحة الادغال والافات والامراض المختلفة وتسجيل كل الملاحظات عن طبيعة الاستخدام واستعمال الارض ونوع وحالة الغطاء النباتي الموجود وحالته.

من اجل استخدام هذه المعلومات وتوظيفها في تحديد حالة التدهور وتقييمها في المشروع بالاعتماد على المعايير والطريقة التي وصفها الباحث (Dregne 1983).

التحليل والقياسات المختبرية:

شملت الاجراءات المختبرية تحضير وتهيئة عينات التربة التي تم استحصالها من عدد من المواقع الممثلة لحالات مختلفة من التدهور في المشروع من المراحل الثلاثة فيه، إذ تم تجفيف نماذج التربة هوائياً في المختبر ثم طحنها ونخلها بمنخل سعة ثقوبة (2) ملم لاجراء بعض التحاليل والقياسات الفيزيائية والكيميائية عليها، فضلاً عن استحصال نموذج من مياه الري المستخدمة في المشروع واجراء التحاليل الكيمياوية عليه. اما القياسات والتحليل التي اجريت على نماذج التربة فهي: التوزيع الحجمي لدقائق التربة، تقدير لون التربة في الحالتين الرطبة والجافة، والتوصيل الكهربائي، ودرجة تفاعل التربة، ونسبة المادة العضوية، وكاربونات الكالسيوم. والأيونات الذائبة الموجبة والسالبة والتي تم إجراؤها حسب طرق العمل الواردة في (Black, 1965) و (U.S . Salinity Laboratory staff, 1954).

النتائج والمناقشة

لوحظ في السنوات الأخيرة ونتيجة للاستخدام الواسع والكثيف للأراضي الزراعية في مشروع ري الجزيرة الشمالي، عدم مراعاة الأساليب الصحيحة والعلمية لكثير من العمليات الزراعية المهمة التي تزيد مشكلة الملوحة وانتشار الترب المتأثرة بالأملاح والتي بدورها ساعدت على تدهور الأراضي والترب مما أدى إلى

انخفاض القابلية الإنتاجية في كثير من الوحدات الإروائية في المشروع.

ويقع هذا البحث ضمن اتجاه دراسة حالة التدهور للأراضي والتربة في مشروع ري الجزيرة الشمالي من خلال جمع المعلومات الحقلية الواسعة عن واقع حال المشروع وتحديد التدهور الحاصل فيه وتقييمها بالاعتماد على المعايير التي وصفها الباحث (Dregne, 1983) والموضحة في الجدول (3) والتي اعتمدت في عمل خارطة التصحر ورسمها وتدهور الأراضي في العالم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية. وقد اشارت النتائج من خلال تطبيق المعايير الواردة في الجدول (3) على حالة المشروع لتحديد درجات وعملياته التدهور الحاصلة فيه فضلاً عن المعلومات والبيانات الحقلية عن طبيعة الاستخدام وحالة التربة والغطاء النباتي والملوحة فقد حصلنا على النتائج الموضحة في الجدول (4) والتي تشير الى وجود ثلاث درجات مختلفة من تدهور الاراضي والتربة هي الخفيفة (Slight) والمعتدلة

(Moderate) والشديدة (Severe) في المشروع بمراحله المختلفة مع ملاحظة انتشار مشكلة الملوحة في المشروع وخاصة في المرحلة الاولى التي تعد من العمليات الاساسية في حالة التدهور وانخفاض الانتاجية والذي يعود السبب الرئيس في ذلك الى الاستخدام السيئ وغير العقلاني لكميات الري ومدده في المشروع، ليس على أساس المقنن المائي أو الاستهلاك المائي وحاجة النبات بل هناك هدر كبير وضائعات وتجاوزات فضلاً عن عدم كفاءة عمل المبالز بأنواعها الحقلية واستوىة والفرعية بسبب غياب الصيانة والاهمال ونمو الادغال المائية والقصب والبردي والأعشاب الذي بدوره يقلل من كفاءة عمل هذه المبالز وتصريفها، فضلاً عن بعض التجاوزات على المبالز من خلال فتح مياه الري عليها واستخدامها لتخزين ونقل المياه وحتى للري أحياناً، وكذلك لوحظ وجود تجاوزات واضحة على قنوات الري المعلقة والحقلية في المشروع وما ينجم عنها من تدهور للأراضي والتربة وهذا مما يزيد من خطورة مشكلة التملح .

جدول (3) المعايير المستخدمة لتقدير درجات التدهور وعملياته

(Dregne, 1983)

درجة التدهور degree of degradation	الغطاء النباتي vegetation	التعرية Erosion	الملوحة والتغدق Salinization	انتاجية المحصول crop yield
خفيف Slight	صنف ظروف المراعي ممتاز الى جيد	معدومة الى خفيفة	التوصيل الكهربائي اقل من 4 دسيمتر م ⁻¹	انخفاض في انتاجية المحصول 10% أو اقل

معتدل Moderate	صنف ظروف المراعي جيد الى متوسط	التعرية صفائحية معتدلة واخاديد ضحلة مع قليل من الاكوام	التوصيل الكهربائي 4- 8 دسيمنز م ⁻¹	انخفاض في انتاجية المحصول 10-50%
شديدة Severe	صنف ظروف المراعي رديء	تعرية صفائحية شديدة والاخاديد شاسعة مع مساحات عديمة الفائدة	التوصيل الكهربائي 8- 15 دسيمنز م ⁻¹	انخفاض في انتاجية المحصول 50-90%
شديدة جداً very severe	الاراضي تكون خالية وجرداء من الغطاء النباتي	اخاديد شديدة وكبيرة المساحة عديمة الفائدة	تكون قشرة ملحية سميكة على السطح والتربة غير نفاذة للماء	انخفاض في انتاجية المحصول 90% أو أكثر

جدول (4) درجات التدهور وعملياته في مشروع ري الجزيرة الشمالي/ربيعه .

المرحلة و الموقع	درجة وحالة التدهور	الغطاء النباتي	التعرية	الملوحة	إنتاجية المحصول
الأولى (تل الهوى)	شديدة الى معتدلة	متوسط الى ضعيف في مناطق المراعي ومندورة	اثار واضحة وقليلة في مناطق أخرى	عالية جداً 8-10 دسيمنز م ⁻¹ مع وجود بقع ملحية في بعض المناطق	تنخفض الانتاجية بنسبة 30-40%
الثانية (الكبر)	معتدلة الى خفيفة	جيد الى متوسطة	معدوم الى ضعيف	بحدود 4 دسيمنز م ⁻¹	تنخفض بحدود 10- 20%
الثالثة (الابطخ)	خفيفة	حالة الغطاء النباتي جيدة	التعرية قليلة جداً الى معدومة	اقل من 4 دسيمنز م ⁻¹	اقل من 10%

المتبعة بل على العكس تعد تربة المشروع من الناحية الفيزيائية والخصوبية جيدة حالياً وليس ذات مشكلة تذكر ، أما الجدول (6) الذي يوضح الصفات الكيميائية للتربة ومياه الري المستخدمة فقد لوحظ بأن هناك اشارة واضحة جداً لارتفاع الملوحة والتوصيل الكهربائي في بعض المواقع

أما الجدول (5) فيوضح نتائج تحليل بعض صفات التربة الفيزيائية ولون التربة إذ وجد أن نسجة التربة للمواقع المدروسة كانت طينية ناعمة ومزيجية طينية ولون التربة ضمن صفحة اللون البني الفاتح (10YR) ولم يلاحظ هناك تأثير سلبي لصفة نسجة التربة في العمليات الزراعية

المواقع تدهوراً، إذ تراوحت فيها درجات التدهور بين الشديدة والمعتدلة.

الى قيم عالية جداً وانتشار البقع الملحية الظاهرة مع وجود الترب المتأثرة بالأملاح، وخاصة في المرحلة الاولى باعتبارها أقدم المراحل المستخدمة في المشروع، والتي تميزت بكونها من أكثر

الموقع	الدرجة	اللون	الدرجة	اللون	الموقع
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

جدول (5) عدد من صنف الصفات الفيزيائية ولون التربة في مشروع ري الجزيرة الشمالي

الموقع والمنطقة	التوزيع الحجمي لدقائق التربة غم.			لون التربة في الحالة الجافة	لون التربة في الحالة الرطبة
	طين	غرين	رمل		
الاولى - تل الهوى	350	400	250	10 YR 5/3 بني	10 YR 3/3 بني غامق
الثانية - الكبر	500	350	150	10 YR 5/3 بني	10 YR 4/3 بني مائل الى الاصفر
الثالثة الابطخ	400	450	150	10 YR 6/4 بني مصفر فاتح	10 YR 3/4 بني مائل الى اصفر غامق

جدول (6) عدد من الصفات الكيماوية لعدد ترب المشروع ونوعية مياه الري المستخدمة فيه

الموقع والمنطقة	التوصيل الكهربائي EC دسيمنز م ⁻¹	درجة تفاعل التربة pH	الايونات الذائبة الموجبة ملمول / لتر ⁻¹				الايونات الذائبة السالبة ملمول / لتر ⁻¹			المادة العضوية غم. كغم ⁻¹	كاربونات الكالسيوم غم. كغم ⁻¹
			Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	SO ₄ ⁻⁻	HCO ₃		
الاولى تل الهوى	8.2	7.7	2.60	1.55	1.10	0.38	2.20	0.18	2.50	12	242
الثانية الكبر	5.0	7.7	1.22	1.20	0.10	0.10	1.50	0.17	1.30	21	221
الثالثة الابطخ	2.4	7.8	0.25	0.16	0.15	0.20	0.60	0.12	0.22	24	224
مياه الري	1.2	7.6	1.00	0.56	0.50	0.10	0.80	0.75	1.8		

الاستنتاج والتوصيات

أشارت النتائج إلى وجود درجات وحالات مختلفة من التدهور في المشروع بسبب بعض الاجراءات والعمليات الزراعية المتبعة المستخدمة في المشروع والتي يجب الوقوف عندها لما لها من أثر رئيس ومباشر في تدهور الاراضي والتربة وانخفاض الانتاجية كما ونوعاً ونذكر منها :

1- عدم انتظام كميات الري المتبعة في المشروع مددها، إذ لوحظ بأن هناك هدراً كبير واستخدم غير عقلاني في كميات الري ومدده، ولم يستخدم المقنن المائي او حسابات الاستهلاك المائي وحاجة النبات، فضلاً عن تجاوزات الفلاحين والمزارعين الواضحة على منشآت الري والسواقي والمبازل والذي يعود السبب في ذلك الى زيادة منسوب الماء الارضي في المشروع ومن ثم ظهور مشكلة الملوحة وتدهور الاراضي والتربة ، وانخفاض الانتاجية ومساعدة تلك الظروف من الرطوبة العالية وزيادة كميات الري الى انتشار الامراض الفطرية المختلفة ولوحظ انتشار مرض تعقد الجذور (النيماتودا) في كثير من الخضراوات والذي يكون فيه للرطوبة اثر كبير في زيادة نسبة الاصابة وانتشارها في الحقول التي لوحظت من خلال الزيارات الحقلية والميدانية.

2- عدم اتباع توصية سمادية معينة او مناسبة او اعتماد طريقة اضافة للاسمدة بصورة صحيحة وعلمية تزيد من غلة المحصول وتحافظ على صفات التربة من التدهور وتقلل من تكاليف عمليات الانتاج، بل على العكس لوحظ بأن هناك العديد من الطرق البدائية والمحلية المستخدمة والمنتشرة بسبب غياب الوعي والخبرة عند عدد من المزارعين وهي طريقة خلط اكثر من نوع من السماد مثل اليوريا والسوبر فوسفات الثلاثي ... أو غيرها من المتوفر في السوق المحلية وبعضها ذات نوعيات رديئة نتيجة الخزن والتسويق والغش احياناً، إذ تخطط الاسمدة المذكورة والمتوفرة في برميل ماء كبير ثم تسقى به النباتات لمدد وكميات مختلفة، وتعرف هذه الطريقة محلياً بـ(الشربت)، ولوحظ أيضاً بأن هناك استخدام لبعض انواع الاسمدة الحيوانية -مخلفات الطيور والدواجن والحيوانات - في المرز وداخل السواقي مع مياه الري في فتره متأخره من الموسم لا تسمح بتحللها والاستفادة منها بل تعد مكلفة فضلاً عن مساعدتها بانتشار الكثير من الامراض والفطريات.

3- لوحظ بأن من العمليات التي تؤدي الى الزيادة والاسراع في حالة التدهور في المشروع وانخفاض الانتاجية هو عدم اتباع دوره زراعية منتظمة او وجود نظام التبوير (البور) في استخدام الاراضي بل على العكس وجد بأن هناك استنزافاً للعناصر الغذائية في كثير من المساحات من خلال زراعة الاراضي بنفس بالمحصول نفسه سنوياً سواء كانت طماطة او بطاطا او غيرها من المحاصيل المجهد والمستهزفة للعناصر الغذائية في المكان نفسه، وقد يعود السبب في ذلك الى طبيعة استغلال

الاراضي من الفلاحين والمزارعين بإيجار الاراضي او المشاركة مع اصحاب الاراضي والمالكين وان عدم وجود دوره زراعية منتظمة وغياب المحاصيل البقولية ضمن الاستخدام الحالي يتسبب في كل واضح يساعد على تدهور الاراضي والتربة.

4- من الاسباب المهمة في زيادة خطورة مشكلة التدهور والتلوث في المشروع هو قلة الوعي البيئي الصحي عند الكثير من المزارعين الذين يسمون محلياً بـ(الورازين) من خلال استخدامهم كميات كبيرة وانواع مختلفة من مبيدات الادغال مثل Topik وD,2,4 ومبيدات الحشرات المنزلية مثل Icon و vectron وغيرها من المواد والسموم لغير اغراضها المخصصة لها، فضلاً عن استخدام كميات كبيرة من المبيدات ليس حسب التوصية والجرعة المقررة إذ هناك هدر كبير وسوء استخدام واضح من المبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات الادغال ساعدت بشكل كبير في تدهور الاراضي والتلوث في المشروع والتي لابد من الاهتمام والوقوف عندها مستقبلاً .

5- وجد أن من الأسباب المهمة في انخفاض الانتاجية وتدهورها ما يعود إلى طبيعة وطريقة اختيار وتوفير البذور المستخدمة في الزراعة سواء كانت المحاصيل او الخضراوات والتي عادة ما تكون من القطاع الخاص وبأسعار عالية جداً تزيد من كلفة الانتاج اضافة الى وجود بعض حالات غش من قبل التجار والتلاعبهم بأنواع البذور وعدم الاعتماد على البذور المصدقة إذ هناك نسبة كبيرة تعتمد على البذور التي ترفع من موسم الى اخر وقد يصبح فيها تدهور للصلب والانتاجية خاصة في بعض الاصناف الهجينية . هذا فضلاً عن عدم الاهتمام بالشتلات في الدايات وهو الأساس الذي يعتمد عليه في توفير شتلات الطماطة مع انتشار ظاهرة شتل نباتات الطماطة في أكياس من النايلون الصغيرة الحجم التي تعرف محلياً بـ(القرص) والتي تملئ بالمادة العضوية والرمل مع بعض المبيدات . وكذلك لوحظ أخيراً انتشار النباتات الطفيلية مثل الهالوك الذي يسمى محلياً (الذبيه او الكركه) والحامول بشكل كبير ومؤثر في مساحات واسعة من المشروع فضلاً عن توطن واستفحالهما بعض الامراض والحشرات مثل العنكبوت ومرض العقد الجذرية وغيرها.

وعليه نرى من الضروري جداً الاهتمام بالنقاط السابقة الذكر وكل حسب اختصاصه من اجل العمل على إيقاف الكثير من الظواهر والعمليات التي تزيد من حالة التدهور في المشروع من اجل الحفاظ وزيادة الانتاجية.

المصادر

❖ دجلة، شركة دجلة للدراسات وتصاميم مشاريع الري. (1999). تقييم أداء مشروع ري الجزيرة

الشمالي. وزارة الري. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.

❖ هابيل، إيليا (1995). الاستخدام الأمثل لاستعمالات الأراضي الزراعية في مشروع ري الجزيرة

الشمالي. أطروحة دكتوراه. كلية التربية، جامعة الموصل.

- ❖ Black, C. A. (1965). Et al. (Ed.) Methods of soil analysis. Part I. Agron. No. 9.
- ❖ Dregne, H. E. (1983). Desertification of Arid Lands. Harwood Academic Publishers, GmbH.
- ❖ FAO, UNEP (1974). A provisional methodology for soil degradation methodology for soil degradation Assessment, Rome.
- ❖ Khalid, A. Khalid (2001). Study of spectral Reflectance characteristics of Soil and Vegetation in Sheikh Ibrahim region , M. SC. Thesis. Agric. & Forestry College. Mosul. Univ.
- ❖ Nedeco, (1982). North Jazeera Irrigation Project. Final Planning Report, Vol. 2.
- ❖ Shallal, J. K. (1992). Application of remote sensing in study of desertification and soil degradation. Ph. D. Thesis. Brno. Czechoslovakica.
- ❖ Shrestha, D. P. and Zinck, J. A. (2001). Land use classification in mountainous area: integration of image processing , digital elevation of date and filed Knowlegge an application in Nepal. ITC, Enscheds, The Nether Lands: 1-14.
- ❖ United Nation Environment Programme (1999). Desertification Control Bulletin. No. 34.
- ❖ U. S. Salinity laboratory Staff. 1954. Diagnosis and Improvement of saline and Alkali soils, (USDA. Handbook No. 60).

ASSESSMENT AND EVALUATION STATUS OF LAND DEGRADATION IN
NORTHERN AL-JEZERAH IRRIGATION PROJECT (RABEE'A)

Dr. Jasim K. Shallal

Assist. Prof., Soil & Water Sci. Dept., Agric. & Forestry College, Mosul
University

ABSTRACT

Northern Al-Jezerah irrigation project is considered as one of the most strategic irrigation project in Iraq. Due to the area and location which occupied in Mosul province, in addition to application the modern sprinkler irrigation system and variation in crops and vegetation which cultivated. Land and soil degradation considered as the most serious problem confronting workers in agriculture in arid and semi – arid regions, due to spread desert – like conditions and mismanagement of natural resources.

Field investigations were done in project to collect wide information and data about all the agricultural practices and operations which used in the project for many crops and vegetations that cultivated including:- plowing , soil preparations, planting , irrigations , fertilization , weed and insect control , disease protections ... etc. Chemical and physical analyses were done for soil samples taken from different locations, in additions to sample of water irrigation. The research aims to study causes, degrees and status of degradation in project depending on criteria of (Dregne, 1983), which used in mapping and assessment status of degradation in the world by (UNEP) and (FAO).

Results shown there are three degrees of land degradation in the project slightly, moderately and severely due to mismanagement of water resources and agricultural practices like irrigation, fertilization, damages in drainage systems, bad use of insecticide, pesticide and herbicide, lack of experiences for some farmers. These are the main reasons of land degradation which must take more attention in future.