

## دراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمحطات انتاج مياه الشرب

( RO ) لمدينة بغداد

أ.م. رحيم جعفر عزيز

كلية التربية الأساسية / قسم العلوم

[rahimjafar76@gmail.com](mailto:rahimjafar76@gmail.com)

07714144416

### مستخلص البحث:

تعتبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (RO) من الحلول الفعالة لمعالجة شحة مياه الشرب الآمنة. يهدف هذا البحث إلى دراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه الإسالة والمياه المعالجة في عدد من محطات RO في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، تشمل جانبي الرصافة والكرخ. تم جمع (60) عينة من محطات البيع المباشر لمياه RO، (30) عينة من الرصافة و(30) عينة من الكرخ، بالإضافة إلى (60) عينة من مياه الإسالة (30) من كل جانب من الرصافة و(30) عينة من جانب الكرخ. أظهرت نتائج الفحوص المختبرية تبايناً في قيم المؤشرات المدروسة، تضمنت التحاليل قياس درجة الحرارة، الرقم الهيدروجيني (pH)، التوصيلية الكهربائية، المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS)، وتركيز الأملاح. وقد بينت النتائج أن معظم القيم كانت ضمن الحدود المعتمدة وفق المواصفة العراقية رقم 417 لسنة 2009، مما يعكس كفاءة أنظمة RO في تحسين جودة المياه. ورغم ذلك، كشفت الدراسة عن وجود بعض التحديات التشغيلية، مثل الحاجة إلى صيانة دورية للأغشية وتطوير مهارات الكوادر الفنية. وعليه، توصي الدراسة بضرورة تعزيز أنظمة المراقبة والتحكم، وتنفيذ برامج صيانة مستدامة لضمان استمرار إنتاج مياه شرب ذات جودة عالية وآمنة للاستهلاك البشري.

**الكلمات المفتاحية:** مياه الإسالة، مياه RO، الأملاح الصلبة الذائبة، التوصيلية الكهربائية، تركيز الملح، الرقم الهيدروجيني.

### المقدمة

تعد مياه الشرب النقية والآمنة من الركائز الأساسية لصحة الإنسان ومرتكزا للتنمية المستدامة، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد، التي تواجه تحديات متزايدة في توفير مصادر مياه موثوقة بسبب النمو السكاني السريع، التوسع الحضري، وتفاقم مستويات التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية المختلفة. أظهرت، تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis - RO) بأنها واحدة من الحلول التقنية المهمة لمعالجة مياه الشرب، بفضل قابلية هذه التقنية على تحسين إزالة طيف واسع من الملوثات الفيزيائية والكيميائية والميكروبية، وتأمين إنتاج مياه تتوافق مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة عالمياً. (WHO, 2017) لقد شهدت العاصمة بغداد توسعاً ملحوظاً في اعتماد وحدات إنتاج مياه RO، سواء ضمن المنظومات المركزية أو في المعامل الأهلية المنتشرة على مستوى الأحياء السكنية، وذلك نتيجة لتراجع ثقة السكان بجودة شبكة المياه العامة. لكن كفاءة هذه المحطات تؤثر فيها عوامل متعددة، من أهمها نوعية المياه الخام، انتظام عملية الصيانة، وكفاءة الكوادر الفنية المشغلة (AI) (Obaidi et al., 2017). تتميز مياه RO بانخفاض تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) والعناصر غير المرغوبة مثل النترات، الكبريتات، والفلورايد، إضافة إلى إزالة العكارة واللون والطعم غير المقبول. وتُشير المواصفات إلى أن مياه RO تعتبر مقبولة إذا كانت قيمة TDS تتراوح بين 10 – 100 ملغم/لتر، وأن الأس الهيدروجيني (pH) يجب أن يكون بين 6.5 و 7.5 لضمان

الاستساغة ومنع التآكل في شبكات التوزيع. أما العناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تفقد بالكامل تقريباً خلال عملية انتاج RO ، فقد أوصت بعض المصادر العلمية بضرورة إعادة إضافتها بنسب مدروسة، خاصة عند استخدام المياه للشرب اليومي، لضمان عدم التسبب في نقص معدني لدى المستهلكين، ولتحسين الطعم وتعديل الحموضة. (Al-Khatib et al., 2020; WHO, 2022)

اثبتت الدراسات السابقة أن نوعية المياه المنتجة بتقنية RO في بغداد تختلف على اساس موقع المحطة وظروف العمل فمثلا سجلت دراسة (Hussein & Taher (2017) أن تراكيز المواد الصلبة الذائبة (TDS) اجتازت في بعض مناطق بغداد الحد المسموح به حيث الطعم (>600 ppm) ، اضافة لتراكيز مرتفعة من الكبريتات. بينما أشارت دراسة (Al-Saadi (2015) إلى أن مياه محطة الوحدة احتفظت بخصائص مشابهة للمياه الخام، ما يدل على ضعف كفاءة وحدات المعالجة. أما (Mohammed et al. (2020) فقد أظهرت دراستهم في مستشفيات بغداد أن وحدات RO فعالة في تقليل نسبة المواد الصلبة الذائبة في المياه المنتجة والمستخدمه في وحدات انتاج سوائل غسل الكلى ، لكنها تتعرض لتراجع الكفاءة بفعل الترسبات، ما يستدعي استخدام معالجات مسبقة لحماية الأغشية.

وأظهرت دراسات اخرى، حيث قيم (Al-Dulami & Younes (2017) جودة مياه الحنفية في بغداد بشكل شامل ، حيث جمعت فيها 160 عينة من أربع مناطق، حيث تجاوزت قيم TDS حاجز 600 ملغم/لتر في بعض المناطق، رغم بقاء المعايير الأخرى ضمن الحدود المسموحة . كما أشارت دراسة نسرين محمد وخالد عبد الرزاق (2021) إلى أن مياه محطة الوحدة لم تُظهر تحسناً كبيراً مقارنة الشبكة العامة . من جانب آخر، أظهرت دراسة العاني وآخرون (2019) تدهوراً في جودة مياه نهر دجلة، خصوصاً في المناطق الوسطى من بغداد، بسبب الأنشطة البشرية، كما أظهرت دراسة حمزة (2015) عبر استخدام مؤشر الجودة الكندي أن المياه الخام كانت ذات جودة متدنية والمياه المعالجة كانت متوسطة الجودة. وفي إطار آخر، درس السقار وعبد الخالق (2021) استقرار المياه المعالجة من محطتي الكرخ والرشيدي باستخدام مؤشر رايزنر، وقد أوضحت النتائج ميل المياه الى التآكل، مما يستدعي العمل على تحسين جودة المياه لتقليل التأثيرات السلبية على شبكات التوزيع. ومن حيث المستوى الإقليمي، فقد أجرى زاهد (2023) بحثاً في المملكة العربية السعودية لتقييم جودة المياه المعبأة المحلية والمستوردة، وتبين فيها تباين التراكيز الكيميائية وضرورة مراقبة معايير الجودة لضمان السلامة الصحية. وقد بينت نتائج مشابهة لدراسة أعدها رحيم (2024) بشأن جودة المياه المعبأة المنتجة في بغداد، حيث جاءت معظم العينات مطابقة للمواصفات العراقية والعالمية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم جودة مياه الشرب المنتجة باستخدام تقنيات الإزالة والتناسخ العكسي (RO) في أحياء مختارة للمناطق السكنية المعروفة من جانبي مدينة بغداد (الرصافة والكرخ)، خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من عام 2024 حتى الربع الأول من عام 2025 . حيث تتضمن الأهداف الرئيسية للدراسة تحليل بعض خصائص الماء الفيزيائية والكيميائية ، مثل الرقم الهيدروجيني (pH) ، التوصيلية الكهربائية (EC) ، المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) ، وتركيز الأملاح و مقارنة نتائج التحاليل مع المواصفات القياسية العراقية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية لتحديد مدى صلاحية المياه المنتجة للاستهلاك البشري. اضافة الى رصد الفروقات النوعية بين المناطق السكنية بالعاصمة بغداد من حيث جودة المياه، وفعالية محطات المعالجة، وتأثير العوامل الجغرافية والبيئية و تسليط الضوء على التحديات التشغيلية التي تواجه محطات RO الأهلية، مثل الصيانة وتدريب الكوادر، واقتراح سبل تعزيز الأداء وضمان الاستدامة.



جدول (1) المواصفات القياسية العراقية ومواصفات منظمة الصحة العالمية (WHO) الخاصة بمياه الشرب المعبأة

المعيار	المواصفات العراقية لمياه الشرب المعبأة	مواصفات WHO
الرقم الهيدروجيني	8.5 – 6.5	8.5 – 7
الاملاح الصلبة الذائبة ملغم/لتر	300	500
التوصيلية الكهربائية مايكرو سمينز/سم	1000- 500	1000
الكالسيوم ملغم/لتر	75	100
المغنيسيوم ملغم/لتر	50	30
الصوديوم ملغم/لتر	-	-
البوتاسيوم ملغم/لتر	-	10

النتائج والمناقشة

تعدّ دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب من المؤشرات الحيوية لتقييم مدى صلاحية المياه للاستهلاك البشري (Hassein et al., 2019). أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 120 عينة (60) من مياه الإسالة و(60) من مياه (RO) تفاوتًا ملحوظًا في القيم المقاسة للمعايير الفيزيائية والكيميائية بين مناطق الرصافة والكرخ، سواء لمياه الإسالة أو المياه المنتجة من محطات التحلية الأهلية. تم إجراء الفحوصات تحت ظروف مخبرية موحدة عند درجة حرارة ثابتة (25°C)، وذلك باستخدام حمام مائي خلال اشهر الشتاء عندما تكون درجة الحرارة اقل من (25°C) وشملت معايير المواد الصلبة الذائبة (TDS)، الرقم الهيدروجيني (pH)، التوصيلية الكهربائية (EC)، وتركيز الملوحة (Salinity). نتائج الفحوصات التي تم دراستها والعينات التي تم اختيارها مبينة في الجداول (2) و (3) و (4) و (5).

جدول (2) نتائج فحص المواد الصلبة الذائبة (TDS) و (pH) والتوصيلية الكهربائية وتركيز الملوحة لمياه الاسالة لمناطق الرصافة

ت	المنطقة	المواد الصلبة الذائبة ppm	PH للشبكة العامة	التوصيلية $\mu S$	الملوحة (ppt)
1	مدينة الصدر-الكيارة	519	7.1	1023.98	0.6553
2	مدينة الصدر- الجوادر	395	7.4	779.33	0.4987
3	مدينة الصدر - الداخل	526	7.3	1037.79	0.6641
4	مدينة الصدر الاورفلي	304	7.7	599.79	0.3838
5	الحبيبية	501	7.4	988.47	0.6326
6	البلديات	354	7.2	698.44	0.4470
7	حي طارق	410	7.6	808.93	0.5177
8	حي جميلة	395	7.7	773.41	0.4949
9	العبيدي	364	7.6	718.17	0.4596
10	حي المعامل	385	7.6	757.60	0.4861
11	الكمالية	407	7.6	803.01	0.5139
12	الفضيلية	302	7.8	595.84	0.3813

0.4608	720.14	7.8	365	شارع فلسطين	13
0.4318	674.76	7.4	342	صليح	14
0.4419	690.55	7.5	350	الاعظمية	15
0.4659	728.03	7.5	369	زيونة	16
0.5126	801.03	7.7	406	باب المعظم	17
0.4886	763.55	7.0	387	حي الغدير	18
0.5240	818.79	7.4	415	بغداد الجديدة	19
0.5454	852.33	7.5	432	الامين	20
0.4482	700.41	7.6	355	سبع قصور	21
0.4507	704.36	7.8	357	الكرادة	22
0.6376	996.36	7.4	505	الشعب	23
0.5518	862.20	8.1	437	حي اور	24
0.6010	939.14	7.6	476	الكريعات	25
0.4267	666.87	7.3	338	حي البنوك	26
0.4949	773.41	7.9	392	الطالبية	27
0.4659	728.03	7.5	369	الزعفرانية	28
0.6667	1041.74	7.7	528	المشتل	29
0.4482	700.41	7.5	355	الزعفرانية	30

جدول (3) نتائج فحص المواد الصلبة الذائبة (TDS) و (pH) والتوصيلية الكهربائية وتركيز  
الملوحة لمياه الاسالة لمناطق الكرخ

ت	المنطقة	المواد الصلبة الذائبة ppm	PH	التوصيلية $\mu S$	الملوحة (ppt)
1	الحرية	481	7.3	949.01	0.6073
2	المنصور	360	7.5	710.28	0.4545
3	اليرموك	359	7.7	708.31	0.4533
4	الغزالية	345	7.6	680.68	0.4356
5	حي الجامعة	351	7.5	692.52	0.3332
6	خي الجهاد	375	7.4	739.87	0.4735
7	حي العامل	301	7.8	593.87	0.3800
8	الغزالية	312	7.8	615.57	0.3939
9	العامرية	365	7.0	720.14	0.4608
10	السيدية	300	7.6	591.90	0.3788
11	البياع	304	7.7	599.79	0.3838
12	الصابيات	411	7.8	810.90	0.5189
13	الطارمية	386	7.5	761.57	0.4874
14	حي الحسين	402	7.7	793.14	0.5076

0.4697	733.95	7.6	372	الكاظمية	15
0.4886	763.55	7.7	387	الدورة	16
0.5859	915.37	7.6	464	هور رجب	17
0.6477	1012.14	7.5	513	الشعلة	18
0.5278	824.71	7.6	418	حي الشرطة	19
0.5972	933.22	7.4	473	حي الاعلام	20
0.3889	607.68	7.6	308	الاسكان	21
0.4394	686.60	7.7	348	العطيفية	22
0.4482	700.41	7.7	355	حي الجوادين	23
0.4419	690.55	7.5	350	الحارثية	24
0.4583	716.19	7.6	363	الاسكان	25
0.4293	670.82	7.5	340	علي الصالح	26
0.4924	769.47	7.7	390	ابو دشير	27
0.4356	680.68	7.5	345	الوشاش	28
0.4482	700.41	7.4	355	شارع حيفا	29
0.4419	690.55	7.4	350	حي الصحة	30

جدول (4) نتائج فحص المواد الصلبة الذائبة (TDS) و (pH) والتوصيلية الكهربائية وتركيز  
الملوحة لمياه (RO) للأحياء السكنية لمناطق الرصافة


ت	موقع العينة	اسم المحطة	المواد الصلبة الذائبة ppm	pH	التوصيلية $\mu$ S	تركيز الملوحة (ppt)
1	م.الصدر الكيارة	المرجان	28	6.4	55.25	0.0013
2	م.الصدر الجوادين	بلا	39	7	76.84	0.0492
3	م.الصدر الداخ	الصفاء	27	6.7	53.27	0.0341
4	م.الصدر الاورفلي	بلا	45	7.5	88.78	0.0013
5	الحبيبية	محطة الاخوين	17	7.2	33.54	0.0215
6	البلديات	محطة الجوادين	28	7.5	55.24	0.0354
7	حي طارق	بلا	57	7.3	112.45	0.0719
8	حي جميلة	بلا	6	7.5	11.83	0.0075
9	العبيدي	محطة الجواد	62	7.3	122.32	0.0782
10	المعامل	بلا	6	7.4	11.83	0.0075
11	الكمالية	النقاء	38	6.8	74.97	0.0479
12	الفضيلية	بلا	18	7.3	35.51	0.0227
13	شارع فلسطين	جواهر	65	7.1	128.24	0.0821
14	صليخ	بلا	55	7.2	108.51	0.0694
15	الاعظمية	بلا	24	7.2	47.35	0.3030

0.0479	74.97	7.4	38	محطة الفرح	زيونة	16
0.0618	96.67	7.4	49	بلا	باب المعظم	17
0.0101	15.78	7.6	8	محطة الغدير	خي الغدير	18
0.3068	479.43	6.1	243	محطة دجلة	بغداد الجديدة	19
0.0151	23.67	6.9	12	محطة دجلة	الامين	20
0.0206	32.27	7.1	18	محطة لؤلؤه	سبع قصور	21
0.0315	49.32	7.2	25	بلا	الكرادة	22
0.0172	26.89	7	15	مياه الشعب	الشعب	23
0.0429	67.08	7.4	34	الامل	الكريعات	24
0.0442	69.05	7.3	35	القربة	حي ور	24
0.0581	90.75	7	46	بلا	حي البنوك	25
0.0252	39.46	4.9	20	محطة النبأ	ام الكبر وعزلان	26
0.0429	67.08	7.4	34	محطة الامل	الطالبية	27
0.0555	86.81	7.1	44	محطة الهادي	الزعفرانية	28
0.0467	73.00	7.5	37	مياه الريان	المشتل	30


جدول (5) نتائج فحص المواد الصلبة الذائبة (TDS) و (pH) والتوصيلية الكهربائية وتركيز الملوحة لمياه (RO) للأحياء السكنية لمناطق الكرخ.

ت	موقع العينة	اسم المحطة	المواد الصلبة الذائبة ppm	PH	التوصيلية $\mu\text{S}$	تركيز الملوحة (ppt)
1	الحرية	بلا	50	6.9	98.65	0.0631
2	المنصور	الرحمن	51	7.2	100.62	0.0644
3	اليرموك	عيون بغداد	48	7.1	94.70	0.0606
4	الغزالية	بلا	55	7.4	108.51	0.0694
5	حي الجامعة	بلا	15	6.8	29.59	0.0189
6	العامرية	بلا	45	7.2	88.78	0.0568
7	حي العامل	بلا	19	7.6	37.48	0.0239
8	الغزالية	النبع الصافي	27	7.3	53.27	0.0341
9	حي الجهاد	بلا	300	7.5	591.90	0.3788
10	السيدية	بلا	29	7.2	57.21	0.0366
11	البياع	البيادر	10	7.2	19.73	0.0126
12	الصايبات	بلا	47	7.3	92.73	0.0593
13	الطارمية	بلا	6	7.2	11.838	0.0075
14	خي الحسين	بلا	21	7.5	41.433	0.0265
15	الكاظمية	بلا	18	7.3	35.51	0.0227
16	الدورة	مياه تنقية القلعة	4	7.1	7.89	0.0051
17	هور رجب	بلا	20	7.4	39.46	0.0252
18	الشعلة	بلا	18	7.6	35.51	0.0227


0.0500	78.92	6.8	40	بلا	حي الشرطة	19
0.0681	106.54	7.2	54	بلا	حي الاعلام	20
0.0189	29.59	7.3	15	بلا	الاسكان	21
0.0795	124.29	7.5	63	بلا	العطيفية	22
0.0467	73.00	7.1	37	مياه الكوثر	القادسية	23
0.0530	82.86	7.2	42	مياه الثريا	حي الجوادين	24
0.0378	59.19	7.5	30	النبع	الاسكان	25
0.0556	102.59	7.6	52	بلا	علي لصالح	26
0.0694	108.51	7.2	55	بلا	ابو دشير	27
0.0568	88.78	7.1	45	زلال	الوشاش	28
0.0391	61.16	7.3	31	بلا	شارع حيفا	29
0.0921	144.02	7.2	73	بلا	حي الصحة	30




شكل رقم ( 2 ) يوضح تركيز المواد الصلبة الذائبة (TDS) لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الرصافة




شكل رقم ( 3 ) يوضح تركيز المواد الصلبة الذائبة (TDS) لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الكرخ




شكل رقم ( 4 ) يوضح التوصيلية الكهربائية لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الرصافة



شكل رقم ( 5 ) يوضح التوصيلية الكهربائية لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الكرخ



شكل رقم ( 6 ) يوضح تركيز الملوحة لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الرصافة



شكل رقم (7) يوضح تركيز الملوحة لعينات ماء الاسالة لمدينة بغداد الكرخ

الاملاح الذائبة الكلية (TDS): اظهرت نتائج التحليل لعينات مياه الاسالة ومياه المحطات التحلية الاهلية المنتجة لمياه بتقنية التناضح العكسي RO في مدينة بغداد (الرصافة والكرخ) كانت ضمن النطاق المسموح به وفق المواصفات العراقية رقم 2001/ 417 مما يدل على كفاءة نظام الترشيح في ازالة الجسيمات العالقة في اغلب المناطق. وتشير النتائج الى ان محطات التحلية بتقنية RO اغلبها تنتج مياه شرب ذات جودة مقبولة مع اختلاف النتائج بين محطة واخرى وهذا يرجع هذا التفاوت الى مدى الصيانة الدورية للمنظومة وتدريب العاملين بها. حيث يبين الجدول رقم (2) والجدول رقم (4) نتائج قياس المواد الصلبة الذائبة (TDS) لماء الاسالة ومياه RO المنتجة في المناطق السكنية لمدينة بغداد الرصافة حيث يظهر تباين في نسبة المواد الصلبة لكون المحطات المنتجة لمياه RO تستخدم ماء الاسالة وتتم لها عملية الفلترة وبالتالي تقل قيم TDS بشكل واضح كما مبين في الشكل رقم (2) و (3) وعلى الرغم من ان جميع القياسات كانت ضمن المواصفات القياسية لكن التباين في القياسات يرجع الى الصيانة غير الدورية لمحطات RO مما يؤدي الى تركز الملوثات داخل النظام والنتيجة عن تدهور الاغشية وعدم استبدالها وبشكل عام فان الفحوصات لمحطات التحلية كانت اقل من مياه الاسالة كون هذه المحطات تستخدم مياه الاسالة لغرض التحلية وليس مياه الانهار او الابرار والنتيجة المنظومات سوف تقلل من قيم الاملاح الصلبة الذائبة. لوحظ ارتفاع قيم TDS لمحطة دجلة في بغداد الجديدة وكانت (243 ppm) مما يدل على رداءة نوعية و عدم كفاءة منظومة RO المستخدمة مقارنة مع محطات ذات كفاءة عالية مثل محطة الغدير والمعامل وحي جميلة حيث كانت قيم TDS تساوي (6، 6، 8 ppm) على التوالي. كذلك الاختلاف في نتائج الفحوصات لماء الاسالة يعود لصيانة بعض شبكات المياه واستبدال الانابيب الناقلة في بعض المناطق وبقاء مناطق اخرة على الشبكة القديمة وما حصل عليها من تجاوزات منها ربط انابيب ذات جودة رديئة وترك الانابيب الربط السابقة بدون اغلاق محكم مما يؤدي الى دخول المياه الجوفية مع مياه الاسالة وهذا يؤثر نسبيا في ارتفاع وانخفاض نسبة المواد الصلبة في المياه حسب نسبة التجاوز. حيث لوحظ ارتفاع قيم TDS لماء الاسالة في مدينة الصدر الكيارة والحبيبية والشعب والمشتل على التوالي

( 526 ppm , 501 , 505 , 528). كذلك تبين الجداول (3) و (5) نتائج قياس المواد الصلبة الذائبة لمياه الاسالة ومياه RO المنتجة في المناطق السكنية لمدينة بغداد الكرخ وجود تباين في قيم المواد الصلبة الذائبة لماء الاسالة وكذلك تباين في المحطات المنتجة لمياه RO وهذا التباين ربما يعود لنفس الاسباب التي ذكرت في مناطق الرصافة. حيث كانت اعلى قيم للمواد الصلبة الذائبة لمياه الاسالة كانت في الشعلة والحرية وحي الاعلام وعلى التوالي ( 513 ، 481 ، 473 ppm) و اقل قياس TDS كان في مناطق السيديية وحي العامل والبياع وعلى التوالي ( 300 ، 301 ، 404 ppm). وبالنسبة لمياه RO كان اعلى قياس في محطة حي الجهاد (300 ppm) و اقل قياس في محطة القلعة في منطقة الدورة (4 ppm). تشير هذه النتائج الى ان جودة المياه المعالجة تتأثر بشكل مباشر بحالة الاغشية وتكرار صيانتها ونوعية المياه المستخدمة. وعلى العموم جميع القياسات كانت ضمن المواصفات القياسية العراقية و من منظمة الصحة العالمية.

**الرقم الهيدروجيني (pH):** تراوحت قيم pH لمياه الإسالة بين 7.0 – 8.1 (الرصافة) و 7.3 – 7.8 (الكرخ)، وجميعها تقع ضمن المدى المسموح به (6.5–8.5). أما مياه RO، فقد كانت قيم pH بين 6.1 – 7.6 في الرصافة، و 4.9 – 7.6 في الكرخ، مما يشير إلى انخفاض واضح في بعض العينات، خاصة في محطة النبا (4.9)، وهو ما يُعدّ دون الحد الأدنى المقبول ويُحتم إعادة ضبط توازن الحموضة في هذه المحطات.

**التوصيلية الكهربائية (EC):** تعد التوصيلية الكهربائية مؤشرا مباشرا على تركيز الاملاح والايونات في المياه. تراوحت قيم التوصيلية الكهربائية (EC) لمياه الاسالة لمناطق الرصافة بين (595.84 – 1023.98) (مايكروسيمنز) حيث سجلت اعلى قراءة للتوصيلية الكهربائية لماء الاسالة لمدينة الصدر الكيارة كون الشبكة قديمة و لارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة مقارنة مع اقل قيمة في منطقة الفضيلية لكون شبكة المياه افضل. وبالنسبة لمناطق بغداد الكرخ تراوحت قيم التوصيلية بين (591.14 – 1012.14) (مايكروسيمنز) و كانت اقل قراءة في منطقة السيديية واعلى قيمة في منطقة الشعلة ذات الكثافة السكانية الاكبر في الكرخ. اما بالنسبة لنتائج قياس التوصيلية الكهربائية لمياه (RO) فقد سجلت انخفاضا كبيرا حيث تراوحت لمحطات الرصافة بين (11.83 – 479.43) ولمحطات الكرخ بين (7.89 – 591.1) تعزى القيم العالية في منطقة بغداد الجديدة وحي الجهاد الى عدم صيانة المنظومات اللازمة لتنقية المياه. وبشكل عام ان نسبة المحطات الاهلية المنتجة لمياه RO كانت ضمن المواصفات القياسية والتباين يرجع الى نوعية وصيانة وحدات الترشيح المنتجة لها.

**تركيز الملوحة:** يعتبر التوصيل الكهربائي دالة مباشرة للتركيز الكلي للملوحة (شيت 2004). حيث يظهر اعلى قيمة لتركيز الملوحة لماء الاسالة لمناطق بغداد الرصافة في مدينة الصدر كانت (0.6553 ppt) و اقل قيمة كانت (0.3814 ppt) في الفضيلية ولمناطق الكرخ كانت اعلى قراءة (0.6477 ppt) في مدينة الشعلة و اقل قراءة سجلت في السيديية وكانت (0.3788 ppt). اما بالنسبة لمحطات انتاج مياه RO كانت اعلى قيمة لتركيز الملوحة لمناطق الرصافة في محطة دجلة في بغداد الجديدة (0.3068 ppt) و اقل قراءة في محطة المعامل (0.0075 ppt) اما تراكيز الملوحة لمعامل انتاج المياه في الكرخ كانت اعلى قيمة في حي الجهاد (0.3788 ppt) و اقل قيمة في محطة القلعة في هور رجب (0.0051 ppt). يتضح ان التباين في التركيز الملحي كانت ضمن المواصفات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO,2002:6) الخاصة بمياه الشرب ومن المعروف ان الارتفاع في نسبة الملوحة خطرا على صحة الجسم البشري ولكن الانخفاض في نسبة الاملاح ايضا يؤثر على الجسم حيث يسبب امراضا عديدة منها تأخر نمو الاطفال

( Innvista,2012) وكما نلاحظ في الشكل (6) و (7) مستوى الملوحة لعينات البحث مما يؤكد فعالية بعض المحطات في خفض الملوحة الى مستويات ممتازة، مع ذلك تظهر البيانات وجود حالات

متفرقة من القيم المرتفعة نسبيا ما يدل على تراجع كفاءة بعض وحدات RO نتيجة الترسبات وبالتالي انسداد الأغشية

#### الاستنتاجات

من خلال تحليل النتائج الفيزيائية والكيميائية لـ 120 عينة من مياه الإسالة ومياه التحلية المنتجة بتقنية التناضح العكسي (RO) في جانبي مدينة بغداد (الرصافة والكرخ) ، خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2024 حتى الربع الأول لعام 2025 ، يمكن استخلاص الاستنتاجات الآتية:

1- أظهرت محطات التحلية الأهلية العاملة بتقنية RO كفاءة عالية في تقليل تراكيز TDS و EC وتركيز الأملاح، وكانت النتائج ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفة العراقية رقم 417 لسنة 2009 ومنظمة الصحة العالمية.

2- هناك فروقات واضحة في نوعية المياه بين مناطق الرصافة والكرخ، مما يعكس أثر الموقع الجغرافي والبنية التحتية ومستوى الصيانة.

3- تتأثر كفاءة وحدات RO بشكل مباشر بمستوى الصيانة واستبدال الأغشية وتأهيل الكوادر الفنية.

4- مياه الإسالة أظهرت بعض التحسين مقارنة بدراسات سابقة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تحسين الشبكات وتقليل التلوث الثانوي.

5- تؤكد النتائج ضرورة تنفيذ نظام رقابة فني صارم على محطات RO ، لا سيما غير المرخصة، لكي يعزز الجودة للمياه المنتجة.

#### التوصيات

استنادا إلى نتائج الدراسة، توصي هذه الدراسة بما يلي:

1. تعزيز برامج المراقبة والتحقق الدوري من جودة المياه المنتجة في محطات RO الأهلية، خاصة غير المرخصة.

2. تطوير نظام صيانة مستدام لوحدات RO يشمل استبدال الأغشية ومعالجة الترسبات.

3. توفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في المحطات.

4. تحسين البنية التحتية لشبكات الإسالة وتحديث خطوط التوزيع.

5. تشجيع المواطنين على فحص مياه الشرب المنزلية دورياً.

6. إجراء دراسات مستقبلية تتضمن دراسة معايير إضافية مثل العكارة، البكتيريا، والمعادن الثقيلة.

#### المصادر العربية

الأميري، نجلة جبر و علي، عصام محمد والشطي، صباح مالك حبيب. ( 2013 ) . تقييم نوعية بعض مياه الشرب المعبأة المحلية والمستورد المعروضة في محافظة البصرة لأغراض الشرب ، مجلة البصرة للعلوم ، (26) 1 : 387-400.

<https://tj-es.com/ojs/index.php/tjes/article/view/238>

الحسن ،شكري ابراهيم (2015) . دراسة جودة مياه الشرب المزالة الاملاح بتقنية RO في مدينة البصرة لاعتماد مؤشر الملوحة. مجلة دراسات البصرة، المجلد(19):152-164 .

السقار، عواطف سعاد، وعبد الخالق، محمد. (2021). تقييم استقرار المياه المعالجة في محطتي الكرخ والرشيدي باستخدام مؤشر رايزنر. مجلة الهندسة - جامعة بغداد، 15(2) .

<https://joe.uobaghdad.edu.iq/index.php/main/article/view/3108>

العاني، محمود، وآخرون. (2019). تحليل متعدد المتغيرات لتقييم جودة مياه نهر دجلة داخل مدينة بغداد. مجلة كلية الزراعة - جامعة بغداد، 50(1)

<https://jcoagri.uobaghdad.edu.iq/index.php/intro/article/view/299>

حمزة، مسعود محسن. (2015). تقييم جودة المياه باستخدام مؤشر الجودة الكندي في بعض محطات معالجة المياه في بغداد. مجلة تكريت للعلوم الهندسية، 24(3).

حمودات، ياسمين رعد عبد النافع (2009). دراسة فيزيائية وكيميائية وإحيائية لمياه الإسالة و الخزانات المنزلية في بعض أحياء مدينة بغداد. رسالة ماجستير. كلية العلوم / جامعة بغداد.

رزوقي، سراب محمد محمود ومحمد عمار الراوي. (2010). دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية والميكروبيية للمياه المعبأة المنتجة محليا والمستوردة في مدين بغداد. المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك. مجلد (2). العدد(3). صفحات (75-103).

زاهد، وليد محمد كامل(2010)، جودة مياه الشرب المعبأ المحلية والمستوردة في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد العزيز: العلوم الهندسية. المجلد (14):104 – 81.

شيت، باسل محمد (2004). دراسة التباين الكيميائي لبعض مياه الابار لمنطقة شرق دجلة الجديدة وتقييم صلاحيتها للاستخدام البشري والري. مجلة العلوم الزراعية، 35(3):1-8.

عزيز، رحيم جعفر. (2024). دراسة لبعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمعامل انتاج مياه الشرب المعبأة لمدينة بغداد. مجلة كلية التربية الاساسية. 30(127): 185:195.

محمد، نسرين ياسين، وعبد الرزاق، خالد عادل. (2021). تقييم جودة مياه الشرب في محطة الوحدة لمعالجة المياه في مدينة بغداد. مجلة الهندسة - جامعة بغداد، 27(9)

<https://doi.org/10.31026/j.eng.2021.09.04>

#### المصادر الانكليزية

**Al-Dulaimi, G. A., & Younes, M. K.** (2017). Assessment of potable water quality in Baghdad City, Iraq. *Air, Soil and Water Research*, 10, 1–7.

**Al-Khatib, I. A., Arafat, H. A., & Da'na, D. A.** (2020). "Health and taste implications of remineralizing reverse osmosis-treated drinking water." *Water Supply*, 20(7), 2554–2563.

**Al-Obaidi, A. H., Al-Ani, H. A., & Al-Mashhadani, R. I.** (2017). Assessment of drinking water quality in Baghdad. *Journal of Environmental and Public Health*, 2017.

**Al-Saadi, N. A.** (2015). Evaluation of drinking water treatment processes in Al-Wahda plant, Baghdad. *Journal of Engineering – University of Baghdad*, 21(9).

**Hussein, H. J., & Taher, A. H.** (2017). Assessment of groundwater quality in Baghdad City using water quality index. *Environmental Monitoring and Assessment*, 189(9), 472.

**Hussein, R. M., Sen, B., Koyun, M., & Demirkiran, A. R.** (2019). Effects of storage temperature and sunlight exposure on some bottled water marketed in Kirkuk City, North Iraq. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 6(7), 16–26.

**Innvista.** (2012). Major elements in the human body. Retrieved May 22, 2012, from <http://www.innvista.com/anatomy/health/elements.htm>



**Mohammed, A. F., Ali, S. M., & Hamid, H. A. (2020).** Evaluation of reverse osmosis units for hemodialysis water purification in Baghdad hospitals. *Iraqi Journal of Science*, 61(3), 592–600.

**World Health Organization (WHO). (2002).** Drinking water guidelines and standards. Geneva: WHO Press.

**World Health Organization (WHO). (2017).** Guidelines for drinking-water quality (4th ed., incorporating 1st addendum). Geneva: WHO Press.

**World Health Organization (WHO). (2022)** Guidelines for Drinking-water Quality, 4th Edition, incorporating 1st and 2nd addenda. Geneva: WHO Press

### **A Study of Selected Physical and Chemical Properties of Reverse Osmosis (RO) Drinking Water Production Stations in Baghdad City**

**Raheem Jafar Aziz**

College of Education/Department of Science

Al-Mustansiriyah University

[Rahimjafar76@gmail.com](mailto:Rahimjafar76@gmail.com)

#### **Abstract**

Reverse osmosis (RO) desalination plants represent an effective solution to the growing scarcity of safe drinking water. This study investigates selected physical and chemical characteristics of tap water and RO-treated water in several desalination plants located in different regions of Baghdad, including both the Rusafa and Karkh districts. A total of 120 samples were collected: 60 samples of RO-treated water (30 from Rusafa and 30 from Karkh) and 60 tap water samples (30 from each side). Laboratory analyses were conducted to measure parameters such as temperature, pH, electrical conductivity, total dissolved solids (TDS), and salinity. The results indicated noticeable variations among the samples; however, most measured values were within the permissible limits established by Iraqi Standard No. 417 (2009), demonstrating the effectiveness of RO systems in enhancing water quality. Despite these positive findings, the study identified several operational challenges, including the need for regular membrane maintenance and improved technical training for plant personnel. Therefore, the study recommends strengthening monitoring and quality control measures, and implementing sustainable maintenance programs to ensure the consistent supply of safe, high-quality drinking water.

**Keywords:** Tap water, reverse osmosis, total dissolved solids (TDS), electrical conductivity, salinity, pH.